



ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

СОДЕРЖАНИЕ

| Стандарты, специальное заявление | 2 |
|--|----|
| Условные обозначения | 3 |
| Отличительные особенности | 3 |
| Советы по безопасности | 4 |
| Введение | 5 |
| Перед первым использованием | 5 |
| Осмотр и быстрая проверка | 6 |
| Эксплуатация прибора | |
| Внешний вид, органы управления и индикации | 7 |
| Инструкция по эксплуатации | 8 |
| Обратите внимание | 8 |
| Технические характеристики | 9 |
| Уход и хранение | |
| Руководство по эксплуатации | |
| Возможные проблемы и методы решения | 10 |
| Гарантийноеобслуживание | |
| Комплект поставки | 11 |
| Паспорт | 11 |





Специальное заявление:

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ















Отличительные особенности:

- Два независимых канала 0...30В 0...10А
- Высокая стабильность
- Низкий уровень пульсаций
- Термокомпенсация и компенсация по току
- Плавная регулировка без разрыва мощности
- Режимы «Стабилизация напряжения» и «Стабилизация тока» с автоматическим переключением, по достижению установленных значений
- Высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания
- 3 разрядные независимые светодиодные индикаторы выходного напряжения и тока
- Небольшой размер и вес
- Высокая производительность.

Советы по безопасности:

• Не работайте с прибором при повышенной влажности воздуха или влажными руками.



- Эксплуатация с повреждённым или открытым корпусом строго запрещена.
- Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоя тельно или вносить изменения в его конструкцию это опасно.



- Не используйте источник питания во взрывоопасной среде, т.к. при отключении и подключении нагрузки возможно искрообразование, что может привести к взрыву.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) необходимо не включая прибор, вы держать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
 - Если прибор издаёт ненормальный звук, необходимо выключить и обратиться к дилеру или в сервисный центр.



• Чтобы избежать случайного поражения электрическим током, правильно и безопасно использовать прибор обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора. Кроме этого необходимо знать следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм и не повредить подключаемое к прибору оборудование:



- Во избежание повреждения прибора или оборудования не подключайте источник питания к уже работающему от другого источника оборудованию или прибору. Соблюдайте порядок подключения и отключения нагрузки. Кроме этого необходимо соблюдать правила гальванической развязки между приборами.
- Будьте внимательны при подключении штекеров к клем мам прибора ошибочное подключение может вывести подключаемое оборудование из строя.
- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 323010 – это компактный, высокоточный, двух-канальный источник питания. Содержит два независимых регулируемых канала с напряжением 0...30В и током нагрузки 0...10А. В обоих каналах реализовано: термокомпенсация, компенсация по току, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.



Перед первым использованием

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов во время работы.

Осмотр, быстрая проверка

Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой и комплектность поставки. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу. После приобретения источника питания МЕГЕОН 323010, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Если прибор хранился или транспортировался при температуре ниже 10°C необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов без упаковки;
- Проверьте состояние выключателя «POWER» он должен быть в отжатом состоянии;
- Включите прибор в розетку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор в розетку с отсутствующим или с неисправным заземлением;
- Регуляторы «CURRENT» поверните по часовой стрелке до упора;
- Нажмите кнопку включения (Power), прибор должен включиться;
- Индикаторы «VOLT» должны показывать выходное напряжение источников, а индикаторы «AMP»показывать «О»;
- Вращением регуляторов «VOLTAGE» выходное напряжение источников должно изменяться от 0 до 30В.




ВНИМАНИЕ!

Без подключения нагрузки индикаторы «AMP» должны показывать «0» и регуляторами «CURRENT» значение регулироваться не должно.

Если результаты быстрой проверки не соответствуют вышеизложенным, верните прибор продавцу – он неисправен.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Органы управления и индикации



- Вольтметр канала (Master)
- **2** Амперметр канала (Master)
- **3** Вольтметр канала(Slave)
- **4** Амперметр канала(Slave)
- 5 Регулятор выходного напряжения канала (Slave).
- 6 Регулятор выходного тока канала (Slave).
- 7 Выключатель питания
- 8 Индикатор режима «Стабилизация тока» в канале (Slave).
- **9** Индикатор режима «Стабилизация напряжения» в канале (Slave).
- **10** Минусовая клемма выхода канала (Slave).

- 11 Клемма заземления, соединена с корпусом прибора.
- **12** Плюсовая клемма выхода канала (Slave).
- **13** Минусовая клемма выхода канала (Master)
- **14** Клемма заземления, соединена с корпусом прибора.
- **15** Плюсовая клемма выхода канала (Master)
- **16** Индикатор режима «Стабилизация тока» в канале (Master)
- 17 Индикатор режима «Стабилизация напряжения» в канале (Master)
- **18** Регулятор выходного тока канала (Master)
- **19** Регулятор выходного напряжения канала (Master)

Инструкция по эксплуатации

■ Использование в качестве источника стабильного напряжения:

- Регуляторы тока (6) и (18) необходимо повернуть по часовой стрелке до упора
- Включите выключатель питания (7)
- Вращая регуляторы напряжения (5) и (19) установите необходимые значения напряжения, при этом будут гореть индикаторы режима (9) и (17)
- Подключите нагрузку.

Использование в качестве источника стабильного тока:

- Включите выключатель питания (7)
- Установите регуляторами напряжения (5) и (19) максимально допустимое напряжение для нагрузки
- Регуляторы тока (6) и (18) поверните против часовой стрелки до упора, при этом загорятся индикаторы (8) и (16)
- Подключите нагрузку
- Регуляторами тока (6) и (18) установите необходимый ток.

Обратите внимание

Если требуется одну из выходных клемм можно соединить с клем - мой «GND» (заземление). Это уменьшает пульсации выходного напряжения.

Источник питания имеет высокоэффективную защиту от пере грузки и короткого замыкания, тем не менее, чтобы избежать преждевременного старения элементов, необходимо как можно скорее устранить перегрузку или замыкание.

Прибор должен включаться в розетку с исправным защитным заземлением. В противном случае безопасность эксплуатации не гарантируется.

При отказе некоторых внутренних компонентов, выходное напряжение источника может превышать максимальное номинальное выходное напряжение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| КАНАЛ ПАРАМЕТР | MASTER | SLAVE |
|---|--------------------------------|-------|
| выходное напряжение | 030B | 030B |
| выходной ток | 010A | 010A |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ≤0,02%±5мB | |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО ТОКУ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ≤0,3%±5MA | |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПОД НАГРУЗКОЙ | ≤0,02%±5mB | |
| НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПО ТОКУ ПОД НАГРУЗКОЙ | ≤0,3%±5mA | |
| ПУЛЬСАЦИИ И ШУМ ПО НАПРЯЖЕНИЮ | ≤0,02%±2мВ r.m.s.* | |
| ПУЛЬСАЦИИ И ШУМ ПО ТОКУ | ≤0,3%±5мA r.m.s.* | |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПО НАПРЯЖЕНИЮ | ±0,2MB/°C | |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПО ТОКУ | ±0,6мА/°С | |
| ТОЧНОСТЬ ВОЛЬТМЕТРОВ | ±1%±2EMP** | |
| ТОЧНОСТЬ АМПЕРМЕТРОВ | ±2%±2EMP** | |
| АТИЩАЕ | Перегрузка, короткое замыкание | |
| ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ / ТОКА | 0,1B / 0,1A | |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220В – 50Гц |
|------------------------------------|--------------------|
| потребляемый ток | ≤14A |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1040°C ≤85% OB*** |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ | -2060°C ≤90% OB*** |
| РАЗМЕРЫ | 490 x 260 x 170 мм |
| BEC | 22 кг |

^{*-} Среднеквадратичное значение,

Уход и хранение

Прибор необходимо хранить в сухом и проветриваемом месте и содержать его в чистоте. Если вы его не используете в течение длительного времени, выключите вилку сетевого шнура из розетки.

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь көр пуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подверғай те прибор воздействию высоких температур (≥60С), влажности (≥90%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостя ми, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специ альные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чи стую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

^{** -} Единица младшего разряда,

^{***-} Относительная влажность

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможные проблемы и методы решения

- Если прибор перестал включаться проверьте предохранитель, для этого:
 - Отключите прибор от сети.
 - Небольшой плоской отвёрткой подцепите защёлкивающуюся крышку отсека предохранителя, как показано на рисунке.
 - Выньте и проверьте предохранитель
 - Если он неисправен, то установите новый, соответствующего размера и номинала, если предохранитель сгорел повторно прибор неисправен, обратитесь к дилеру или в сервисный центр МЕГЕОН.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать предохранитель большего номинала или перемычку возможно возгорание прибора или повреждение электросетей. В случае нарушения производитель не несёт ответственности.

- Если в канале «Slave» или «Master» отсутствует и не регулируется выходное напряжение, при этом горит индикатор «C.C.» поверните соответствующий регулятор «CURRENT» по часовой стрелке, до выключения индикатора.
- Не устанавливается значение ограничения тока установка данного параметра возможна только при подключенной нагрузке.

Гарантийное обслуживание

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1. Адрес и телефон для контакта;
- 2. Описание неисправности;
- 3. Модель изделия;
- 4. Серийный номер изделия (при наличии);
- 5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6. Информацию о месте приобретения прибора;
- 7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

Комплект поставки

Источник питания – 1шт

Шнур питания – 1шт

Руководство по эксплуатации – 1шт

Гарантийный талон – 1шт





WWW.MEGEON-PRIBOR.RU

+7 (495) 666-20-75

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.