




Фрезы для обработки с высокой подачей M115 W




Обозначение	СОЖ	Z шт.	D мм	d мм	H мм	L мм	Ap мм	Тип пластины
M115.016W16.0602C	☹	2	16	16	50	150	0,8	SD..06T2..
M115.016W16.0602L	☹	2	16	16	100	200	0,8	
M115.020W20.0603C	☹	3	20	20	50	150	0,8	
M115.020W20.0603L	☹	3	20	20	100	200	0,8	
M115.025W25.0604C	☹	4	25	25	50	150	0,8	SD..09T3..
M115.026W25.0604C	☹	4	26	25	50	150	0,8	
M115.025W25.0903	☹	3	25	25	50	150	1,4	
M115.032W32.0904	☹	4	32	32	50	150	1,4	

Комплектующие

Тип пластины		
SD..06T2..	3007-M2,2×5	80-T07
SD..09T3..	3010-M3,5×9	80-T10



Фрезы для обработки с высокой подачей M215 W



Обозначение	СОЖ	Z шт.	D мм	d мм	H мм	L мм	Ap мм	Тип пластины
M215.016W16.0302C	☹	2	16	16	50	150	1	LN..0303..
M215.020W20.0303C	☹	3	20	20	50	150	1	
M215.025W25.0304C	☹	4	25	25	50	150	1	
M215.033A32.0305	☹	5	33	32	30	200	1	

Комплектующие

Тип пластины		
LN..0303..	3008-M2,5×6	80-T08