




инструкция по сборке

Шкаф-пенал арт. 7085




габаритные размеры

высота - 1823 мм
ширина - 408 мм
глубина - 345 мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY




1







x2

поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка горизонтальная	1	1	408	345
2	Стенка горизонтальная	1	1	383	321
3	Стенка боковая	2	1	1720	320
4	Стенка боковая	2	1	1736	344
5	Стенка горизонтальная	1	2	368	296
6	Полка	1	1	368	296
7	Дверь	1	1	680	380
8	Дверь	1	1	702	380
9	Стенка передняя	1	2	380	167
10	Стенка задняя	1	2	319	118
11	Стенка боковая	1	2	250	118
12	Стенка боковая	1	2	250	118
13	Стенка задняя	2	1	1730	378
14	Стенка горизонтальная	1	2	329	247
15	Планка L=366	1	1	366	




3








4

A 090913  7x32 x20	B 090912  15x10 x8	C 000146  15x12 x10	D 000147  15x16 x2	E 000151  8x35 x8	F 100640  20x0.5 x20
G 125913  x8	H 168847  x4	I 010942  4x16 x16	J 098889  x16	K 167332  L250 x2	L 000767  3x13 x8
M 000762  3.5x13 x8	N 101608  7x50 x8	O 146034  x4	P 002704  M4x20 x8	Q 000126  x6	R 228379  x4
S 208641  M8x30 x4	T 135021  x10	U 000759  3x20 x14	V 155999  x1	W 000754  3.5x16 x2	X 090185  4.5x45 x1
Y 013859  8x40 x5	Z 120151  5x45 x4	AA 090909  x1	AB 090910  x1	AC 013664  M4x10 x2	

5





6





7

J
098889


x4

K
167332L250
x2M
0007623.5x13
x4

8

A
0909137x32
x2C
00014615x12
x4E
0001518x35
x4G
125913

x4



9

098889



x4

167332




x2

000762



3.5x13

x4



10


000147



15x16

x2

000151




8x35

x2

125913




x4



11

A
090913



7x32

x4

H
168847



x4

I
010942




4x16

x8

J
098889



x8





12

C
000146






15x12




x4



13












14



15

x2

A  090913 7x32 x8	B  090912 15x10 x8	N  101608 7x50 x8
--	---	--








16



x2

K
167332L250
x2L
0007673x13
x8O
146034


x2

P
002704M4x20
x4


17




18




19




20






21









U 000759	3x20	AA 090909	AB 090910
			
x4		x1	x1


! Var.1





Y 013859	8x40	Z 120151	5x45	AC 013664	M4x10
	x4		x4		x2


! Var.1








! Var.2














! Var.1






v, w, x, y

! Var.2







Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.