

КАРНАУБСКИЙ ВОСК

Для финишной обработки и придания глянцевого блеска

Назначение: для финишной обработки любых деревянных поверхностей, придания глянца, дополнительной защиты дерева от воды.

Область применения: Для мебели, столешниц, столярных изделий.



Упаковка	Жестяная тара
Объем упаковки	0,04 л; 0,1 л; 0,5 л

СВОЙСТВА

Состав	Карнаубский воск, льняное масло, модифицированное растительное масло, скипидар живичный (двойной очистки), сосновая смола (живица), сиккатив (без свинца), пчелиный воск.
Цвет	Прозрачно - медовый
Консистенция	Мастика
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не колеруется

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ

Температура/Влажность	+10°C +35°C / При относительной влажности 40-60%	
Время высыхания (при t+20°C и при влажности 40-60%)	1-й слой	2-й слой
	24 часов	48 часа
Расход / 0,5л	20-30 м ²	20-30 м ²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре -15°C*; +35°C.

Срок хранения 7 лет в заводской упаковке.

При более низкой температуре возможно загустение продукта.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовка поверхности. Деревянная поверхность, которая подлежит обработке, должна быть сухой и чистой от всех видов загрязнения (макс. влажность древесины 7-10%). Старые пленкообразующие лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены.

Если на деревянной поверхности выступает смола её можно удалить при помощи живичного скипидара. Серую древесину необходимо отшлифовать до здоровой древесины. Температура воздуха и поверхности при окраске и сушке не должна быть ниже -5°C. Для оптимальной защиты древесины мягких хвойных пород (сосна, ель, кедр и т.п.) от гнили, синевы и плесени, рекомендуется предварительно обработать поверхность антисептиками, не образующие на поверхности пленку.

Чтобы обеспечить равномерную проникновение состава поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. Финишное шлифование рекомендуется выполнять абразивным материалом Р 80-120. Покраску производить не позднее 48 часов после шлифования.

Нанесение. Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления.

Наносить масло следует кистью равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины. При желании масло можно наносить краскопультом или триммером.

По возможности обработайте маслом все торцы, трещины и сколы на древесине, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности. После нанесения через 30 минут уберите излишки масла кистью или ветошью способом втирания. Убедитесь, что поверхность сухая (и не мажется). Приступить к нанесению второго слоя можно через 24 часа.

Нанести второй слой масла способом, аналогичным первому. Для обновления поверхности, как правило, достаточно нанесения лишь одного слоя.

Примечание. Для получения максимально износостойкого покрытия рекомендуется предварительно разогреть состав до 40-50 °С.

При обработке и сушке обеспечьте хороший приток воздуха! Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже -5°C и не выше +30°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды и грязи.

ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты для нанесения – кисть, ветошь, триммер, поролоновая губка (для мелких деталей). Так же мелкие детали можно покрывать методом окунания. Кисть – щетина натуральных материалов (допустим комбинированный состав) с коротким ворсом. Ветошь – хлопчатобумажная не окрашенная ткань, не имеющая ворса. Для этих целей лучше всего применять вафельное полотенце.

Использовать синтетические и цветные ткани категорически запрещается.

Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и в дыхательные пути. В случае попадания масла в глаза и на кожу тщательно промойте большим количеством воды. При проведении малярных работ проветривайте помещение. Не использовать в пищу. Не использовать в косметических и медицинских целях.

Использованная ветошь может самовоспламеняться – хранить в ёмкости с водой!