



ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ETALON B400 К СЕТИ 220 V И ЗАЗЕМЛЕНИЮ

5 Перед покраской, полностью очистить подвески и крючки, от слоя краски (для улучшения проводимости).

6 В процессе покраски, НЕЛЬЗЯ работать в перчатках, должен быть контакт с пластиной на рукоятке распылителя - это необходимо для обеспечения безопасности маляра.

7 Заряженные свободные ионы (отрицательный заряд)

8 Заземленная деталь (разноименные заряды притягиваются)

9 **ВНИМАНИЕ !!!** Запрещено заземлять изделия, от блока аппарата !!

ВАЖНО! СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ!

1	Подключить аппарат только к розетке с заземляющей клеммой.
2	Для защиты аппарата от возможных скачков напряжения в сети ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие стабилизатора напряжения 500-1000 Вт.
3	Подвести заземляющий кабель (6 - 8 мм ²) от контура заземления, к аппарату (на задней панели, подключить "под барашек").
4	Дополнительно можно заземлить аппарат от корпуса камеры (при наличии заземления на самой камере).
5	Перед покраской, полностью очистить подвески и крючки, от слоя краски (для улучшения проводимости).
6	В процессе покраски, НЕЛЬЗЯ работать в перчатках, должен быть контакт с пластиной на рукоятке распылителя - это необходимо для обеспечения безопасности маляра.
7	Заряженные свободные ионы (отрицательный заряд)
8	Заземленная деталь (разноименные заряды притягиваются)
9	ВНИМАНИЕ !!! Запрещено заземлять изделия, от блока аппарата !!

Обязательно подключить аппарат к контуру заземления!