

INGCO

Угловая шлифовальная машина



AG7502812



ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 **ВНИМАНИЕ!** Пожалуйста, прочитайте эти инструкции полностью перед началом сборки.

Предупреждающие символы:

	<p>Двойная изоляция для дополнительной защиты.</p>
	<p>Прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием инструмента</p>
	<p>Предупреждение о безопасности. Используйте только аксессуары, рекомендуемые изготовителем</p>
	<p>При работе с инструментом используйте защитные очки, защитные наушники и пылезащитную маску</p>
	<p>Отходы электрических продуктов не следует утилизировать с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте в специально отведенных местах.</p>
	<p>Соответствие CE.</p>
	<p>Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.</p>

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по технике безопасности!

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к вашему электроинструменту с питанием от сети или от электроинструмента с питанием от батареи.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- a) Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- b) Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- c) Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- b) Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники.
- c) Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- d) Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- e) При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.
- f) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя защиты от токов повреждения снижает риск электрического поражения.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента.
Не пользуйтесь электроинструментом в состоянии усталости или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к серьезным травмам.
- b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Защитные средства – такие, как пылезащитные маски, перчатки, обуви на нескользящей подошве, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях – уменьшат опасность получения повреждений.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- c) Не допускайте непреднамеренное включение электроинструмента. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электроинструмента. Если при переноске электроинструмента палец находится на выключателе или происходит подключение к сети (подсоединение к аккумуляторной батарее) электроинструмента, у которой выключатель находится в положении «включено», это может привести к несчастному случаю.
- d) Убирайте регулировочный инструмент и гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, попавший во вращающиеся части электроинструмента, может привести к травмам.
- e) Не переутомляйтесь. Сохраняйте правильную стойку и баланс тела во время работы. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Свободная одежда, ювелирные украшения, распущенные волосы могут попасть в движущиеся части.
- g) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, то обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электроинструментом ту работу, на которую он рассчитан.
- b) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любой электроинструмент, который не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- c) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением его на хранение. Подобные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента.
- d) Храните неработающий электроинструмент в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом. Электроинструмент представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.
- e) Обеспечьте техническое обслуживание электроинструмента. Проверьте электроинструмент на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- f) Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживаемые надлежащим образом, режут заклинивают и ими легче управлять.
- g) Используйте электроинструмент, аксессуары, биты и т.д. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента для выполнения операций, на которые он не рассчитан, может создать опасную ситуацию.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) Обслуживание вашего электроинструмента должен проводить квалифицированный специалист с использованием оригинальных запасных частей. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы инструмента 3 года с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска инструмента. Срок хранения—3 года при условии хранения в упаковке в помещении при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Критериями предельного состояния инструмента являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устарения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными делалами, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии:

При обнаружении неисправностей в работе оборудования, необходимо прекратить его использование и обратиться к квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные детали. Это позволит сохранить безопасность вашего электроинструмента.

Срок службы: 3 года.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить продукцию необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%, что соответствует условиями хранения.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиями перевозки.

Срок хранения: 3 лет.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Даже при использовании электроинструмента в соответствии с указаниями невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и дизайном электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

- a) Нарушение здоровья в результате вибрации, если инструмент используется в течение длительного периода времени или не надлежащим образом и надлежащем состоянии.
- b) Травмы и повреждения имущества из-за сломанных аксессуаров (рабочего инструмента), вследствие их падения.

ВНИМАНИЕ! Этот электроинструмент производит электромагнитное поле во время своей работы. Это поле может, при некоторых обстоятельствах, мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого электроинструмента.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Держите инструмент за изолированные захватные поверхности, когда инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой. Контакт с проводом под фазой также сделает открытые металлические части инструмента "живыми" и может привести к поражению электрическим током.
2. Держите руки подальше от движущихся частей.
3. Не прикасайтесь к движущейся части. Разрешите использовать аксессуары для электроинструмента (долото, лезвия и т.д.) остудить, прежде чем прикасаться к ним. Они могут стать чрезвычайно горячими во время использования и могут обжечь вашу кожу.
4. Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом и маску для лица, когда окружающая среда запылена.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА:	ДЕЙСТВИЯ:
При включении машины электродвигатель не работает.	Неисправен выключатель; Обрыв шнура питания или монтажных проводов, неисправность вилки шнура питания; Отсутствие контакта щеток с коллектором; Износ/повреждение щеток.	Отключить прибор от сети и к квалифицированному специалисту.
Образование кругового огня на коллекторе.	Износ щеток/Поломка щеткодержатель; Неисправность в обмотке якоря.	Отключить прибор от сети и к квалифицированному специалисту. Самостоятельно прибор ремонтировать категорически запрещается.
При работе из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горячей изоляции.	Неисправность в обмоток электродвигатель; Неисправность электрической части инструмента.	
Повышенный шум в редукторе.	Износ/поломка зубчатых колес или подшипников.	
При включении машины шпиндель не вращается.	Поломка редуктора.	

Критерии предельного состояния

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ:	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА:	ДЕЙСТВИЯ:
Трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей;	Усталостная деформация металла	При выявлении неисправности необходимо отключить прибор от сети и обратиться к квалифицированному специалисту
Повреждение питающего провода или штепсельной вилки;	Перегрузка или обрыв	
Чрезмерный износ или повреждение двигателя и механизма редукторов или совокупность признаков.	Усталостная деформация металла	

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ:	ДЕЙСТВИЯ:
Искрение электромотора	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
Появления постороннего шума	Необходимо обратиться к квалифицированному специалисту
При выявлении перечисленных выше неисправностей, необходимо отключить прибор от сети и обратиться к квалифицированному специалисту.	

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Кнопка блокировки | 6 | Вспомогательная рукоятка |
| 2 | Выключатель Вкл/Выкл | 7 | Защитный кожух |
| 3 | Корпус | 8 | Индикатор направления вращения |
| 4 | Втулка силового кабеля | 9 | Фланец для фиксации |
| 5 | Вентиляционные отверстия | 10 | Фланец шайба |

Тип	AG
Модель	AG7502812
Напряжение:	220-240 В~50/60 Гц
Номинальная мощность:	750ватт
Скорость холостого хода:	12000/мин
Диаметр диска:	125мм
Резьба шпинделя:	M14
Двойная изоляция:	☐

АКСЕССУАРЫ

1. Дополнительная рукоятка 1шт
2. Ключ для затягивания фланца 1шт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Fig 1

1. УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ (Рис. 1)

Вспомогательная рукоятка поставляется в комплекте и может быть закреплена в обоих из двух положений на корпусе редуктора. Если вы правша, установите ручку, как показано на Рис. 1. Если вы левша, установите ручку наоборот.

При использовании режущего диска вы можете вернуть рукоятку в положение сверху редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рукоятку следует использовать постоянно, чтобы сохранить полный контроль над инструментом.



Fig 2

2. РЕГУЛИРОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (Рис. 2)

Отрегулируйте защитный кожух, чтобы защитить ваши руки от прямого попадания стружки и искр. Ослабьте винт. Установите защитных кожух под нужным углом. Затем затяните винт.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском угловой шлифовальной машины убедитесь, что защитный кожух надежно закреплен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте угловую шлифовальную машину без защитного кожуха.




Fig 3

3. УСТАНОВКА ДИСКА (Рис. 3)

Поместите шлифовальный/режущий диск поверх внутреннего фланца и поверх шпинделя. Убедитесь, что он надежно закреплен на приподнятом участке внутреннего фланца. См. рис. 3. Расположите наружный фланец над диском, убедившись, что приподнятая сторона обращена к диску и полностью расположена в центральном отверстии диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: При зажиме металлических алмазных дисков с тонким сечением наружный фланец должен быть перевернут таким образом, чтобы плоская/выпуклая сторона привинчивалась к ступице диска. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку блокировки шпинделя и затяните наружный фланец с помощью двухштифтового стопорного ключа. Возможно, потребуется повернуть шпиндель, чтобы полностью зафиксировать кнопку блокировки шпинделя. Когда шайба наружного фланца затянется, отпустите кнопку блокировки шпинделя и извлеките гаечный ключ.



Fig 4

4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (Рис. 4)

Триггерный переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в положении ВЫКЛ. Угловая шлифовальная машина запускается нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ вперед. см. Рис. 4. Чтобы остановить угловую шлифовальную машину, отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, и она вернется в положение ВЫКЛ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Диск будет продолжать вращаться в течение нескольких секунд после выключения угловой шлифовальной машины.

Всегда ждите, пока диск полностью остановится, прежде чем опустить угловую шлифовальную машину. Не пытайтесь нажать кнопку блокировки шпинделя, пока диск все еще вращается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Fig 5

5. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЛИФОВКИ (Рис. 5)

ВНИМАНИЕ: Не включайте шлифовальную машину, пока диск находится в контакте с обрабатываемой деталью. Дайте диску набрать полную скорость, прежде чем начинать шлифование. Держите угловую шлифовальную машину одной рукой за основную рукоятку, а другой крепко обхватите вспомогательную рукоятку. Всегда располагайте защитное устройство так, чтобы как можно большая часть открытого диска была направлена в сторону от вас. Будьте готовы к появлению потока искр, когда диск соприкоснется с металлом.

Для наилучшего управления инструментом, удаления материала и минимальной перегрузки поддерживайте угол между диском и рабочей поверхностью примерно 15°-30° при шлифовании и 10°-15° При шлифовании. Оказывайте легкое давление на абразивные диски для эффективной работы. Слишком сильное нажатие приведет к падению скорости и может привести к перегрузке и повреждению двигателя.

Соблюдайте осторожность при обработке углов, так как контакт с пересекающейся поверхностью может привести к скачку или повороту шлифовальной машины. По завершении шлифования дайте заготовке остыть. Не прикасайтесь к горячей поверхности.

6. ПЕРЕГРУЗКА

Перегрузка может привести к повреждению двигателя вашей угловой шлифовальной машины. Это может произойти, если ваша угловая шлифовальная машина подвергается интенсивной эксплуатации в течение длительного периода времени. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь оказывать слишком сильное давление на угловую шлифовальную машину, чтобы ускорить вашу работу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Абразивные диски работают более эффективно при легком давлении, что позволяет избежать снижения скорости вашей угловой шлифовальной машины. Если ваша угловая шлифовальная машина становится слишком горячей, запустите ее без нагрузки в течение 2-3 минут, пока она не остынет до нормальной рабочей температуры.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ВАШЕЙ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

1. Ваша угловая шлифовальная машина полезна как для резки металлов, т.е. для удаления головок винтов, так и для очистки/подготовки поверхностей, т.е. до и после сварочных работ.
2. Различные типы колес / фрез позволят шлифовальной машине удовлетворять различные потребности. Как правило, шлифовальные круги/режущие диски доступны для мягкой стали, нержавеющей стали, камня и кирпича. Диски с алмазной пропиткой доступны для очень твердых материалов.
3. Если шлифовальная машина используется для обработки мягких металлов, таких как алюминий, колесо вскоре засорится, и его придется заменить.
4. Всегда позволяйте шлифовальной машине выполнять работу, не заставляйте ее и не оказывайте чрезмерного давления на колесо/диск.
5. При вырезании паза следите за тем, чтобы резак был выровнен с пазом, скручивание резца может привести к разрушению диска. При прорезании тонкого листа позвольте резцу только слегка проходить сквозь материал, чрезмерное проникновение может увеличить вероятность повреждения.
6. При резке камня или кирпича желательно использовать пылеуловитель.

ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что мясорубка отключена от сети, прежде чем приступить к какому-либо техническому обслуживанию.

1. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия мясорубки были чистыми и свободными от препятствий. При наличии возможности продуйте сжатый воздух в вентиляционные отверстия, чтобы удалить всю внутреннюю пыль (при выполнении этого процесса необходимо надевать защитные очки).
2. Держите внешний корпус шлифовальной машины чистым и свободным от жира, не мойте водой и не используйте растворители или абразивы. Для чистки инструмента используйте только мягкое мыло и влажную ткань. Никогда не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента. Никогда не погружайте какую-либо часть устройства в жидкость.
3. Ваша угловая шлифовальная машина не требует дополнительной смазки. В вашем электроинструменте нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем.
4. Всегда храните электроинструмент в сухом месте.
5. Если вы видите несколько искр, вспыхивающих в вентиляционных отверстиях, это нормально и не повредит вашему электроинструменту.

ДИАГНОСТИКА

Хотя ваша новая угловая шлифовальная машина действительно очень проста в эксплуатации, если у вас возникли проблемы, пожалуйста, проверьте следующее:

1. Если ваша мясорубка не будет работать, проверьте питание в сетевой вилке.
2. Если ваше шлифовальное колесо шатается или вибрирует, проверьте герметичность наружного фланца, убедитесь, что колесо правильно расположено на фланцевой пластине.
3. Если есть какие-либо признаки повреждения колеса, не используйте, так как поврежденное колесо может развалиться, снимите его и замените новым колесом. Разумно утилизируйте старые колеса.
4. При работе с алюминием или аналогичным мягким сплавом колесо вскоре засорится и не будет эффективно шлифоваться.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанные электротехнические изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте там, где есть возможности. Проконсультируйтесь с местным органом власти или розничным продавцом по вопросам утилизации.

Гарантийные обязательства – Гарантийный талон

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции)

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ (____) _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации

Изготовитель: INGCO TOOLS CO., LIMITED

Адрес: № 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

INGCO



www.ingco.com
MADE IN CHINA
0922.V02

INGCO TOOLS CO., LIMITED
No. 45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.

AG7502812