

Инструкция по эксплуатации

ТР ТС 019/2011



Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты рук: перчатки защитные «Стронгшелл» («Strongshell») с нефтемаслостойким нитрильным покрытием, артикул 28-417

Инструкция по эксплуатации должна быть использована в сочетании с информацией, указанной непосредственно на изделии, а также на внутритарной упаковке. Перед применением нового или уже бывшего в использовании изделия необходимо ознакомиться с **инструкцией по эксплуатации** ниже и провести тщательный осмотр изделия на предмет видимых внешних дефектов и/или повреждений. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные перчатки, а также те, которые по внешним признакам, могли изменить свои защитные свойства. Для обеспечения защиты необходимо использовать изделие в строгом соответствии с его защитными свойствами и декларацией и/или сертификатом соответствия.

Перчатки не должны соприкасаться с открытым пламенем или использоваться в условиях контакта с нагретыми поверхностями температура которых выше 80 °С. Перчатки нельзя носить, если существует риск попадания в движущиеся детали машин.

Назначение: перчатки предназначены для работы в сухих или слабо замасленных средах, где важны высокая механическая стойкость и надежный сухой захват.

Защитные свойства изделия:

Ми – от истирания;

Мп – от порезов

Изделие не содержит протеинов натурального каучука и силиконов. Для продолжительного сохранения защитных свойств рекомендуется соблюдать уход за изделием и поддерживать его в чистом и сухом состоянии.

Уход за изделием необходимо осуществлять в соответствии с символами по уходу:



- максимальная температура стирки 40 °С, обычный режим;



- сушка на веревке или вешалке в тени после стирки без отжима;



- не отбеливать;



- глажение запрещено;



- сухая профессиональная чистка (химчистка) запрещена;

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия, в случае если оно подвергалось стирке или обработке (уходу).

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.

Условия хранения: перчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Перчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.

Условия транспортировки: Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Срок службы не установлен (зависит от характера и интенсивности выполняемых работ).

Утилизация перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Перчатки утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Синтетические высокомолекулярные соединения».

142645, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, участок 108В, строение 5.

тел. +7(496) 413-84-63 www.svscompany.ru e-mail: svs@svscompany.ru

Сделано в России