


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL


Штангенциркуль электронный

TMT322006 TMT321506



www.totalbusiness.com
TOTAL TOOLS CO., PTE LTD.
MADE IN CHINA T0321.V01

ОСОБЕННОСТИ СУППОРТА



ПРИМЕНЕНИЕ СУППОРТА



Измерения внешних размеров



Измерения внутренних размеров



Измерения глубины



Измерения шага резьбы



Измерение дифференциальным методом
(применение установки нуля)




ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Перед использованием очистите штангенциркуль сухими хлопчатобумажными тканями, чтобы избежать чрезмерного отображения штангенциркуля, вызванного влажностью.
2. Держите суппорт чистым и сухим(жидкость может повредить ползунок)
3. Лица должны быть аккуратно очищены хлопчатобумажными тканями, никогда не используйте бензин, ацетон и другие органические растворы.
4. Чтобы сэкономить электроэнергию, выключайте устройство, когда суппорт некоторое время будет простаивать.
5. Никогда не прикладывайте никакого электрического давления к какой-либо части суппорта и никогда не используйте электрическую ручку, опасаясь повредить ее чип.
6. Для получения других примечаний, пожалуйста, обратитесь к обычным штангенциркулям.
7. При замене батареи может произойти случайное неправильное отображение. Просто выньте аккумулятор, а затем снова вставьте его через более чем 30 секунд, пока дисплей не вернется в нормальное состояние

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Мигание цифр показывает, что батарея разряжена. Снимите крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой, и замените батарею (положительной стороной наружу)



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Мера
Пять цифр мигают одновременно, примерно раз в секунду.	Напряжение батареи ниже 2.9 В.	Замените батарею.
Дисплей не меняется при перемещении ползунка	Случайная неисправность в цепи	Выньте аккумулятор и сбросьте его через 30 минут
Менее точная, чем указано, но в пределах ± 0.1 мм	Грязь в датчике	Снимите крышку ползунка и ее узел, очистите поверхность датчика чистым сжатым воздухом (5 кг/см ²)
Нет дисплея на ЖК-дисплее	1. Батарея в плохом контакте 2. Напряжение батареи менее 2.9 В	1. Снимите крышку батарейного отсека и отрегулируйте сиденье батареи, поддерживайте хорошее соединение 2. Замените батарею.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения: 0-150 мм/0-6 ", 0-200 мм/0-8 "

0-300 мм/1-12"

Разрешение: 0.01 мм/0.0005 "

Точность: ± 0.02 мм/0.001" (<100 мм)

± 0.03 мм/0.001 (>100-200 мм).

± 0.04 мм/0.0015" (>200-300 мм).

Повторяемость: ± 0.01 мм/0.0005"

Максимальная скорость измерения: 1.5м/сек, 60"/сек

Измерительная система: Линейная емкостная измерительная система.

Дисплей: ЖК-дисплей.

Питание: Одна ячейка кнопки 3В


Емкость: 230 мАч

Рабочая температура: 5°C-40°C

Влияние влажности: Не важно при 80% относительной влажности

НОМЕНКЛАТУРА

1. Внутренние измерительные губки
2. МЕТРИЧЕСКОЕ/ДЮЙМОВОЕ переключение
3. Стопорный винт
4. Светодиодный дисплей
5. Внешних измерительных губок
6. Кнопка включения/выключения питания
7. Установка нуля
8. Крышка батарейного отсека
9. Лезвие для измерения глубины
10. Ступенчатое измерение граней




ПОДГОТОВКА

- (1) Ползунок можно снять только после ослабления стопорного винта (пункт № 3 номенклатуры).
- (1) Ползунок можно снять только после ослабления стопорного винта (пункт № 3 номенклатуры).
- (2) Протрите все измерительные поверхности и штангенциркуль. Органические растворы не допускаются.
- (3) Проверьте, хорошо ли реагируют все кнопки и ЖК-дисплей.


ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ

1. Ослабьте стопорный винт.


- ① Включите устройство нажатием кнопки “ ВКЛ.”. Затем выберите необходимую систему единиц измерения, нажав кнопку Дюйм/метрика. (Каждый раз, когда кнопка нажата, дюймовые и метрические цифры будут отображаться поочередно).
- ② Приложите нормальное измерительное давление к ползунку, чтобы закрыть внешние измерительные губки. Затем нажмите кнопку “ ноль”, чтобы сбросить дисплей до нуля.




А. Измерения внутренних размеров



В. Измерения внешних размеров



С. Измерения глубины



Д. Измерения шагов

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и составляет 3 года со дня продажи.

Владелец инструмента имеет право на бесплатный ремонт изделия в течении гарантийного срока по тем неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов.

В гарантийный ремонт принимается инструмент при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона установленного образца с правильно и полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя. Инструмент принимается только в чистом и собранном виде

Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: диски, ножи, сверла, буры, патроны, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы и т.п. Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)
- замену корпуса электроинструмента

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- отсутствие, повреждение или изменение серийного номера на инструменте или гарантийном талоне, а также при их несоответствии
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- выход из строя вследствие перегрузки (одновременный выход из строя обмоток якоря и статора или обеих обмоток статора – выявляется только при диагностике в сервисном центре)
- механические повреждения электроинструмента
- возникновение недостатков из-за действий третьих лиц, непреодолимой силы, стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных воздействий и/или внешних воздействий агрессивных сред и высоких температур
- естественный износ инструмента: полная или частичная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина, отработанная смазка в редукторе (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).

- порча инструмента из-за скачков напряжения в электросети
- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки (см. главу «Указание по технике безопасности»)
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений и смазки электроинструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей
- поломок, связанных с недостатком ухода за электроинструментом
- частично или полностью разобранный электроинструмент.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка и замена смазки) в гарантийный период является платной услугой.

Владелец электроинструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики электроинструмента в сервисном центре.

Гарантийный талон № _____

Наименование инструмента и модель _____

Серийный № _____

Год выпуска _____ 202 _____

Дата продажи _____ (____) _____ 202 _____

Наименование торговой организации _____

Подпись продавца _____

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий к внешнему виду и качеству и комплектации товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца _____

Штамп торговой организации


*Производитель: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
Адрес: No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China*

Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____	Гарантийный талон № _____
Дата приемки _____	Дата приемки _____	Дата приемки _____
Сервисный центр _____	Сервисный центр _____	Сервисный центр _____
Дата выдачи _____	Дата выдачи _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



Штангенциркуль электронный

www.totalbusiness.com
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
MADE IN CHINA
T0321.V01