




инструкция по сборке

Зеркало навесное арт. 7079




габаритные размеры

высота - 800 мм
ширина - 600 мм
глубина - 128 мм




единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)

LAZURIT
FURNITURE FACTORY



поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стойка	1	2	768	20
2	Стенка задняя	1	1	768	598
3	Стенка горизонтальная	1	2	600	128



2





3



A 179404  M6x30 x4	B 101608  7x50 x6	E 013859  8x40 x2	F 067952  5x50 x2	G 100640  20x0.5 x10
--	---	---	--	--

4



B
101608 7x50
x3



5










6



7

F	8x40	F	5x50	G	20x0.5
013859	x2	067952	x2	100640	x10



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2 °С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.