


Щиток сварщика

# Basic



Руководство по эксплуатации



Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования

## 1. Описание

Щиток сварщика является средством защиты нового поколения. Щиток можно использовать при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки.

Сварочный ЩИТОК обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Корпус щитка изготовлен из износостойчивых и термостойчивых полимерных материалов.

Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизирует нагрузку на шею и не вызывает усталость при длительном ношении.


Телескопическая регулировка оголовья позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка сварщика и расширить обзор. Регулировка угла наклона позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка.

Маска изготовлена из высококачественного термостойкого материала.

Функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки.

Увеличенное смотровое окно обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта и показаний аппарата.

## 2. Устройство сварочной маски



**А** - корпус маски сварщика (щиток);  
**Б** - фиксирующая рамка;  
**В** - внешнее поликарбонатное защитное стекло;  
**Г** - светофильтр (стекло);  
**Д** - оголовье с уплотнительной накладкой;

**Д1** - винт-регулятор ширины оголовья;  
**Д2** - болт;  
**Д3** - зубчатая шайба с рычагом регулировки наклона;  
**Д4** - внутренняя шайба;  
**Д5** - наружная шайба;  
**Д6** - винт-фиксатор (барашек).

### 3. Технические характеристики

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Размер смотрового окна светофильтра      | 110×90                                        |
| Размер светофильтра, мм                  | 110×90×3                                      |
| Уровень защиты от УФ/ИК лучей            | 11 DIN                                        |
| Уровень затемнения в нерабочем состоянии | 11 DIN                                        |
| Уровень затемнения во время сварки       | 11 DIN                                        |
| Диапазон рабочих температур              | от -30 до +70 °C                              |
| Хранение при температуре                 | от -30 до +70 °C                              |
| Материал                                 | ударопрочный,<br>термостойкий<br>полипропилен |

### 4. Перед сваркой

Проверьте состояние защитного стекла и убедитесь, что оно чистое, так же убедитесь, что отсутствуют загрязнения на передней части светофильтра, особенно в области датчиков.

Отрегулируйте положение головного крепления.

### 5. Предупреждения

Убедитесь, что степень затемнения светофильтра подходит для Вашей работы.

Данный щиток и стекла не предназначены для газовой и лазерной сварки, а также других видов сварки и резки, не относящихся к дуговой.

Щиток предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при нормальном режиме сварки. Проверяйте щиток на предмет светонепроницаемости перед каждым использованием. Кроме того, каждый раз следует проверять чистоту защитных стекол.

Перед каждым использованием проверяйте щиток на предмет повреждений. Любые поцарапанные, треснувшие или иным образом поврежденные детали следует немедленно заменить.

Регулярно заменяйте внешнее защитное стекло при налипании брызг расплавленного металла на поверхности, при появлении трещин, царапин, неровностей и помутнения.

Никогда не кладите маску на горячую поверхность.

Не вносите никаких изменений в маску, если иное не указано в данной инструкции. Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции.

Используйте маску только при температурах от -30 °С до +70 °С.  
Температура хранения от -30 °С до +70 °С. Храните маску в сухом, прохладном и тёмном месте.

Гарантийный срок службы **один год**.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

К работе со сварочными щитками допускаются лица не моложе 18 лет. Излучение дуговой сварки может обжечь глаза.

Щитки лицевые сварщика сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ТУ 32.99.1-001-53715549-2021.

Производитель: ООО «ПРОМТОРГ», 188307, Ленинградская область, м. р-н Гатчинский, г.п. Гатчинское, г. Гатчина, ул. Жемчужина, зд. 2 стр. 5, офис 1 по заказу ООО «Оптима Велд».

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Щиток сварщика Optima Basic

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)