

Sealit Pride 50 для межпанельных швов

ОПИСАНИЕ

«SEALIT» Pride 50 Двухкомпонентный полиуретановый герметик, предназначенный для герметизации и воздухо- и влагозащиты стыков ограждающих конструкций и панельных плит строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью до 50%. Герметизация стыков, трещин, отверстий на наружной части помещений.

СВОЙСТВА

После отверждения герметик представляет собой резиноподобный, водостойкий, эластичный и прочный атмосферостойкий материал с отличной адгезией к бетону, цементно-песчаному раствору, металлам, дереву, кирпичу оштукатуренным поверхностям. Возможна поверхностная окраска (только эластичными водно-дисперсионными составами необходима предварительная проверка на совместимость краски и герметика. Отвержденный герметик является стойким к воздействию эксплуатационных факторов в диапазоне температур от -60°C до +80°C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность при 23°C, час	4
Срок хранения	6 месяцев
Условная прочность в момент разрыва при 20°C, МПа	0,2
Относительное удлинение в момент разрыва при 20°C, %	500
Относительное удлинение в момент разрыва при -50°C, %	110
Характер разрушения	когезионный
Соппротивление текучести, мм	2
Рабочий диапазон температур нанесения, °C	от -15°C до +30°C
Модуль упругости при +23°C, МПа	0,2
Модуль упругости при -20°C, МПа	0,3
Плотность, кг/м ³	1600+-
Прогнозируемый срок службы, год	10 лет
Фасовка (ведро)	12,5 кг ,16,5 кг
Цвет	Супербелый, графитовый серый

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

Герметик поставляется в виде комплекта из двух компонентов. Компонент №1 – наполнитель – густая паста белого цвета. Компонент №2 – вязкая жидкость светло-желтого или черного цвета, расфасованная в пластиковые контейнеры с герметичной крышкой. Весовое соотношение обеспечивается при фасовке компонентов на заводе-изготовителе. Снять крышку с ведра компонента №1 и с контейнера компонента №2. Тщательно перемешивая, вылить весь компонент №2 из контейнера в ведро с компонентом №1 и перемешать до получения однородной массы при помощи низкооборотистой дрели в течении 6-8 минут. В процессе перемешивания компонентов герметик становится менее густым и вязким. При необходимости получения малых объемов герметика следует перемешивать 10 весовых частей компонента №1 с одной весовой частью компонента №2. После плотно закрыть контейнер с компонентом №2. Наличие капельной влаги недопустимо. Не наносить во время дождя и снега!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора,

остатков ранее применённых герметизирующих материалов и пр. Наносить материал необходимо на сухую поверхность! Наличие влаги на поверхности недопустимо!! При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея.

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специальных ручных либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Герметик должен наноситься слоем не менее 3-5 мм. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем, после нанесения герметика удалить скотч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструменты мыть ацетоном или уайт-спиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Неотвержденный и отвержденный герметик относится к малоопасным веществам. Герметик и его компоненты относятся к трудногорючим, невзрывоопасным материалам, которые горят только при внесении в пламя. Компоненты герметика способны при длительном контакте с кожей вызывать дерматиты, поэтому при работе следует избегать прямого контакта с кожей (работать в резиновых перчатках). При попадании компонентов на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала уайт-спиритом, а затем теплой водой с мылом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Компоненты герметика перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности тары с компонентом №2. При минусовой температуре, после транспортировки, компоненты герметика следует поместить в тёплое помещение (+20°C) на 1 сутки. Компоненты герметика хранят в таре изготовителя при температуре, не превышающей 30°C, в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей



**СОБСТВЕННАЯ
ЛОГИСТИКА**
оперативно и бесплатно



**ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА**
товар сертифицирован



**ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР**
лучшие цены



**ВСЕГДА
РЯДОМ**
большая сеть дилеров

ООО «ТАЧ ПРОФ»
ИНН 5012099829

Адрес: г. Подольск, ул. Лобачева 14, оф. 4.

Тел.: 8 (499) 391-33-40; 8 (800) 201-19-62

Бесплатный звонок по России.

E-mail: info@sealit.ru

Web: sealit.ru