

Sealit PridePlus для межпанельных швов

ОПИСАНИЕ

«SEALIT» **Pride plus** Двухкомпонентный полиуретановый герметик, предназначенный для герметизации и воздухо- и влагозащиты стыков ограждающих конструкций и панельных плит строящихся и ремонтируемых зданий, и сооружений с деформативностью до 50%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональный герметик с соотношением компонентов №1 и №2 в пропорции 8/1. Долговременная герметизация деформационных швов в строительных конструкциях Герметизация стыков, трещин, отверстий на наружной части помещений.

СВОЙСТВА

После отверждения герметик представляет собой резиноподобный, водостойкий, эластичный и прочный атмосферостойкий материал с отличной адгезией к бетону, цементно-песчаному раствору, металлам, дереву, кирпичу, оштукатуренным поверхностям. Отвержденный герметик является стойким к воздействию эксплуатационных факторов в диапазоне температур от -60°C до +70°C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность при 23°C, час	От 2 до 10
Срок хранения	6 месяцев
Условная прочность в момент разрыва при 20°C, МПа	0,2 (2,0)
Относительное удлинение в момент разрыва при 20°C, %	500
Относительное удлинение в момент разрыва при -50°C, %	110
Характер разрушения	когезионный
Сопротивление текучести, мм	Не более 2
Рабочий диапазон температур нанесения, °C	от -20°C до 0°C, +5°C до +35°C
Модуль упругости при +23°C, МПа	0,2
Модуль упругости при -20°C, МПа	0,3
Плотность, кг/м ³	1кг -7-12 пог.м
Прогнозируемый срок службы, год	10 лет

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

Снять крышки с ведра компонента №1 и с контейнера компонента №2. Тщательно перемешивая, вылить весь компонент №2 из контейнера в ведро с компонентом №1 и перемешать до получения однородной массы при помощи низкооборотистой дрели в течение 6 – 8 минут. В процессе перемешивания компонентов, герметик становится менее густым и вязким. При необходимости получения малых объемов герметика следует перемешать 8 весовых части компонента №1 с одной весовой частью компонента №2, после плотно закрыть контейнер с компонентом №2. Недопустимо разбавление растворителями.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее примененных герметизирующих материалов и пр. Наносить материал необходимо на сухую поверхность! Наличие влаги на поверхности недопустимо!!

При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея.

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специальных ручных либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Герметик должен наноситься слоем не менее 3-5 мм. Минимальная допустимая ширина шва между панелями 10 мм. Оптимальное соотношение глубины шва к его ширине 1:3, но глубина шва не должна превышать 8 мм. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем, после нанесения герметика удалить скотч.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В незавулканизированном состоянии смывается теплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с неотвержденный и отвержденный герметик относится к малоопасным веществам. Герметик и его компоненты относятся к трудногорючим, невзрывоопасным материалам, которые горят только при внесении в пламя. Компоненты герметика способны при длительном контакте с кожей вызывать дерматиты, поэтому при работе следует избегать прямого контакта с кожей (работать в резиновых перчатках). При попадании компонентов на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала уайт-спиритом, а затем теплой водой с мылом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Компоненты герметика перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности тары с компонентом №2. При минусовой температуре, после транспортировки, компоненты герметика следует поместить в тёплое помещение (+20°C) на 1 сутки. Компоненты герметика хранят в таре изготовителя при температуре, не превышающей 30°C, в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей.

**СОБСТВЕННАЯ
ЛОГИСТИКА**

оперативно и бесплатно

**ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА**

товар сертифицирован

**ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР**

лучшие цены

**ВСЕГДА
РЯДОМ**

большая сеть дилеров

ООО «ТАЧ ПРОФ»
ИНН 5012099829

Адрес: г. Подольск, ул. Лобачева 14, оф. 4.
Тел.: 8 (499) 391-33-40; 8 (800) 201-19-62

Бесплатный звонок по России.

Е-mail: info@sealit.ru

Web: sealit.ru

