


# Схема сборки полочного стеллажа Л50


Основная секция

Дополнительная секция




1. Рама Л50
2. Балка Л60
3. Полка металлическая
4. Полка фанерная
5. Фиксатор
6. Стяжка\*
7. Саморез сверлоконечный

А






Б




\*Стяжкой комплектуются балки длиной 1500мм и выше

# Схема сборки рамы Л50





- 1 - Болт М6х16
- 2 - Шайба 6
- 3 - Гайка М6
- 4 - Болт М6х45

| Ширина рамы В,<br>мм | Длина<br>горизонтального<br>раскоса, мм | Длина наклонного<br>раскоса, мм |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 300                  | 249                                     | 867                             |
| 400                  | 349                                     | 898                             |
| 500                  | 449                                     | 939                             |
| 600                  | 549                                     | 988                             |
| 700                  | 649                                     | 1045                            |
| 800                  | 749                                     | 1109                            |
| 900                  | 849                                     | 1178                            |
| 1000                 | 949                                     | 1251                            |




Б (1-й вариант установки подпятника)


В (2-й вариант установки подпятника)



# Схема сборки балки Л60



# Модельный ряд рам Л50 \*



\* Шаг изменения высоты рамы 50мм. Возможно изготовление рам высотой до 9000мм

# Схема сборки углового стеллажа

