


Рис. Схема сборки





Крепеж




Необходимые инструменты



Инструкция по сборке






6

Фиксируем все шплинты



7

Болт М8*16 x2 Шайба М8 x4 Гайка М8 x2



поз. 7

поз. 8

Болт М8*16 x1 Шайба М8 x2 Гайка М8 x1

8

4 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во штук
Позиция 1 (поз.1) «Кузов»	1
Позиция 2 (поз.2) «Рама»	1
Позиция 3 (поз.3) «Передняя ось»	1
Позиция 4 (поз.4) «Задняя ось»	1
Позиция 5 (поз.5) «Распорка задней оси»	2
Позиция 6 (поз.6) «Колеса»	4
Позиция 7 (поз.7) «Ручка»	1
Позиция 8 (поз.8) «Рукоятка»	1
Болт М8*16	6
Болт М8*35	2
Болт М6*15	2
Болт М8*50	1
Шайба М8	14
Шайба М8 увеличенная	4
Шайба М20	9
Гайка М8	8
Гайка М8 с фиксатором	1
Гайка М6	2
Шплинт	5

5 ЗАМЕТКИ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Транспортирование

Упаковка, в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

5.2. Хранение

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.