000 «Научно-техническая компания ПРИБОРЭНЕРГО»

Преобразователь интерфейсов

RS232 - RS485

Руководство по эксплуатации Паспорт ПСРЭ.01.ПИRS232RS485.20.03

Содержание	
1 Основные сведения об изделии	3
2 Комплектность	3
3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	3
4 Требования безопасности	3
5 Обслуживание	4
6 Условия транспортирования	4
7 Условия хранения и утилизации	
8 Указание по эксплуатации	
9 Свидетельство о приёмке	
Приложение	5

			-							
					ПСРЭ.01.ПИRS232RS485.20.03					5 20 03
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	1101 0.01.11/11/02521/0405.20.05					
Разра	аб.				Floor Community of the				Лист	Листов
Пров	ер.				Преобразователь интерфейсов				2	5
					RS232 — RS485					
Н. Ко	нтр.					000 «НТК ПРИБОРЭНЕРГО»		ОРЭНЕРГО»		
Утв	ерд.				IP20					

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Прибор предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485 с обеспечением гальванической изоляции.

Прибор позволяет подключать к промышленной сети RS-485 персональный компьютер или другое устройство, имеющее порт RS-232. Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания 12 В постоянного тока.

Прибор изготавливается в пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку 35мм.

Особенности устройства:

- Индикация приема/передачи данных
- Индикация питания

Технические характеристики указаны в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Лист

	таблаца т. техначескае характтераег
Габаритные размеры, не более	36,3 х 90.2 х 57.7 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Скорость обмена	240 92 000 бит/сек
Максимальное кол-во подключаемых устройств RS485	32(256 с усилителем)
Длина связи RS485, не более	1200 м
Длина связи RS232, не более	10 м
Допустимое напряжение гальванической изоляции входов, не менее	
Потребляемая мощность, не более	0,5 BA
Питание	DC 12 B
Диапазон рабочих температур	-10+50 °C
Масса	0,1 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Преобразователь интерфей	ca RS232 <i>-</i> RS485	ШТ.
Упаковка	1 шт.	

Паспорт 1 экз. на партию

3 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Срок хранения 2 года.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации преобразователь интерфейса не представляет опасности для жизни и здоровья потребителя, не причиняет вред его имуществу и окружающей среде. Монтаж преобразователя должен производиться в обесточенном состоянии квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим соответствующий допуск. Запрещается эксплуатация и подлежит замене преобразователь с повреждением корпуса, клемм или печатной платы.

					ПСРЭ.01.ПИRS232RS485.20.
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	7101 010111 711 (02021 (01001201

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий.

6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование преобразователей разрешается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных преобразователей от механических повреждений.

7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение преобразователей осуществляется в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до +55°C. По истечении срока службы преобразователи утилизируются как бытовые отходы. Преобразователи по классу опасности отходов соответствуют V классу (практически неопасные отходы).

8 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установить прибор в шкафу электрооборудования на DIN-рейку шириной 35мм в соответствии с его габаритными размерами, приведенными в приложении. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.

Подключение цепей RS485 производится через винтовые клеммы, без разбора корпуса в соответствии с маркировкой на корпусе.

Клемма GND служит для подключения экрана и/или выравнивания потенциалов.

Клеммы «А» и «В» для подключения интерфейса RS485.

Подключение цепей RS232 производится через винтовые клеммы, без разбора корпуса в соответствии с маркировкой на корпусе.

Подключение цепей питания производится через винтовые клеммы в соответствии с маркировкой на корпусе.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано пригодным для эксплуатации.

Подпись лица,	ответствен	ного за пр	иемку:
	()	
Дата: ""		_20г.	
МΠ			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Преобразователь интерфейса =12B 120 Ом RS-232 RS-485 GND 40 -A 50 -B 60 --07 GND -08 Rx -09 Tx GND 5 RxD 2 TxD 3

прибор 31 Рис. 1. Схема подключения

прибор 1




Рис. 2. Габаритные и установочные размеры

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата