



Инструкция распространяется на одежду специальную для защиты от Общих Производственных Загрязнений и механических воздействий (О.П.З.)

1. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Эксплуатация спецодежды должна осуществляться в соответствии с её сезонным назначением и использоваться только в соответствии с маркировкой заявленных защитных свойств (**З** - спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений, **Ми** – спецодежда для защиты от механических воздействий (истирания) и сертификатами (декларациями) соответствия требуемым стандартам.

Спецодежда декларирована на соответствие **EAC**
ТР ТС 019/2011.

2. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Изделия, транспортируемые в подвешенном или сложенном виде, должны храниться до реализации в подвешенном виде, транспортируемые в потребительской таре или связанными пачками, в бумаге или без нее, - на стеллажах. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м.

Срок хранения не ограничен.

3. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «Факел-спецодежда», 127282, г. Москва, Чермянский проезд, дом 7
Страна изготовитель – Россия.

Изделия изготовлены согласно ГОСТ 12.4.280-2014

Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

Дата изготовления указана на этикетке.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы, срок годности не установлен, гарантийный срок определяется в соответствии с законодательством РФ.

Спецодежду утилизируют в соответствии с требованиями нормативных документов.



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

5. СИМВОЛЫ ПО УХОДУ И ИХ РАСШИФРОВКА



Максимальная температура стирки 40°C
Обычный режим



Максимальная температура стирки 30°C
Обычный режим



Сушка на веревке или вешалке
после стирки без отжима



Барабанная сушка возможна
Обычная температура;
максимальная температура на выходе 60°C



Не применять барабанную сушку



Гладить при максимальной температуре
подошвы утюга 110°C, без пара
Глажение с паром может вызывать
необратимые повреждения



Гладить при максимальной температуре
подошвы утюга 150°C



Глажение запрещено



Не отбеливать



Профессиональная сухая чистка в
тетрахлорэтилене и во всех растворителях,
перечисленных для символа F.
Обычный режим



Сухая чистка запрещена



Сушка на веревке или вешалке
в тени после стирки с отжимом