



SHREDDER

CLEAN SINK

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Перед установкой, при необходимости, сделайте отверстие в столешнице (мойке) фрезой диаметром 27-29 миллиметров.

МОДЕЛЬ: CS-K01L, CS-K02L, CS-K03L, CS-K04L, CS-K05L, CS-K06L, CS-K07L, CS-K08L, CS-K09L, CS-K010L, CS-K011L, CS-K012L, CS-K013L, CS-K014L.

1. Вставьте крепёжную втулку (фланец) (4) вместе с прокладкой (5) в отверстие столешницы (мойки).

2. Снизу столешницы (мойки) наденьте на крепёжную втулку (фланец) (4) прокладку (5) и крепёжную гайку (6), затените её.

3. Колбу (7) для моющего средства присоедините к крепёжной втулке (4), закрутите её против часовой стрелки.



МОДЕЛЬ: CS-K15L, CS-K16L, CS-K17L, CS-K18L.

1. Вставьте крепёжную втулку (фланец) (4) вместе с прокладкой (5) в отверстие столешницы (мойки).

2. Снизу столешницы (мойки) наденьте на крепёжную втулку (фланец) (4) прокладку (5) и крепёжную гайку (6), затените её.

3. Подсоедините удлинительную трубку к помпе через резьбовое горлышко на крепёжной втулке (фланце), вставьте колпачок в горлышко емкости с моющим средством, после чего можно использовать

