

Ручной съемник хомутов с резакoм HCC 2000 | 516



Рекомендуется для СНЯТИЯ оригинальных ушковых хомутов Oetiker

- Преимущества**
- Четкий обзор при применении
 - Быстрое и легкое снятие ушковых хомутов
 - Эргономичные рукоятки
 - Максимально безопасный способ снятия хомутов



Ручной съемник хомутов с резакoм
HCC 2000 | 516
Арт. № 14100516

Режущие инструменты комбинированного действия: максимальный выигрыш в силе для более легкого и безопасного применения

Специальная конструкция: только для снятия ушковых хомутов Oetiker



Ручной съемник хомутов с резаком HCC 2000 | 516

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Номер модели	HCC 2000 516
Арт. №	14100516
Размеры:	
Длина	232,0 мм
Ширина	58,0 мм
Высота	23,0 мм
Вес	330 г
Ширина губок	12,7 мм
Ширина раствора	13,5 мм
Ширина ушка, не более	13,0 мм
Базовое усилие губок	2000 Н

ОПИСАНИЕ

Ручные съемники хомутов с резаком Oetiker предназначены для безопасного снятия ушковых хомутов Oetiker, для установки которых использовались ручные монтажные клещи Oetiker серии HIP 2000 или аналогичный механический инструмент. Более подробную информацию см. в разделе «Применяемые хомуты» ниже.

Они способны выдержать большое число циклов резания без ухудшения характеристик, при этом для резания от оператора требуется наименьшее возможное усилие. Цельнометаллическая конструкция обеспечивает длительный срок службы инструмента, а рукоятки с текстурированной поверхностью — повышенную надежность захвата.

ТОЛЬКО ДЛЯ СНЯТИЯ ХОМУТОВ. Ручные съемники с резаком можно отличить от синих ручных монтажных клещей по оранжевым рукояткам. Существенный выигрыш в силе позволяет легче и быстрее снимать хомуты и сокращает риск получения травм из-за перенапряжения.

Ожидается получение патента

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ХОМУТЫ

Ручной съемник хомутов с резаком HCC 2000 | 516 способен разрезать указанные ниже ушковые хомуты при соблюдении указанных значений ширины и толщины ленты.

Лента из нержавеющей стали

ширина		толщина
9,0 мм	x	0,6 мм
7,0 мм	x	0,8 мм

Стальная лента


ширина		толщина
9,0 мм	x	0,8 мм




Толщина ленты

Ширина ленты


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Разместите губки инструмента на каждой из сторон ушка хомута или на одном из его участков



2. Сведите рукоятки



3. Полностью разрежьте и снимите хомут

Соблюдайте осторожность при использовании ручных съемников хомутов с резакoм. Они могут создавать очень большое усилие. **При разрезании хомутов рекомендуется надевать средства защиты органов зрения.**

ТОЛЬКО ДЛЯ СНЯТИЯ ХОМУТОВ