

RU
KZ

Ray Cube

инструкция лазерный уровень



 ROKODIL

Содержание

Указания по безопасности	2
Область применения	5
Комплект поставки	6
Описание прибора	7
Технические характеристики	8
Работа с прибором	9
Проверка калибровки на месте	11
Техобслуживание и ремонт	14
Правила, Сертификация, Классификация	15
Хранение и реализация	
Транспортировка	
Утилизация	
Сертификация	
Классификация лазера	
Гарантийные обязательства	16

Мазмұны

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар	20
Қолдану саласы	23
Жеткізу жиынтығы	24
Аспаптың сипаттамасы	25
Техникалық сипаттамалары	26
Аспаппен жұмыс істеу	27
Орнында калибрленуін тексеру	29
Қызмет көрсету және жөндеу	32
Қағидалар, Сертификаттау, Жіктелім	33
Сақтау және өткізу	
Тасымалдау	
Көдеге жарату	
Сертификаттау	
Лазердің жіктелімі	
Кепілдік міндеттемелер	34

Указания по безопасности

Ограничение по использованию

Используйте устройство только по назначению, указанному в данной инструкции по эксплуатации.

Рабочее место

Держите рабочее место в чистоте, а также старайтесь работать в хорошо освещенных местах. Не работайте инструментом в присутствии детей и третьих лиц.

Электробезопасность

Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Работайте в сухих закрытых помещениях. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

Индивидуальная безопасность

Будьте внимательны. Не работайте с электроинструментом при усталости, под действием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотических веществ.

Не направляйте лазерный луч в глаза себе, другим людям или животным. Настоящий измерительный инструмент генерирует излучение лазера класса II согласно EN 60825-1:2007. Этим излучением Вы можете непреднамеренно ослепить людей.

Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом

Прямое попадание луча лазера 2-го класса в глаз считается безопасным в течение не более 0,25 секунды. В этом случае ответная реакция глазного века обеспечивает достаточную защиту глаза. На расстоянии более 1 метра данный лазерный прибор можно рассматривать как полностью безопасный лазер 1-го класса

без надзора. Они могут непреднамеренно ослепить себя, других людей.

Меры предосторожности

Используйте соответствующий электроинструмент в соответствии с целью применения. Выбор правильного электроинструмента сделает вашу работу более эффективной и безопасной. Если выключатель не может быть включен или выключен, нельзя использовать данный электроинструмент. Так как электроинструменты, которыми нельзя управлять с помощью переключателей, опасны и требуют ремонта. Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не используйте их рядом с посторонними лицами.

Обслуживание электроинструмента

Ремонт электроинструмента необходимо производить только в сертифицированных сервисных центрах. Запрещено самостоятельно вскрывать и производить ремонт устройства, в т. ч. его комплектующих. Самостоятельное вскрытие, ремонт могут привести к выходу устройства и его комплектующих из строя и / или поражению электрическим током.

Используйте электроинструмент, полагаясь на инструкцию эксплуатации. Также следует помнить, что использование электроинструментов, которые не соответствуют необходимым требованиям, может быть опасным.

Пользуйтесь устройством только по назначению

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

При обнаружении неисправностей в работе оборудования необходимо прекратить его использование и обратиться в сервисный центр по номеру 8 800 775-56-29 или через официальный сайт rokodil.ru

Квалификация персонала

Изделие предназначено для использования непрофессиональными пользователями в бытовых целях, специальные умения и знания не требуются.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния электроинструмента являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия,

деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригиналами деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Перечень критических отказов	Действие
Не работает автовыравнивание	
Не работает лазерный излучатель	Необходимо обратиться в сервисный центр
Появление дыма или запаха горелого	

При обнаружении неисправности

Если устройство не включается, проверьте исправность элементов питания (3 AAA батарейки), а также корректность их установки с соблюдением требуемой полярности +−.

Если устройство не работает от сети, проверьте исправность кабеля Type-C и используемого вами адаптера для подключения к электросети, а также его характеристики, выходное напряжение должно соответствовать напряжению 3,7–5V~~⎓~~, с силой тока не менее 0,2 А.

При обнаружении неисправностей в работе оборудования необходимо прекратить его использование и обратиться в сервисный центр по номеру 8 800 775-56-29 или через официальный сайт rokodil.ru

Область применения

Настоящий измерительный прибор предназначен для построения и контроля горизонтальных и вертикальных линий. Данный прибор может применяться для любых видов строительных и ремонтных работ, контроля качества выполненных работ.

Комплект поставки

- 1 Лазерный уровень Rokodil Ray Cube — 1 шт.
- 2 Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- 3 Кронштейн-прищепка для крепления — 1 шт.
- 4 Сумка для транспортировки и хранения — 1 шт.
- 5 AAA батарейки — 3 шт.
- 6 Кабель Type-C — 1 шт.




2




5




3



6




1




4


Описание прибора




Окно излучателя
лазерных линий




Тумблер
разблокировки
маятника



Отверстие
для крепления
с резьбой 1/4"



Type-C вход для
работы от сети
Отсек для установки
элементов питания



Сенсорная кнопка
регулировки яркости
и отключения функции
самовыравнивания:

- одно короткое нажатие
регулирует уровень
яркости.

- длинное нажатие
(примерно 3 секунды)
отключает функцию
самовыравнивания.

Технические характеристики

Устройство	Rokodil Ray Cube
Цвет луча	Зеленый
Класс лазера	2
Тип лазера	515 нм., ≤1 мВт
Количество лучей	2
Дальность построения	>30 м
Угол самовыравнивания	5°
Время самовыравнивания	≤3 сек
Точность построения	±2 мм / 10 м
Регулировка яркости	4 режима
Световая индикация	да
Звуковая индикация	да
Отключение самовыравнивания	да
Степень защиты	IP54
Тип питания	3 AAA батарейки
Работа от сети	да
Рабочее напряжение	3,7–5 В
Автономность (при макс. нагр.)	~5 ч
Автономность (при средн. нагр.)	~10 ч
Сила тока	200 мА
Рабочая температура	-20...+50°C
Температура хранения	5...+40°C
Размеры устройства	73×68×65 мм
Резьба под штатив	1/4"
Разъем USB	да
Вес (нетто)	200 г

В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ АДАПТЕР, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АДАПТЕР (EAC)

ДАЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ, ТОЧНОСТЬ, АВТОНОМНОСТЬ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННЫХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Работа с прибором

Назначение

Лазерный прибор Rokodil Ray Cube предназначен для бытового использования — ремонта и строительства, не является геодезическим, топографическим, гидро-графическим, океанографическим, гидрологическим, метеорологическим или геофизическим оборудованием.

Не пригоден: для профессионального использования, для целей картографии (сухопутные или гидрографические карты), при подготовке планов, для триангуляционных измерений, при расчетах площади земельных участков, при определении превышения или при снижения относительно горизонтального уровня, для подобных измерений при проведении строительных работ, при строительстве дорог, дамб, мостов и т. п., при проведении шахтных работ, военных операций и т. п. Область применения простиряет-

ся от разметки местоположения стен и окон до установки опорных реек подвесных потолков и любых других видов ремонтных или строительных работ.

Эксплуатация

- Защищайте лазерный прибор от влаги и прямого солнечного света.
- Защищайте лазерный прибор от экстремальных температур и / или от колебаний температуры. Не оставляйте лазерный прибор на продолжительное время в автомобиле и влажных помещениях. При больших колебаниях температуры, перед включением следует выдержать инструмент до выравнивания температуры 10–20°C.
- Защищайте лазерный прибор от ударов и падений. После сильно-

го внешнего воздействия на лазерный прибор необходимо перед продолжением работы проверить точность (см. «Проверка калибровки на месте»).

- Выключайте лазерный прибор при транспортировке. Переведите кнопку включения в положение «Выкл» вправо. При этом блокируется маятниковый механизм, который может быть поврежден при резких движениях и ударах в разблокированном состоянии.

Включение / выключение

Для включения устройства переведите тумблер в положение «Вкл» влево, для отключения — в положение «Выкл» вправо.

Перед первым включением лазерного прибора вставьте 3 исправных элемента питания типа ААА в отсек для батареек или подключите прибор в сеть через адаптер питания, подключив кабель Type-C в разъем питания на корпусе устройства.

Режимы работы

После включения прибор находится в режиме самовыравнивания.

 Включение/отключение автоматического выравнивания активируется зажатием и удержанием сенсорной кнопки на верхней части устройства в течение 3 секунд.

 Регулировка яркости происходит путем однократных нажатий сенсорной кнопки, расположенной на верхней части устройства.

Индикатор отклонения от амплитуды наклона

Лазерный прибор спроектирован для самовыравнивания. Если лазерный прибор наклонен слишком сильно и не может выровняться самостоятельно (в пределах $> 5^\circ$ наклона), начнет мигать лазерный луч и издаваться звуковой сигнал. Это означает, что диапазон наклона был превышен и луч не является

уровнем и он не должен использоватьсь для определения или отметки уровня. Попробуйте переустановить лазерный прибор на более ровной поверхности.

Чистка лазерного прибора

Внешние пластиковые части прибора можно протирать влажной тканью или продувать сжатым воздухом для удаления пыли и грязи. Несмотря на то, что данные части являются устойчивыми к растворителям, никогда не используйте растворители при чистке лазерного прибора. Перед тем, как убрать лазерный прибор на хранение, удалите влагу при помощи мягкой сухой ткани.

Проверка калибровки на месте

Влияние на точность


Наибольшее влияние на точность оказывает окружающая температура. Особен-но разница температур от грунта наверх может отклонить лазерный луч. Так как тем-пературная шихтовка вблизи пола наиболь-шая, то инструмент следует, по возможно-сти, устанавливать на кронштейне, идущем в комплекте, на высоте >1 метра от пола. Отклонения могут быть вызваны как внешними воздействииями, так и специ-фичным влиянием: падениями или сильны-ми толчками. Поэтому каждый раз перед работой проверяйте прибор на точность.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за особенности конструкции лазерного излучателя допускается неоднородность и различная интенсив-ность яркости лазерного луча по периметру в различных условиях освещенности. Неоднородность лазерного луча: лазерные блики, но середина луча определяется. Различная яркость интенсивности до 50%

Проверка точности горизонтального луча:

Установите лазерный уровень на расстоянии около 5 метров от стены и отметьте на ней точку, указанную крестообразной проекцией. Поверните устройство таким образом, чтобы сместить луч приблизительно на 2,5 метра влево и проверьте, чтобы горизонтальная линия находилась в пределах указанных производителем значений допустимой погрешности. Повторите те же действия, смещающая лазерный луч вправо.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ СМЕЩАЙТЕ ОСЬ ВРАЩЕНИЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ ТОЧНОСТИ

Проверка точности вертикального луча:


- 1 Установите лазерный прибор напротив проема двери на расстоянии 2,5 м.
- 2 Включите лазерный уровень и отметьте положение вертикального луча на полу в проеме двери точно по центру луча (точка 1).
- 3 Отметьте положение луча (точка 2) на полу точно по центру луча, на расстоянии 5 метров от лазерного прибора.
- 4 Отметьте положение луча на верхнем крае проема двери точно по центру луча (точка 3).
- 5 Перенесите лазерный прибор на противоположную

Максимальное допустимое отклонение рассчитывается следующим образом: двойная высота двери \times 0.2 мм/м

сторону и выверите вертикальную линию так, чтобы её середина проходила точно через точки 1 и 2.

- 6 В таком положении отметьте положение луча на верхнем крае проема двери точно по центру луча (точка 4).
- 7 Разница между точками 3 и 4 является действительным отклонением инструмента от вертикали.

Пример: При высоте проема двери в 2 м максимальное отклонение $= 2 \times 2 \text{ м} \times 0.2 \text{ мм/м} = 0.8 \text{ мм}$, следовательно, расстояние между отметками 3 и 4 не должно превышать 0.8 мм.



В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОЧНОСТЬ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ТЕЛ.: 8 800 775-56-29, НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: GAROTDEL@mail.ru, ЛИБО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ROKODIL.RU

Техническое обслуживание и ремонт

- Не роняйте, не ударяйте, не трясите прибор. Лазерный прибор оснащен маятниковым механизмом, который чувствителен к механическому воздействию, вследствие которого может нарушиться точность устройства.
- Содержите прибор в чистоте.
- Не погружайте лазерный прибор в воду и другие жидкости.
- Загрязнения вытирайте немного влажной и мягкой салфеткой. Не используйте очищающие средства и растворители.
- Очищайте регулярно, особенно стеклянные поверхности защитных башен лазера. Стекла должны быть чистыми прозрачными, иначе это может повлиять на точность проекции луча.
- Перед каждым использованием проводите диагностирование и поверку прибора (см. «Проверку калибровки на месте»).
- Технические испытания не требуются.
- Особая упаковка и доставка не требуется.

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в упакованном виде, в складских отапливаемых помещениях, при температуре воздуха от +5...+40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Правила транспортировки

Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Утилизация



Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве EC об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE – 2002/96/EC).

В складских помещениях, где хранится изделие, не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и внутренних элементов изделия

Сертификация

Лазерный прибор соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 020/2011, 004/2011.

Классификация лазера

Настоящий измерительный инструмент генерирует излучение лазера класса II согласно EN 60825-1:2007. Эксплуатация данного инструмента не требует принятия дополнительных защитных мер.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СУМКЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ В КОМПЛЕКТАЦИИ С ПРИБОРОМ

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации устройства – 60 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт или замена устройства при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации. При механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.
- Гарантия снимается при наличии следов вмешательства в целостность изделия (повреждения шлицов винтов и другие признаки), а также при неправильной сборке.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и чек о приобретении устройства до конца гарантийного срока. Данные документы являются основанием для гарантийного обслуживания

Производитель

YANGZHOU BOKA PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес

No. 192, Ji'an North Road, Hanjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Сделано в КНР

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-ДИСТРИБУЦИЯ»
195267, Санкт-Петербург,
пр. Просвещения д. 86/1, оф. 12-Н,
тел. 8 800 775-56-29

Дата изготовления

4 квартал 2023 года

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар

Пайдалану бойынша шектеулер

Құралдарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мақсат бойынша ғана пайдаланыңыз.

Жұмыс орны

Жұмыс орнын таза ұстаңыз, сонымен қатар жақсы жарықтандырылған жерлерде жұмыс істеуге тырысыңыз, бала-лар мен бөгде адамдар болған кезде құралмен жұмыс жасамаңыз.

Электр қауіпсіздігі

Электр құралын жаңбырдың астында немесе ылғалды жерде қалдыра-маңыз. Құрғақ жабық жерлерде жұмыс жасаңыз. Электр құралына сү-дың енүі электр тоғымен зақымдану қаупін арттырады.

Жеке қауіпсіздік

Мұқият болыңыз. Шаршаған кезде, дәрі-дәрмектердің, алкогольдің, есірткі заттарының әсерімен электр құралдарымен жұмыс жасамаңыз.

Лазер сәулемесін көзіңізге, басқа адамдарға немесе жануарларға бағыттаңыз. Бұл өлшеу құралы EN 60825-1:2007 сәйкес II класти лазерлік сәуле шығарады. Бұл сәуле арқылы Сіз адамдарды байқаусызда соқыретуіңіз мүмкін.

Балаларға лазерлік өлшеу құралын бақылаусыз пайдалануға рұқсат берменіз.

2-ші класти лазер сәулемесінің көзге тікелей түсүі 0,25 секундтан аспайтын уақытқа қауіпсіз болып саналады. Бұл жағдайда көз қабағының қарсы жауабы көзди жеткілікті қорғалуын қамтамасыз етеді. 1 метрден астам қашықтықта бұл лазерлік құрылғыны толығымен қауіпсіз 1-ші класти лазер ретінде қарастыруға болады.

Олар байқаусызыда өздерін, басқа адамдарды соқыр етуі мүмкін.

Сақтық шаралары

Қолдану мақсатына сәйкес тиісті электр құралын қолданыңыз. Дұрыс электр құралын таңдау сіздің жұмысызызында тиімдірек және қауіпсіз етеді. Егер ажыратқышты қосу немесе өшіру мүмкін болмаса, бұл электр құралын пайдалану мүмкін емес. Ауыстырып-қосқыштардың көмегімен басқа-руға болмайтын электр құралдары қауіпті және жөндеуді қажет етеді. Электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және оларды бөгде адамдардың жаңында пайдаланбаңыз.

Электр құралдарына қызмет көрсету

Электр құралдарын жөндеуді тек сертификатталған қызмет көрсету орталықтарында жүргізу қажет. Құрылғыны, оның ішінде оның жиынтықтаушыларын өз бетінше ашуға және жөндеуге тыйым салынады. Өздігінен ашу, жөндеу құрылғының және оның жиынтықтаушыларының істен шығуына және/немесе электр тоғымен зақымдануға әкеleуі мүмкін.

Электр құралын пайдалану нұсқаулығына сүйене отырып пайдаланыңыз. Сондай-ақ, қажетті талаптарға сәйкес келмейтін электр құралдарын пайдалану қауіпті болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Құрылғыны TEK МАҚСАТЫНА САЙ ҚОЛДАНЫНЫЗ

Оқиға, ауыр түрде істен шығу немесе апат жағдайында қызметкерлер құрамының әрекеттері

Жабдықтың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды тоқтатып, 8 800 775-56-29 нөмірі бойынша немесе rokodil.ru ресми сайты арқылы сервистік орталыққа жүгіну қажет.

Қызметкерлер құрамының біліктілігі

Өнім көсібі емес пайдаланушыларға тұрмыстық мақсаттарда пайдаланауға арналған, арнағы дағдылар мен білімді қажет етпейді.

Шекті күй өлшемшарттары

Электр құралының шекті күйінің өлшемшарттары оны одан әрі пайдаланауға жол берілмейтін немесе экономикалық тұрғыдан тиімсіз болатын жағдайлар болып табылады. Мысалы,

тораптар мен бөлшектердің шамадан тыс тозуы, коррозиясы, деформациясы, ескіруі немесе бұзылуы немесе оларды авторландырылған қызмет көрсету орталықтары жағдайында түпнұсқа бөлшектермен жою мүмкін болмаған кезде немесе жөндеу жүргізудің экономикалық тиімсіздігі.

Ауыр түрде істен шығу тізбесі	Әрекет
Автотұзету жұмыс іstemейді	
Лазерлік сөүлелендіргіш жұмыс іstemейді	Сервистік орталыққа жүгіну қажет
Тұтіннің пайда болуы және жанған заттың ісі	

Ақаулық анықталған кезде

Егер құрылғы қосылмаса, қуат көздерінің ақаусыздығын (3 ААА батареялар), сондай-ақ қажетті полярлықты + - сақтай отырып, оларды орнатудың дұрыстығын тексеріңіз.

Егер құрылғы желіден жұмыс істемесе, Type-C кабелінің және электр желісіне қосылу үшін пайдаланылатын бейімде-гіштің ақаусыздығын, сондай-ақ оның сипаттамаларын тексеріңіз, шығыс кернеуі 3,7—5В — кернеуіне сәйкес келуі керек, ток күші кемінде 0,2 А.

Жабдықтың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды тоқтатып, 8 800 775-56-29 нөмірі бойынша немесе rokodil.ru ресми сайты арқылы сервистік орталыққа жүгіну қажет.

Қолдану саласы


Бұл өлшеу аспабы көлденен және тік желілерді құруға және бақылауға арналған. Бұл құрылғыны кез-келген құрылыш және жөндеу жұмыстарына, орындалған жұмыстардың сапасын бақылауға қолдануға болады.

Жеткізу жынтығы

- 1 Rokodil Ray Cube лазерлік деңгей өлшеуіш — 1 дана.
- 2 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
- 3 Бекітуге арналған кронштейн-қыстырығыш — 1 дана.
- 4 Тасымалдау және сақтауға арналған сөмкө — 1 дана.
- 5 AAA батареялары — 3 дана.
- 6 Type-C кабілі — 1 дана.




2



5




3



6




1




4

Өндіруші ПАЙДАЛАНУДЫҢ СЕНИМДІЛІК МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНЕ АСЕР ЕТПЕЙТИН,
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛМАСЫНА, СЫРТҚЫ ТҮРІНЕ ЖӘНЕ ЖЫНТЫҚТАЛУЫНА ҚОСЫМША ЕСКЕРТУСІЗ ӨЗГЕРИСТЕР ЕҢГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ.


Аспаптың сипаттамасы



Лазерлік сзықтарды
сөулелендіргіштік
терезесі



Маятникті
бүгіттән шығару
қосқышы




Бұрандасы бар
бекіту саңылауы
 $1/4''$



Желіден жұмыс
істеу үшін Type-C
кірмесі

Қуаттау элементтерін
орнатуға арналған
белік

Көпіршікті
денгейлешеуші



Жарықтық реттеу
және өзін-өзі тәсістіру
функциясын өшірудің
сенсорлы батырмасы:

- бір қысқа басу
- жарықтық денгейін
реттейді.

|| ұзақ басу (шамамен
3 секунд) өзін-өзі
тәсістіру функциясын
өшіреді.

Техникалық сипаттамалары

Кұрылуда	Rokodil Ray Cube
Сөulenің түсі	Жасыл
Лазер сыныбы	2
Лазер типі	515 нм., ≤1 мВт
Сәулелер саны	2
Тұрғызу қашықтығы	>30 м
Өздігінен түзету бұрышы	5°
Өздігінен түзету уақыты	≤3 сек
Тұрғызу дәлдігі	±2 мм / 10 м
Жарықтылық реттеу	4 режим
Жарық индикациясы	иә
Дыбыс индикациясы	иә
Өздігінен түзетуді өшіру	иә
Қорғаныс дәрежесі	IP54
Куат түрі	3 AAA батареялары
Желіден жұмыс істей	иә
Жұмыс кернеүі	3,7—5 В ■■■
Дербестік (макс. жұктеме кезінде)	~5 сағ
Дербестік (орт. жұктеме кезінде)	~10 сағ
Ток күші	200 mA
Жұмыс температурасы	-20...+50°C
Сақтау температурасы	5...+40°C
Күрьылғының өлшемдері	73x68x65 мм
Штатив астына арналған бұранда	1/4"
USB ағытпасы	иә
Салмағы (нетто)	200 г

Жиынтыққа бейімдегіш
ЕНБЕЙДІ, СЕРТИФИКАТ-
ТАЛҒАН БЕЙІМДЕГІШТІ
(ЕАС) қолдану қажет

Тұрғызу қашықтығы,
дәлдігі, дербестігі
қоршаған ортанды
жарықтандыру шартта-
рына, температурасына
және магниттік өрісіне
байланысты мәлімдел-
геннен өзгеше болуы
мүмкін

Аспаппен жұмыс істеу

Тағайындалуы

Rokodil Ray Cube лазерлік аспабы тұрмыста - жөндеу және құрылыста пайдалануға арналған, геодезиялық, топографиялық, гидрографиялық, мұхиттану, гидрологиялық, метеорологиялық немесе геофизикалық жабдық болып табылмайды.

Мыналарға жарамды емес: кәсіби пайдалануға, картография мақсаттары үшін (құрлықтың немесе гидрографиялық карталар); жоспарларды дайындау кезінде; триангуляциялық өлшеулер жүргізуға; жер участкерінің ауданын есептеу кезінде; салыстырмалы көлденең деңгейге қатысты асып кетуді немесе төмендеуді айқындау кезінде жарамсыз; құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жолдарды, бөгеттерді, көлірлерді және т. б. салу кезінде, шахта жұмыстарын, өскери операцияларды жүргізу кезінде осындау өлшемдер жасау үшін және т. б.

Қолдану саласы қабырғалар мен төрзелердің орналасуын белгілеуден бастап, аспалы төбелердің тірек төрткілдештерін орнатуға және жөндеу немесе құрылыс жұмыстарының кез келген басқа түрлеріне дейін созылады.

Пайдалану

- Лазерлік аспапты ылғалдан және тіkelей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Лазерлік аспапты экстремалды температурадан және/немесе температуралың ауытқуынан қорғаңыз. Лазерлік аспапты ұзақ уақытқа автокөлікте және ылғалды бөлмелерде қалдырмаңыз. Температуралың үлкен ауытқулары кезінде, қоспас бұрын, құралды 10–20 °C температура теңестірілгенге дейін ұстай керек.
- Лазерлік аспапты соққылардан

және құлаудан қорғаңыз.

- Лазерлік аспапқа қатты сыртқы өсерден кейін жұмысты жалғастырмас бұрын дәлдікті тексеру қажет («Орнында калибрелуін тексеру» бөлімін қараңыз).
- Тасымалд ау кезінде лазерлік аспапты өшіріңіз. Қосу батырмасын «Өшіру» қүйіне оңға жылжытыңыз. Бұл ретте маятник механизмі бұғатталады, ол бұғатталған қүйінде шұғыл қозғалыстар мен соққылар кезінде зақымдалуы мүмкін.

Қосу/өшіру

Құрылғыны қосу үшін түмблерді оңға қарай «Қосу» қүйіне, ал өшіру үшін — солға қара «Өшіру» қүйіне ауыстырыңыз.

ЛАЗЕРЛІК АСПАПТЫ БІРІНШІ РЕТ ҚОСАР АЛДЫНДА, АҚАУСЫЗ 3 ААА ҚҰАТ ӘЛЕМЕНТІН БАТАРЕЯЛАРҒА АРНАЛГАН БӨЛІККЕ САЛЫҢЫЗ НЕМЕСЕ TYPE-C КӘБІЛІН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ КОРПУСЫНДАҒЫ ҚҰАТ АҒЫПТАСЫНА КОСА ОТЫРЫП АСПАПТЫ ҚҰАТ БЕЙІМДЕГІШІ АРҚЫЛЫ ЖЕЛІГЕ ҚОСЫҢЫЗ.

Жұмыс режімдері

Қосылғаннан кейін аспап өзін-өзі теңестіру режімінде болады.

 Автоматты теңестіруді қосу/өшіру құрылғының жоғарғы жағындағы сенсорлық батырманы 3 секунд басып ұстап тұру арқылы іске қосылады.

 Жарықтықты реттеу құрылғының жоғарғы жағында орналасқан сенсорлық батырманы бір рет басу арқылы жүзеге асырылады.

Көлбек амплитудасынан ауытқу индикаторы

Лазерлік аспап өзін-өзі теңестіру үшін жобаланған. Егер лазерлік аспап тым қатты еңкейтілген болса және өздігінен теңестіріле алмаса ($>5^\circ$ көлбек шегінде), лазер сәулесі жыпылықтай бастайды және дыбыстық сигнал шығады. Бұл көлбек диапазоны асып кеткенін және сәуле деңгейлшеуіш болып табыл-

майтынын және оны деңгейді анықтау немесе белгілеу үшін қолдануға болмайтынын білдіреді. Лазерлік аспапты тегіс жерге қайта орнатып көріңіз.

Лазерлік аспапты тазалау

Құрылғының сыртқы пластикалық бөліктерін дымқыл шүберекпен сүртуге немесе шаң мен кірді кетіру үшін сығылған ауамен үрлеуге болады. Бұл бөліктер еріткіштерге тәзімді болсада, лазерлік құралды тазалау кезінде еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз. Лазерлік аспапты сақтауға алып тастамас бұрын, ылғалды жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Орнында калибрленуін тексеру

Дәлдікке әсер ету


Дәлдікке қоршаған ортаның температуrasesы үлкен әсер етеді. Эсіресе топырақтан жоғарыға температура айрымашылығы лазер сәулесін бұрып жіберуімүмкін. Еден жаңындағы температуралық шикізурамдау ең үлкен болғандықтан, құрал жиынтықта бірге болатын кронштейнмен мүмкіндігінше еденнен >1 метр биіктікте жиынтықта орнатылуы керек. Ауытқулар сыртқы әсерлерден де, ерекше әсерлерден де туындауы мүмкін: құлау немесе қатты итеру. Сондықтан, әр кезде жұмыс алдында құрылғының дәлдігін тексеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

ЛАЗЕРЛІК СӘУЛЕЛЕНДІРПШІТІН ҚҰРЫЛМАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГНЕ БАЙЛАНЫСТА, ӘРТҮРЛІ ЖАРЫҚ ЖАГДАЙЛАРЫНДА ПЕРИМЕТР БОЙЫНША ЛАЗЕР СӘУЛЕСІНІН ЖАРЫТЫНЫНЫҢ АЛУАН ТУРЛІ БОЛУЫНА ЖӘНЕ ӘР ТҮРЛІ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНА ЖОЛ БЕРИЛЕДІ. ЛАЗЕР СӘУЛЕСІНІН ӘРТЕКСІЛІГІ: ЛАЗЕРЛІК ЖЫЛTYЛДАР, БІРАҚ СӘУЛЕНІН ОРТАСЫ АНЫҚТАЛАДЫ. ҚАРҚЫНДЫЛЫҚЫН ӘРТҮРЛІ ЖАРЫТЫНЫ 50% ДЕЙН

Көлденең сәуленің дәлдігін тексеру:

Лазерлі деңгейлшеуішті қабырғадан шамамен 5 метр қашықтықта орнатыңыз және оған айқыш тәрізді проекциямен көрсетілген нүктені белгілеңіз. Сәулені шамамен 2,5 метрге солға жылжытатында етіп құрылғыны бұраңыз және көлденең сзызық өндіруші көрсеткен қателік мәндерінің шегінде еkenін тексеріңіз. Лазер сәулесін оңға жылжыту арқылы сол әрекеттерді қайталаңыз.



НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Дәлдікті тексеру кезінде айналу осін жылжытпаңыз

Тік сәуленің дәлдігін тексеру:


- 1 Лазерлік аспапты есік ойығына қарама-қарсы ~2.5 м қашықтықта орнатыңыз.
- 2 Лазерлік деңгейлшеуішті қосыңыз және есік ойығында едендегі тік сәуленің орнын дәл белгілеңіз (1-нүктеде).
- 3 Сәуленің орналасуын (2-нүктеде) едендегі сәуленің дәл ортасынан, лазерлік аспаптан 5 метр қашықтықта белгілеңіз.
- 4 Есік ойығының жоғарғы жиегіндегі сәуленің орнын дәл сәуленің ортасынан белгілеңіз (3-нүктеде).
- 5 Лазерлік аспапты қарама қарсы жаққа жылжытыңыз және тік сзызықты, оның ортасы дәл 1 және

МАКСИМАЛДЫ РҮКСАТ ЕТИЛГЕН АУЫТҚУ КЕЛЕСІДЕЙ ЕСЕПТЕЛЕДІ: ЕСІКТІҢ ҚОС БИЛКІТІ \times 0.2 мм / м

2 нүктелерден өтетіндей түзетіп алыңыз.

- 6 Бұл күйде есік ойығының жоғарғы жиегіндегі сәуленің орнын сәуленің дәл ортасында белгілеңіз (4-нүктे).
- 7 3 және 4 нүктелер арасындағы айырмашылық құралдың вертикальдан нақты ауытқуы болып табылады.

Мысалы: Мысалы: есік ойығының биіктігі 2 м болғанда, максималды ауытқу $= 2 \times 2 \text{ м} \times 0.2 \text{ мм} / \text{м} = 0.8 \text{ мм}$, сондықтан 3 және 4 белгілер арасындағы қашықтық 0.8 мм-ден аспауы керек.



ЕГЕР ЛАЗЕР ДЕНГЕЙІНІҢ ДӘЛДІГІ ӨНДІРУШІ МӘЛІМ-ДЕГЕНГЕ СӘЙКЕС КЕЛМЕСЕ, СІЗ СЕРВИС ОРТАЛЫГЫНА ХАБАРЛАСУЫНЫ ЗАРАСЫПЫҢЫЗ КЕРЕК: ТЕЛ. 8 800 775-56-29, ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТАГА: GAROTDEL@MAIL.RU НЕМЕСЕ ROKODIL.RU РЕСМИ САЙТЫ АРҚЫЛЫ

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

- Аспапты құлатып алмаңыз, соғып алмаңыз, шайқамаңыз. Лазерлік құрылғы маятник механизмімен жабдықталған, ол механикалық әсерге сезімтал, салдарынан құрылғының дәлдігі бұзылуы мүмкін.
- Аспапты құрғақ күйінде ұстаңыз.
- Лазерлік аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Ластанған жерлерін дымқыл және жұмысқа шуберекпен сұртіңіз. Та- залағыш заттар мен еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Үнемі тазалап отырыңыз, әсіре-се лазердің қорғаныс мұнарала-рының шыны беттерін. Эйнек таза және мөлдір болуы керек, әйтпе-се, бұл сәүле проекциясының дәл-дігіне әсер етуі мүмкін.
- Әрбір қолданар алдында аспа-пқа диагностикалау және тексеру жүргізіңіз («Калибрлеуді орнында тексеруді» қараңыз).
- Техникалық сынақтар қажет емес.
- Арнайы қаптау және жеткізу қа-жет емес.

Сақтау және іске асыру қағидалары

Бұйым қапталған күйінде ауа температурасы +5°C-тан +40°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын кезде қойманың жылтылатын үй-жайларында сақталуы тиіс.

Тасымалдау қағидалары

Тасымалдау көліктің әр түрінде қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Кәдеге жарату

Пайдаланылған электр және электрон-
 ды жабдықтар туралы УС дирек-
 тивасына (WEEE – 2002/96/EC)
 сәйкес, бұл бұйымды қарапайым тұр-
 мыстық қоқыспен бірге кәдеге жара-
 туға тыйым салынады.

Бұйым сақтапатын қойма үй-жайларында
 қышқылдардың, сілтілердің немесе басқа химиялық
 белсендерді заттардың буы болмауы керек, олар жабын
 мен бұйымның ішкі элементтерінің коррозиясын
 тудыруы мүмкін

Сертификаттау

Лазерлік аспап Кеден одағының КО ТР 020/2011, 004/2011 техникалық регла-
 менттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Лазердің жіктелімі

Бұл өлшеу құралы EN 60825-1:2007
 сәйкес II класты лазерлік сәуле шыға-
 рады. Бұл құралды пайдалану қосым-
 ша қорғаныс шараларын қабылдауды
 қажет етпейді.

ЛАЗЕРЛІК АСПАП АСПАППЕН БІРГЕ ЖЕТКІЗЛЕТИН ҚОРАПТА
 ЖӘНЕ СӨМКЕДЕ ТАСЫМАЛДАНУЫ КЕРЕК

Кепілдік міндеттемелер

- Құрылғыларды пайдаланудың кепілдік мерзімі — сатылған күннен бастап 60 ай. Кепілдік мерзімінің ішінде тұтынушы қауіпсіздік және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда құрылғыны өтеуізін жәндеу немесе ауыстыру жүргізіледі. Дұрыс пайдаланбаудың салдарынан туындаған механикалық зақымданулар мен ақаулар кезінде кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік өнімнің тұтастығына араласудың іздері болған кезде (бұрандалардың оймакілтерінің зақымдануы және басқа белгілер), сондай-ақ дұрыс жиналмаған кезде алынады.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және құрылғыны сатып алу туралы чекті КЕПІЛДІК МЕРЗІМІНІҢ СОНЫНА ДЕЙІН САҚТАҢЫЗ. Бұл құжаттар КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН НЕГІЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

Өндіруші

YANGZHOU BOKA PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

Мекенжайы

No. 192, Ji'a n North Road, Hanjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province

Шығарған ел: КХР

Дайындауышы үәкілеттік берген тұлға (импорттаушы)

«Р-ДИСТРИБУЦИЯ» ЖШҚ

195267, Санкт-Петербург қ-сы, Проповеди даң., 86/1 үй, 12-Н кеңсе, тел. 8 800 775-56-29

Дайындалған күні

4-тоқсан 2023 жыл

EAC

 ROKODIL