


# частотные преобразователи Серия 900E



Руководство по эксплуатации



Для моделей E1 (220B) подключение питающего кабеля производиться к клеммам R и T.

Тип	Клемма	Наименование	Описание	
Питание цепей управления	+10V-GND	Выходное напряжение 10B DC	Обеспечьте питанием внешние приборы с напряжением 10В DC и с максимальным выходным током 10мА. Обычно клеммы используются в качестве источника питания для внешнего потенциометра. Диапазон сопротивления потенциометра должно составлять 1-5 кОм	
Аналоговый	AI1-GND	Аналоговый	1. Диапазон входного напряжения: 0-10 B DC	
вход		вход №1	2. Входное сопротивление: 22 кОм	
Дискретные	DI1- GND	Вход №1	1. Изолированные дискретные входа 2.Входное сопротивление: 2.4кОм	
входа	DI2-GND	Вход №2		

RUN/STOP – кнопка ПУСК/СТОП частотного преобразователя

**PRGM** — кнопка отвечает за вход в системное меню и изменения параметров частотного преобразователя. Нажатие кнопки в течении 1 секунд является подтверждением выбранного параметра или входом в меню первого или второго уровня. Нажатие кнопки в течении 3 секунд возвращает в предыдущее меню.

▲ ▼ – данные кнопки помогают выбирать и изменять параметры.

1.1.1 F0 Группа параметров

	руппа параметров	MIN	Заводское	MAX	Ед.				
Параметр	Описание	значение	значение	значение	изм				
FO 00	Мощность двигателя	0.1	-	999.9	кВт				
F0-00	Установите данный параметр с шильдика д	цвигателя.							
FO 01	Напряжение двигателя	1	-	500	В				
F0-01	Установите данный параметр с шильдика д	цвигателя.							
50.00	Номинальный ток двигателя	0.01	-	99.99	Α				
F0-02	Установите данный параметр с шильдика д	цвигателя.							
50.03	Частота двигателя	0	50.0	500.0	Гц				
F0-03	Установите данный параметр с шильдика д	цвигателя.							
F0-04	Скорость двигателя	1	1460	9999	Об/м ин				
	Установите данный параметр с шильдика д	цвигателя.							
FO 0F	Коэффициент обратной ЭДС	0	-	999.9	В				
F0-05	Этот параметр задается как коэффициент о	братной ЭДС	синхронного	двигателя.					
	Автомат. настройка двигателя	0	0	3	-				
F0 0C	0: Настройка не выполняется.								
F0-06	1: Статическая настройка (без нагрузки).								
	2: Динамическая настройка (с нагрузкой).								
F0-16	Верхний предел крутящего момента	-200.0	100.0	+200.0	%				
50.47	Компенсация мертвой зоны	0	1	1	-				
F0-17	0 — отключить, 1 — включить.								
F0 40	Обратная связь по напряжению	0	1	1	-				
F0-18	0 – отключить, 1 – включить.		1						
	Выбор источника команды	0	0	3	-				
F0-19	0: Панель управления. Нажмите кнопку RUN для запуска двигателя и нажмите кнопку STOP для остановки. 1: Управление через клеммы DI. ЧП управляется непосредственно с помощью встроенных клемм DI1 и DI2. По умолчанию DI1 управляет прямым вращением, а DI2 - обратным. 2. Зарезервировано 3: ЧП запускается автоматически после включения питания сети. Используйте параметр F2-22 для установки времени задержки.								
	Выбор источника основной частоты	0	1	9	_				
F0-20	0: дискретная уставка с помощью стрелочек ▼▲, сохраняется значение после снятия напряжения. 1: внутренний потенциометр 2: аналоговый вход AI1 (0-10B)								
	Режим остановки	0	0	1	-				
F0-21	0: Плавное торможение. ЧП плавно снизит 1: Останов на выбеге. ЧП момента останавливается по инерции.	частоту двига	теля до 0.		игатель				

Параметр	Описание	MIN значение	Заводское значение	МАХ значение	Ед. изм			
F0-23	Время разгона	0.1	-	500.0	сек			
	Время разгона двигателя с ОГц до значения указанного в параметре F0-33.							
50.24	Время торможения	0.1	-	500.0	сек			
F0-24	Время торможения двигателя с значения у	казанного в па	раметре F0-	33 до 0Гц.				
	Режим определения начального	0	1	1				
F0-25	положения синхронного двигателя	0	<b>.</b>	т	_			
10-23	0: Проверять перед каждым запуском.							
	1: Не проверять.							
	Определение исходного положения							
F0-26	синхронного двигателя. Начальное	5	120	180	%			
	значение тока							
	Переключение параметров дисплея	0	1	1	_			
F0-27	главного меню							
10 = 7	0: Переключение запрещено.							
	1: Переключение разрешено.		T					
	Изменение параметров в меню	0	0	1	-			
F0-28	0: Изменение параметров разрешены.							
	1: Изменения параметров запрещены.							
	Если параметр равен 1, то нельзя вносить н							
F0-29	Установка пароля	0	0	9999	-			
	ЧП можно защитить паролем для не	•			-			
	Установите нужны пароль в данном п				меню			
	(отображение частоты) пароль вступит в си	•	l					
F0-31	Сброс к заводским настройкам	0	0	9999	-			
	1: Сброс настроек к заводским							
F0-32	Коэффициент отображения скорости			9.999	-			
50.33	загрузки	50.24	50.0	500.0	-			
F0-33	Верхний предел частоты	F0-34	50.0	500.0	Гц			
F0-34	Нижний предел частоты	0.0	0.0	F0-33	Гц			
F0-35	Значение тока заклинивания двигателя	0	100	200	Α			
F0-36	Время повторного запуска после	0.0	3.0	999.9	0.1c			
заклинивания двигателя	заклинивания двигателя		- · •	223.5				

# 1.1.2 **F2** Группа параметров

Параметр	Описание	MIN значение	Заводское значение	МАХ значение	Ед. изм			
	DI1 Выбор функции	0	1	31	-			
	0: Не используется							
	1: Движение вперед							
	2: Движение назад							
F2-00	3: Сброс аварии							
	4: Остановка по инерции							
	5: Пауза запуска							
	6: Внешний сигнал аварии (нормально-открытый контакт)							
	7: Внешний сигнал аварии (нормально-закрытый контакт)							
	Коэффициент усиления AI1	0	1.00	20.00	-			
F2-02	<b>F2-02</b> Например, если установить значение 2 в этом параметре, то при подаче							
	будет установлена максимальная частота.							
F2-03	Коэффициент смещения AI1	-10.0	0	10.0	В			

Параметр	Описание	MIN	Заводское	MAX	Ед.				
	Harryson core versuspers available 2.5	значение	значение	значение	изм				
	Например, если установить значение 2 в	•	• • • • • •		нал ов				
	может обеспечить преобразователю часто	1			-				
	Предустановленная частота	0.0	50.0	F0-09	Гц				
	Когда режим настройки данной частоты вь								
F2-04	устанавливает начальное значение для ч			•					
	частоты с помощью клавиши "▲ ▼" этот п		енно станет	недеиствите	льным,				
	если этот параметр не будет изменен снова	a. T	Π						
	Выполнение действия ниже нижней	0	0	2	_				
	предельной частоты								
	0: Работа на нижней предельной частота								
F2-05	1: Останов								
	2: Работать на нулевой скорости								
	Когда установленная частота ниже нижней п	• • •	тоты, с помоц	цью этого пар	раметра				
	можно выбрать рабочее состояние преобразов	вателя.	T						
F2-06	Частота импульса 1	0.0	0.0	F0-33	Гц				
F2-07	Амплитуда частоты импульса	0.0	0.0	F0-33	Гц				
	Общее время работы ЧП	0	0	9999	Ч				
F2-09	Когда накопленное время включения преобразователя частоты превышает это значение,								
12 03	преобразователь частоты сообщает об ошиб	ке Err20 как о	неисправност	ги. Этот парал	метр не				
	работает, если он установлен в 0.	T	1						
	Текущая частота регулируется в зависимости	0	1	1	-				
	от температуры								
F2-10	Когда преобразователь частоты обнаруживает, что температура радиатора высокая, он								
	автоматически снижает частоту, чтобы уменьшить повышение температуры преобразователя частоты. Когда температура радиатора снижается, частота постепенно возвращается к								
	заданному значению. Если значение равно 0, з			іно возвращ	ается к				
	Начальная температура радиатора для								
	регулирования частоты	0	70	150	°C				
F2-11	регулирования частоты   Когда преобразователь частоты обнаруживает, что температура радиатора превышает								
	заданное значение этого параметра, включ								
	зависимости от температуры.								
	Время регулировки частоты по	0.1	20.0	FO 0	0011				
	температуре	0.1	20.0	50.0	сек				
F2-12	Когда преобразователь частоты обнаруживает, что температура радиатора превышает								
	заданное значение параметра F2-11, частота начинает регулироваться по истечении								
	заданного времени F2-12.	•							
	Включение защиты	0000	1111	1111	-				
	0: Защита отключена 1: Защита включена	l	I						
	Первый бит: защита от перегрузки двигателя								
F2-14	Десятый бит: защита от перегрузки двигателя Десятый бит: защита от потери выходной фазы								
	десятый оит. защита от потери выходной фазы Сотый бит: защита от потери входной фазы								
	Тысячный бит: защита от КЗ на землю при включении питания								
	Количество автоматических сбросов								
	неисправностей	0	0	20	раз				
	Количество раз, когда преобразователь	LACTOTEL MONY	ן אר אטעט די די	IECKN CEDSCE	JB3TLC0				
F2-15				•					
	после подачи сигнала о неисправности. После превышения этого значения								
	mponthagonatem uscrotte octantos o	преобразователь частоты остается в состоянии неисправности. Если значение							
	1		•	и. Если зн					
	установлено равным 0, функция автоматич		•	и. Если зн					
F2-16	1		•	и. Если зн 100.0					

Параметр	Описание	MIN значение	Заводское значение	МАХ значение	Ед. изм		
	Время ожидания между сигнализацией с включенным автоматическим сбросом неи		сти преобра	зователя час	тоты и		
F2-22	Время задержки автоматического запуска ЧП	0	150	3600	сек		
	Режим работы встроенного вентилятора	0	1	1	-		
F2-23	0: Вентилятор включается, когда температура радиатора превышает 45 °C. 1: Вентилятор принудительно включается при запуска ЧП.						
F2 24	DI2 Выбор функции	0	2	35	-		
F2-24	Аналогично параметру F2-00						

## 1.1.3 F3 Группа параметров

Параметр	Описание	MIN значение	Заводское значение	МАХ значение	Ед. изм			
<b>F3-00</b> Режим управления двигателем		0	0	2	-			
13-00	0: Управление V/F	<b>,</b>	<del>,</del>	<del>,</del>				
	Увеличение крутящего момента	0	-	30.0	%			
	При большом увеличении крутящего м			•	-			
F3-01	двигатель будет перегреваться, а ЧП може			•				
1301	большой нагрузке и недостаточном пу							
	увеличить этот параметр. При небольшо	ой нагрузке і	крутящий м	омент може	т быть			
	уменьшен.							
	Частота отключения повышения крутящего момента	0.0	50.0	F0-33	Гц			
F3-02	Ниже этой частоты повышение крутящего	MOMOUT2 BAID		LUUG VCTALIOR	ленной			
	частоты повышение крутящего момента от		ліпистся, а в	ышс установ	лспнои			
	Ток срабатывания при перегрузке по току							
F3-03	остановки	50	150	200	%			
F2 04	Напряжение срабатывания при	200.0		2000.0				
F3-04	перенапряжении	-	2000.0	В				
	Отслеживание скорости при старте	0	0	1	-			
	0: Запуск без отслеживания скорости двигателя							
F3-05	1: Запуск двигателя с отслеживанием скорости двигателя							
13-03	Когда ЧП запускается, возникает небольшая временная задержка для определения							
	частоты вращения двигателя и управлени	ия ею исходя	из текущей	частоты вра	эщения			
	двигателя.	<u> </u>	T	T				
	Текущий контур отслеживания скорости	0	_	1000	_			
F3-06	Кр	_						
	Параметры F3-06-F3-09 не обязательно дол	лжны устанавл	ливаться пол	ьзователем.				
F3-07	Текущий контур отслеживания скорости	0	-	1000	-			
	Ki							
F3-08	Текущее значение отслеживания	30	-	200	%			
F3-09	Скорости		20	100	0/			
F3-U9	Нижний предел отслеживания скорости	5	30	100	%			

#### 2.1 Параметры мониторинга

Параметры контроля ЧП могут быть только считаны и не могут быть изменены.

Параметр	Описание	Ед. измерения
U0-00	Рабочее состояние. 1 – работа вперед, 2 – работа назад, 3 – стоп.	-
U0-01	Код ошибки	-
U0-02	Установленная частота	0.1Гц
U0-03	Рабочая частота	0.1Гц
U0-04	Скорость двигателя	Об/мин
U0-05	Выходное напряжение	В
U0-06	Выходной ток	0.1A
U0-07	Выходная мощность	0.1кВт
U0-08	Напряжение на шине DC	В
U0-09	Выходной крутящий момент	0.1Hm

### 3.1 Неисправности и решения

Название ошибки	Код на диплее	Возможные причины	Решения проблемы
Защита блока управления ЧП	Err01	<ol> <li>Выходная цепь заземлена или закорочена.</li> <li>Кабель до двигателя слишком длинный</li> <li>Неисправен модуль ЧП</li> </ol>	<ol> <li>Устраните внешние неисправности.</li> <li>Установите реактор или выходной фильтр</li> <li>Обратитесь за технической поддержкой</li> </ol>
Перегрузка по току при ускорении	Err02	1. Метод управления векторный, без идентификации параметров. 2. Время разгона слишком короткое 3. Ручное увеличение крутящего момента или кривая V/F не подходят 4. Модель инвертора имеет слишком малый класс мощности.	<ol> <li>Выполните автоматическую настройку двигателя.</li> <li>Увеличьте время разгона.</li> <li>Отрегулируйте ручное увеличение крутящего момента или кривую V/F.</li> <li>Выберите инвертор с более высокой номинальной мощностью</li> </ol>
Перегрузка по току при постоянной скорости	Err04	<ol> <li>Выходная цепь заземлена или закорочена.</li> <li>Модель инвертора имеет слишком малый класс мощности.</li> </ol>	<ol> <li>Устраните внешние неисправности.</li> <li>Выберите инвертор с более высокой номинальной мощностью</li> </ol>
Перенапряжение при ускорении	Err05	<ol> <li>Входное напряжение слишком высокое.</li> <li>Время разгона слишком короткое.</li> </ol>	1. Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона. 2. Увеличьте время разгона.
Перенапряжение при постоянной скорости Перегрузка	Err07	<ol> <li>Входное напряжение слишком высокое.</li> <li>Во время работы двигатель приводится в действие внешней силой</li> <li>Нагрузка слишком велика или на</li> </ol>	<ol> <li>Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона.</li> <li>Отключите внешнее усилие или установите тормозной резистор</li> <li>Уменьшите нагрузку и</li> </ol>

Название ошибки	Код на диплее	Возможные причины	Решения проблемы
частотного преобразователя		двигателе происходит блокировка ротора.  2. Модель инвертора имеет	проверьте двигатель и механическое состояние. 2. Выберите инвертор более
		слишком малый класс мощности.	высокого класса мощности.
Потеря фазы на выходе	Err13	Модуль неисправен	Обратитесь за технической поддержкой
Перегрев модуля	Err14	<ol> <li>Температура окружающей среды слишком высока.</li> <li>Воздушный фильтр засорен.</li> <li>Вентилятор поврежден</li> </ol>	<ol> <li>Понизьте температуру окружающей среды.</li> <li>Очистите воздушный фильтр.</li> <li>Замените поврежденный вентилятор.</li> </ol>

#### Гарантийное соглашение

Покупатель при имеет право, при предъявлении документов, подтверждающих его приобретение, на ремонт либо замену приобретенного у Поставщика товара в течении срока гарантии (12 месяцев), если недостатки товара не вызваны нарушением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.

В случаи выхода из строя неисправное изделие должно быть доставлено по указанному Поставщиком адресу.

#### Гарантийные обязательства не распространяются:

На повреждения, вызванные неправильной транспортировкой или хранением, установкой, подключением или эксплуатацией, отличной от рекомендованной заводом-изготовителем и настоящим руководством;

На изделия, имеющие механические повреждения и вмятины, сколы, следы ударов, постороннего вмешательства (вскрытия), коррозийных и электрических повреждений, самостоятельного ремонта, внесения конструктивных изменений и т.п.;

На изделия, неисправность которых возникла вследствие попадания в него посторонних предметов, веществ, жидкости, под влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, насекомые и т.д.);

На повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожаром, наводнением, ненормальным напряжением и т.д.;

На изделия, на которых отсутствует, либо не читается серийный номер.

# КОНТАКТЫ:

ООО «Доступная Автоматика»

sale@m-driver.ru

+7 343 227 227 4