

инструкция по применению

УНИВЕКО СОЖ-АЗО

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

TY 20.59.41-009-22451861-2020

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная полусинтетическая СОЖ для обработки алюминиевых и титановых сплавов (в т.ч. авиационных), цветных металлов и чугуна. Подходит для легких и средних операций механообработки, где необходим хороший теплоотвод. Позволяет увеличить скорость резания, чистоту поверхности и стойкость инструмента. Не вызывает почернения алюминия.

Не содержит бор, хлор и формальдегид.

COCTAB

Минеральные масла (до 30%), ПАВ, ингибиторы коррозии, противоизносные и противозадирные присадки, пеногаситель, биоцид, вода.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	однородная прозрачная жидкость
Цвет	коричневый
Содержание базового масла, %	30
Плотность при 25°С, кг/м ³	930±10%
рН 1% р-ра в дистиллированной воде	8,5-10,0

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

- 1. Перед разведением канистру с концентратом обязательно взболтать.
- 2. Смешение производится путем добавления концентрата в воду при перемешивании!

<u>Пример приготовления раствора:</u> степень разведения концентрата 5% – это 50 мл концентрата и 950 мл воды.

- 3. Необходимо применять чистые специализированные емкости. Использование загрязненных емкостей или другой неизвестной тары для приготовления технологических жидкостей не допускается.
- 4. Помимо ручного смешения компонентов в специальной емкости допускается

тел.: +7 (8442) 47-70-30

8 (800) 250-68-18

info@univeco.ru



применение модулей автоматического смешения.

5. Рекомендуемые требования к воде: 100-350 ppm (2-7 °Ж). При применении слишком жесткой воды раствор СОЖ будет неустойчивым, при применении слишком мягкой воды возможно повышенное пенообразование. Для минимизации биологического поражения и связанных с ним негативных факторов (неприятный запах, коррозия) рекомендуется использовать только технически очищенную воду.

Обязательное условие при эксплуатации – контроль уровня СОЖ, бак всегда должен быть заполнен на 100%!

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Для обеспечения длительного срока службы рабочего раствора не рекомендуется в процессе эксплуатации даже кратковременное снижение концентрации рабочей эмульсии ниже 3%. Рекомендуемые концентрации для различных видов обработки приведены в таблице 1.

Таблица 1- Рекомендуемые концентрации для различных видов обработки.

ВИД ОБРАБОТКИ	КОНЦЕНТРАЦИЯ*, %
Точение	3-5 (до 8)
Сверление	3-5
Развертывание	5-8
Резьбонарезание	5-8
Фрезерование	3-5
Протягивание	8-10
Шлифование	3-5

^{*} Более точная концентрация рабочего раствора выбирается методом подбора, исходя из индивидуальных условий обработки.

КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Для поддержания свойств СОЖ необходим еженедельный контроль, а при интенсивной металлообработке ежедневный контроль и корректировка качества рабочих эмульсий.

- 1. Долив свежего рабочего раствора СОЖ производить два раза в неделю (вторник и пятница в начале рабочей смены).
- 2. Контроль над уровнем pH проводить раз в неделю в пятницу через час после долива свежего раствора СОЖ. Уровень pH должен находится в пределах 8,5-9,5. При понижении pH меньше 8,3 необходимо в рабочий раствор доливать концентрат из расчета 10 мл. концентрата (1%) на литр рабочего раствора СОЖ до повышения

тел.: +7 (8442) 47-70-30 8 (800) 250-68-18

info@univeco.ru



рН до 8,5-8,6. При повышении рН больше 9,5 в рабочий раствор необходимо долить воды до понижения рН до 8,8 и в дальнейшем долив производить свежим 1,5% рабочим раствором (1,5% это 15 мл. концентрата на 985 мл. воды).

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ

- 1. Рабочие растворы и концентрат Унивеко СОЖ-А30 по степени воздействия на организм, согласно классификации ГОСТ 12.1.007, относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).
- 2. Рабочие 3-10%-ные водные растворы Унивеко СОЖ-А30 оказывают слабораздражающее действие на слизистые глаз, на кожные покровы не оказывают влияния, не обладают кожно-резорбтивным действием. Сенсибилизирующие свойства не установлены. Концентрат Унивеко СОЖ-А30 обладает умеренно кумулятивными свойствами, оказывает умеренно раздражающее действие на слизистые глаз и слабораздражающее действие на кожные покровы.
- 3. При приготовлении рабочих растворов и их применении в технологическом процессе обработки металлов необходимо соблюдать требования СанПиН №3935-85 «Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками» и ГОСТ 12.3.025-80 «ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности».
- 4. Рабочие, контактирующие с Унивеко СОЖ-А30, должны проходить профилактические медосмотры в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 14.03.1996 №90.
- 5. Производственные помещения, в которых готовятся и эксплуатируются рабочие растворы Унивеко СОЖ-А30, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, места выделения вредных веществ местными отсосами. Технологический процесс должен быть максимально механизирован, оборудование герметизировано в соответствии с ГН 2.2.2.1327-03.
- 6. При попадании концентрата Унивеко СОЖ-А30 на кожу необходимо СОЖ удалить ветошью, затем смыть горячей водой с мылом, при попадании на слизистые глаз необходимо глаза промыть большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- 1. В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников открытого огня. Допускается замораживание. После замораживания, перед использованием, концентрат необходимо нагреть до температуры не менее +15 °C и тщательно перемешать до однородного состояния.
- 2. Хранение средства осуществляется в складских помещениях с обязательным наличием вытяжной вентиляции. На месте хранения должны иметься в наличии

тел.: +7 (8442) 47-70-30 8 (800) 250-68-18 info@univeco.ru



средства индивидуальной защиты.

УТИЛИЗАЦИЯ

Проводится по общепринятым методам (термический, механический, реагентный и др), рекомендованным для водосмешиваемых полусинтетических СОЖ.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты производства.

тел.: +7 (8442) 47-70-30

8 (800) 250-68-18 info@univeco.ru