

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**УНИВЕКО СОЖ-С50**  
**ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ**  
**ТУ 20.59.41-009-22451861-2020**

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Универсальная полусинтетическая СОЖ для обработки стали, чугуна и цветных металлов. Подходит для тяжелых операций механообработки, требующих повышенных смазывающих свойств. Позволяет увеличить скорость резания, чистоту поверхности и стойкость инструмента.

**Не содержит хлор и формальдегид.**

## **СОСТАВ**

Минеральные масла (до 50%), ПАВ, ингибиторы коррозии, противоизносные и противозадирные присадки, пеногаситель, биоцид, вода.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	однородная прозрачная жидкость
Цвет	темно-коричневый
Содержание базового масла, %	50
Плотность при 25°C, кг/м³	930±10%
pH 1% р-ра в дистиллированной воде	8,5-10,0

## **ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ**

- Перед разведением канистру с концентратом обязательно взболтать.
  - Смешение производится путем добавления концентрата в воду при перемешивании!**
- Пример приготовления раствора: степень разведения концентрата 5% – это 50 мл концентрата и 950 мл воды.
- Необходимо применять чистые специализированные емкости. Использование загрязненных емкостей или другой неизвестной тары для приготовления технологических жидкостей не допускается.
  - Помимо ручного смешения компонентов в специальной емкости допускается применение модулей автоматического смешения.

тел.: +7 (8442) 47-70-30

8 (800) 250-68-18

[info@univeco.ru](mailto:info@univeco.ru)

5. Рекомендуемые требования к воде: 100-350 ppm (2-7 °Ж). При применении слишком жесткой воды раствор СОЖ будет неустойчивым, при применении слишком мягкой воды возможно повышенное пенообразование. Для минимизации биологического поражения и связанных с ним негативных факторов (неприятный запах, коррозия) рекомендуется использовать только технически очищенную воду.

**Обязательное условие при эксплуатации – контроль уровня СОЖ, бак всегда должен быть заполнен на 100%!**

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Для обеспечения длительного срока службы рабочего раствора не рекомендуется в процессе эксплуатации даже кратковременное снижение концентрации рабочей эмульсии ниже 3%. Рекомендуемые концентрации для различных видов обработки приведены в таблице 1.

Таблица 1- Рекомендуемые концентрации для различных видов обработки.

ВИД ОБРАБОТКИ	КОНЦЕНТРАЦИЯ*, %
Точение	3-5 (до 8)
Сверление	3-5
Развертывание	5-8
Резьбонарезание	5-8
Фрезерование	3-5
Протягивание	8-10
Шлифование	3-5

\* Более точная концентрация рабочего раствора выбирается методом подбора, исходя из индивидуальных условий обработки.

## КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Для поддержания свойств СОЖ необходим еженедельный контроль, а при интенсивной металлообработке ежедневный контроль и корректировка качества рабочих эмульсий.

1. Долив свежего рабочего раствора СОЖ производить два раза в неделю (вторник и пятница в начале рабочей смены).
2. Контроль над уровнем pH проводить раз в неделю в пятницу через час после долива свежего раствора СОЖ. Уровень pH должен находиться в пределах 8,5-9,5. При понижении pH меньше 8,3 необходимо в рабочий раствор доливать концентрат из расчета 10 мл. концентрата (1%) на литр рабочего раствора СОЖ до повышения pH до 8,5-8,6. При повышении pH больше 9,5 в рабочий раствор необходимо долить

тел.: +7 (8442) 47-70-30

8 (800) 250-68-18

[info@univeco.ru](mailto:info@univeco.ru)

воды до понижения pH до 8,8 и в дальнейшем долив производить свежим 1,5% рабочим раствором (1,5% это 15 мл. концентрата на 985 мл. воды).

## ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ

1. Рабочие растворы и концентрат Унивеко СОЖ-С50 по степени воздействия на организм, согласно классификации ГОСТ 12.1.007, относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).
2. Рабочие 3-10%-ные водные растворы Унивеко СОЖ-С50 оказывают слабораздражающее действие на слизистые глаз, на кожные покровы не оказывают влияния, не обладают кожно-резорбтивным действием. Сенсибилизирующие свойства не установлены. Концентрат Унивеко СОЖ-С50 обладает умеренно кумулятивными свойствами, оказывает умеренно раздражающее действие на слизистые глаз и слабораздражающее действие на кожные покровы.
3. При приготовлении рабочих растворов и их применении в технологическом процессе обработки металлов необходимо соблюдать требования СанПиН №3935-85 «Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками» и ГОСТ 12.3.025-80 «ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности».
4. Рабочие, контактирующие с Унивеко СОЖ-С50, должны проходить профилактические медосмотры в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 14.03.1996 №90.
5. Производственные помещения, в которых готовятся и эксплуатируются рабочие растворы Унивеко СОЖ-С50, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, места выделения вредных веществ – местными отсосами. Технологический процесс должен быть максимально механизирован, оборудование герметизировано в соответствии с ГН 2.2.2.1327-03.
6. При попадании концентрата Унивеко СОЖ-С50 на кожу необходимо СОЖ удалить ветошью, затем смыть горячей водой с мылом, при попадании на слизистые глаз – необходимо глаза промыть большим количеством воды.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °C, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников открытого огня. Допускается замораживание. После замораживания, перед использованием, концентрат необходимо нагреть до температуры не менее +15 °C и тщательно перемешать до однородного состояния.
2. Хранение средства осуществляется в складских помещениях с обязательным наличием вытяжной вентиляции. На месте хранения должны иметься в наличии средства индивидуальной защиты.

---

тел.: +7 (8442) 47-70-30

[www.univeco.ru](http://www.univeco.ru)

8 (800) 250-68-18

[info@univeco.ru](mailto:info@univeco.ru)

---

## УТИЛИЗАЦИЯ

---

Проводится по общепринятым методам (термический, механический, реагентный и др), рекомендованным для водосмешиваемых полусинтетических СОЖ.

---

## СРОК ГОДНОСТИ

---

24 месяца с даты производства.