

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Горючий разд.	Наконечник:	АЦЕТИЛЕН						ПРОПАН					
		A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	N2	N3	N4	N5	N5
Толщина свариваемого металла:		0,2–0,5 мм	0,5–1 мм	1–2 мм	2–4 мм	4–7 мм	7–11 мм	10–18 мм	1–2 мм	2–3 мм	3–5 мм	5–7 мм	
Давление на входе, не менее	Кислород:												0,25–0,30 МПа (2,5–3,0 кгс/см ²)
Расход, не более	горючий газ:												0,01 МПа (0,1 кгс/см ²)
При соединительной разьбе штучеров	Кислород:	55 л/ч	100 л/ч	200 л/ч	380 л/ч	650 л/ч	950 л/ч	1400 л/ч					0,09–1,26 м ³ /ч
Габаритные размеры, не более:	горючий газ:		50 л/ч	90 л/ч	180 л/ч	350 л/ч	600 л/ч	900 л/ч	1500 л/ч				0,025–0,34 м ³ /ч
Масса комплекта, не более:	горючий газ:								M12x1,25				M12x1,25 LH

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация Г2-М:

Рукоятка горелки Г2/Г3 1 шт.
Наконечник горелки А0, А1, А2, А3 по 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Комплектация Г2-23:

Рукоятка горелки Г2/Г3 1 шт.
Наконечник горелки А2, А3 по 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Комплектация ГЗУ-23:

Рукоятка горелки Г2/Г3 1 шт.
Наконечник горелки Н2, Н3 по 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплектация:

- Г2-М ГЗУ-23
 Г2-23

Дата и печать отдела контроля:

Проверено и упаковано в лаборатории ООО «ПК ФУБ».

Поставщик: ООО «ПК ФУБ»,
197342, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д. 15 литер А, пом. 6-Н, комн. 23.

Произведено в Китае по заказу ООО «ПК ФУБ».

Производитель: «NINGBO AIBO INTERNATIONAL TRADE CO., LTD»
ROOM 1304, NO.98 TIANGAO LANE, SHOUNAN STREET,
YINZHOU, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA.

Претензии и пожелания направлять по адресу: office@pk-foob.ru

WWW.PK-FOOB.RU

FOOB

Г2
ГЗУ

ГОРЕЛКИ ГАЗОКИСЛОРОДНЫЕ

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC




НАЗНАЧЕНИЕ

Горелки инжекторные Г2 и ГЗУ предназначены для ручной газо-кислородной (Г2 – ацетилен, ГЗУ – пропан) сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. Основные параметры горелок соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.008 и ГОСТ 1077. Горелки выпускаются в климатическом исполнении УХЛ1 для типа атмосферы II по ГОСТ 15150 для работы в интервале температур от -20 °С до +50 °С.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Горелка состоит из рукоятки с запорно-регулировочными вентилями для горючего газа и кислорода, присоединительных штуцеров, ниппеля и гайки для крепления газоподводящих рукавов по ГОСТ 9356 с внутренним диаметром 6,3 мм, накидной гайки и сменных наконечников. Каждый наконечник имеет свою смесительную камеру, на которой стоит маркировка с указанием номера наконечника и типа горючего газа, инжектор. Номер наконечника указывает на максимальную ширину свариваемого металла и определяется по Таблице 1.



- | | |
|---|---|
| 1. Наконечник | 5. Ниппель под кислородный рукав Ø 6,3 мм с накидной гайкой (резьба M12x1,25) |
| 2. Запорно-регулировочный вентиль (кислород) | 6. Ниппель под газовый рукав Ø 6,3 мм с накидной гайкой (резьба M12x1,25 LH) |
| 3. Запорно-регулировочный вентиль (горючий газ) | |
| 4. Ствол (рукоятка) | |

ВНИМАНИЕ! Производитель ведет дальнейшую работу по усовершенствованию конструкции резаков, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте изделия.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом работы необходимо осмотреть горелку и убедиться в отсутствии механических повреждений, масляных загрязнений.
- К ниппелям горелки присоединить рукава под горючий газ и кислород в соответствии с рисунком изделия, плотно затянуть металлическим хомутом.
- Установите рабочее давление на редукторе подачи горючего газа и кислорода в соответствии с данными, указанными в технических характеристиках.

- Зажгите горелку. Для этого необходимо сначала приоткрыть вентиль горючего газа (3) на 1/2 оборота и зажечь от пламени зажигалки. Затем, добавляя кислород (2) и горючий газ (3), отрегулировать пламя.



ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения взрывоопасных ситуаций, не допускайте открытия сразу двух вентилей горелки одновременно при зажигании. Для завершения работы, сначала закрыть вентиль пропана, а затем вентиль кислорода. При возникновении внутреннего горения (обратного удара) немедленно перекройте вентили на горелке и запорные вентили на баллонах или газовых постах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации горелок соблюдайте «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетиlena, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов, ПОТ РМ-019-2001», «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах, ПОТ РМ020-2001», «Правила безопасности в газовом хозяйстве» и ГОСТ 12.2.008-75.

Присоединительные элементы горелки должны быть чистыми, не иметь следов масел и жиров, а также механических повреждений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Начинать работу без осмотра и противопожарной подготовки рабочего места.
- Подключать горелку к неисправной газовой аппаратуре. Использовать дефектные резинотканевые и составные рукава.
- Продувать горелку и рукава, открывая оба вентиля горелки одновременно.
- Работать без средств индивидуальной защиты (очки со светофильтрами, рукавиц, спецодежды).
- Работать в промасленных рукавицах и спецодежде.
- Работы с открытым пламенем должны осуществляться на расстоянии не менее 10 метров от переносных ацетиленовых генераторов и 3 метров от газопроводов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Горелки разрешается перевозить в любых закрытых транспортных средствах. Хранить в помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 70%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность горелок при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты ОТК настоящего паспорта.

Ремонт оборудования производится только производителем или в специализированных мастерских. При наличии механических повреждений или следов вскрытия гарантия прекращается. Рекомендованный срок хранения – 3 года, рекомендованный срок службы – 2 года. Указанные сроки действительны только при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации оборудования.