

Страница **1** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

#### Эмаль термостойкая «CERTA» / «Церта» TV 2312-001-49248846-2000

Материал лакокрасочный полиорганосилоксановый, атмосферостойкий, антикоррозионный, термостойкий (до +1200°C)

#### Общие положения

Настоящая инструкция регламентирует технологические параметры операций, относящихся к процессам подготовки поверхности пред окрашиванием, нанесения лакокрасочного материала на поверхность окрашиваемого изделия и формирования покрытия при использовании в качестве лакокрасочного материала эмали термостойкой «Церта», предназначенной для антикоррозионной окраски оборудования и конструкций, выполненных из стали (нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов и бытовых печей, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и др.)и конструкций из материалов на цементно-песчаной основе, в том числе бетон и железобетон (несущие конструкции мостов, эстакад, путепроводов, ограждения и др.).

По результатам климатических испытаний прогнозируемый срок службы покрытия на основе эмали «CERTA» в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата составляет не менее 15 лет.

Окрашиваемая поверхность из малоуглеродистой стали предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, не иметь острых краев, заусенцев, сварочных брызг.

Поверхность на цементно-песчаной основе не должна иметь масляных пятен, грязи, пыли, остатков атмосферных осадков, слоев старой краски, ухудшающих качество основного покрытия. Влажность песчано-цементного (в т.ч. бетонного) основания до глубины 20 мм не должна превышать 4% по массе.

Обезжиривание до очистки

Рекомендуется проводить обезжиривание растворителем CERTACORR ТУ 2319-031-49248846-2015, толуолом ГОСТ 14710-78, о-ксилолом ГОСТ 9410-78.

Не использовать уайт-спирит, сольвент, бензин!

Очистку поверхности от окалины и ржавчины необходимо осуществлять абразивоструйным методом до степени Sa 2  $\frac{1}{2}$  по ISO 8501-1:2007, либо до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (таблица 9). При визуальном осмотре очищенная поверхность должна быть свободной от видимых следов масел, жира, грязи, а также практически полностью свободной от прокатной окалины, ржавчины, слоев краски и инородных частиц.

Допускается очистка поверхности до St 3 по ISO 8501-1 механизированным инструментом. Такая подготовка поверхности является менее качественной по сравнению со струйной очисткой и может использоваться при окрашивании изделий, эксплуатируемых в менее жестких коррозионных и температурных воздействий.

Шероховатость поверхности

Профиль шероховатости очищенной поверхности должен соответствовать группам ISO 8503-1: «очень тонкий», «тонкий».

### Номинальные величины и допуски профиля для компаратора S (ISO 8503-1)

Таблица 1


Сегмент	Группа шеро-	Номинальное	Корректирующая	Температура
	ховатости значение		величина, мкм	эксплуатации
		MKM		покрытия, ⁰С
< <b>S</b> 1	Очень тонкая	до 25	3	$(800-1200)^{0}$ C
S1- <s2)< td=""><td>Тонкая</td><td>25-40</td><td>5</td><td>(300-700) °C</td></s2)<>	Тонкая	25-40	5	(300-700) °C

При выборе группы шероховатости необходимо учитывать толщину покрытия и температуру его эксплуатации. Чем выше температура эксплуатации покрытия, тем ниже должно быть номинальное значение в группе шероховатости.

После абразивной или механизированной очистки поверхность необходимо обеспылить путем обдувасжатым воздухом, очищенным от масла и влаги. Контроль степени обеспыливания поверхности производится согласно ISO 8502-3. Степень обеспыливания должна быть не более второй.


### Важно!

Обеспыливание




Страница **2** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

Обезжиривание после очистки	По заключению руководителя работ подготовленную поверхность после очистки можно повторно обезжирить растворителями CERTACOR-R, толуолом, оксилолом непосредственно перед окрашиванием. Поверхность в момент окраши-
Обезжиривание при отрицательной температуре	вания должна быть сухой и чистой. В случае обезжиривания поверхности при отрицательных температурах рекомендуется использовать в качестве растворителя ацетон ГОСТ 2768-84, толуол ГОСТ 14710-78, CERTACOR-R TУ 2319-031-49248846-2015.
	Недопустимо использовать для обработки поверхности уайт-спирит, сольвент, бензин!
Грунтовочный слой	Допускается нанесение эмали «Церта» без предварительного грунтования. Применяемый грунт не должен ухудшать эксплуатационные характеристики системы покрытия.
Температура эксплуатации	От минус 60°C до плюс 1200°C (в зависимости от цвета эмали).Таблица 2.
Изменения декоративных свойств покрытия после теплового воздействия	Изменение цвета покрытий на основе эмали «Церта» после теплового воздействия при температурах до $1200^{0}$ С, отражены в Приложении таблице 3.
Подготовка эмали	Перед нанесением эмаль тщательно перемешать в таре с помощью механических устройств или ручным способом до однородности массы по всему объему. В случае образования пены или пузырей необходимо выдержать эмаль до их исчезновения.
Разбавление	Рекомендуемые растворители: толуол ГОСТ 14710-78, о-ксилол ГОСТ 9410-78, растворитель CERTACOR R ТУ 2319-031-49248846-2015, растворитель Certa. <b>Не применять уайт-спирит, сольвент, бензин!</b> Разбавление производить постепенно, при перемешивании, растворитель добав-
	лять небольшими порциями (не более 0,5 % от массы эмали единовременно) до требуемого результата при нанесении (полного раскрытия угла и равномерности факела). Суммарное количество растворителя для разбавления не рекомендуется более 10 %от массы эмали.
	Рекомендуемая $^{**}$ рабочая вязкость материала по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром отверстия 4 мм при температуре $20^{\circ}$ С в зависимости от метода нанесения: пневматическое распыление $-$ 20-25 с;безвоздушное распыление $-$ 35-50 с; кистью, валиком $-$ 30-50 с.Исходная вязкость эмали указана в сертификате качества.
	**допускается изменение диапазона рабочей вязкости в зависимости от применяемого оборудования
Разбавление в случае окрашивания при отрицательной температуре	В случае окрашивания при отрицательной температуре рекомендуется использовать для разбавления более летучие растворители (толуол) до требуемого результата при нанесении: полного раскрытия угла и равномерности факела. Добавлять растворитель постепенно, небольшими порциями, единовременно не более(от массы эмали):
	— при температуре от 0°C до минус 10°C −2 %; — при температуре от минус 10°C до минус 30°C −5 %.
	Суммарное количество растворителя не должно превышать 10 %от массы эмали.
	Применение других разбавителей недопустимо!
	При перерывах в работе материал должен храниться в плотно закрытой та- ре.Вначале работ после перерыва его необходимо тщательно перемешать миксе- ром и выдержать в состояние покоя не менее 10 минут.
Нанесение эмали	Температура окружающей среды:  — методы распыления от минус 30°С до плюс40°С.  - метод нанесения кистью, валиком; при этом нанесении движение кистью, вали-
Условия нанесения	- метод нанесения кистью, валиком, при этом нанесении движение кистью, валиком при окрашивании должно быть однонаправленным, без «втирания» Относительная влажность воздуха не более 80 %.  Запрещается наносить покрытия во время осадков. Недопустимо наносить эмаль при наличии на поверхности влаги и снега.



Страница **3** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

Пневматическое распыление  При иневматическом распылении рекомендуется:  - расстояние от согла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности - мм;  - давление воздуха — 1,5-2,5 кг/см²;  - диаметр согла - 1,5-2,5 мм;  - рабочес давление материала — 80-150 бар;  - диаметр согла безвоздушного распылителя до окрашиваемой поверхности : мм;  - рабочес давление материала — 80-150 бар;  - диаметр согла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0.013 (0,33); 0.015 (0,017 (0,43);  - рекомендуемый утол распыления 20°, 30°, 40°, в особых случаях необ подбирать утол с учетом формы поверхности.  Допуккается применать кисты из натуральных волоков разных размеров. 1 ние змали кистью обеспечивает масимальную толщину сухого слоя 30-50 и ние змали кистью обеспечивает масимальную толщину сухого слоя 30-50 и ние змали кистью обеспечивает масимальную толщину сухого слоя 30-50 и ние змали кистью в виде «полосового слоя».  Важно!  Важно!  Важно!  При папесении на окрашиваемой поверхности в диаметре отпечатка и должна образовываться ровная «мокраз» плеика без пропусков, под инатериал, адастиренное пределается с помощью богорудования фирмы Кальвора и сипользованием материала озборудования фирмы Кальвора (сбо-1030) КОм. При посбоходимостизмани для повышения значения сопротивления до толуод, о-ксилод, растворитель Сегасок Д. для понъжения его значения диамення проводимостизмали для повышения значения сопротивления для начесния закокрасочных материалов в экктрическом поле высокого жегия.  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Ваксного закокрасочных материалов в экктрическом поле высокого жегия.  Толщина покрытия  Ваксного закокрасочных материалов в экктрическом поле высокого жегия.  Толщина покрытия в пределах 900-0 °C. 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 900-00 °C. 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 900-0 °C. 15-20 мкм при температуре эксплуат		Запрещается наносить покрыт 10 м/сек. Температура окрашин ки росы.					
Безвоздушное распыление  При безвоздушном распылении (БВР) рекомендуется:  — расотовние от сопла краскораспылителя до окращиваемой поверхности им;  — рабочее давление материала — 80-150 бар;  —диаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,013 (0,33); 0,015 0,017 (0,43);  — рекомендуемый утол распыления 20°, 30°, 40°, в особых случаях необ подбирать утол с учетом формы поверхности.  Допускается применять кисти из натуральных волокон разных размеров. 1 нне эмали кистью обеспечивает максимальную толщину сухого слоя 30-50 г На труднодоступных мест на материала кистыю в виде «полосового слоя».  На труднодоступные места, а также в случае примыкания вертикальных польжиа образовываться ровная «мокрая» пленка без пропусков, польжиа образовываться ровная «мокрая» пленка без пропусков, польжиа инфармы Канаром и сиспользованием материала одной и значения разнооттеночности работы по окращиванию больши щадей проводить в одни проход и с использованием материала одной и значение эдельного сопротивления определяется с помощью оборудования краски. Оптимальное значение сопротивления при использоборудования фармы Канарыгу - (650-1030) КОм. При необходимоститизаначения проводитьститическое преднаяти для повышения значения сопротивления для нанесения лакокрасочных материалов в электрическом поле высоходимоститура.  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Толщина покрытия при при при использоборудования красков учета шероховатости) сформированного по техности ужения.  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного по техности ужения.  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного по сроду в заструбном ужения.  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного по сроду в заструбном ужения.  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного по сроду в заструбном ужения в пределах 500-700 °C 50-100 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C 15-20 мкм при температуре эксплуа		При пневматическом распылении рекомендуется: - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-300 мм;					
распыление  — расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности змя;  — рабочее давление материала — 80-150 бар; —днаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,013 (0,33); 0,015 (0,017 (0,43);  — рекомендуемый утол распыления 20°, 30°, 40°, в особых случаях пеоб подбирать угол с учетом формы поверхности.  Нанесение кистью  Нанесение кистью  Допускается применять кисти из натуральных волокон разных размеров. 1 ние эмали кистью обеспечивает максимальную толщину сухого слоя 30-50 гогой толей к горизоптальным, перед окращиванием пеобходимо произвести на материала кистью в виде «полосового слоя».  На труднодоступные места, а также в случае примыкания вертикальных погетй к горизоптальным, перед окращиванием пеобходимо произвести на материала кистью в виде «полосового слоя».  При нанесении на окрашиваемой поверхности в диаметре отпечатка и должна образовываться ровная «мокрая» пленка без пропусков, подагеннение в праводить в один проход и с использованием материала одной и значения проводить в один проход и с использованием материала одной и значения проводимостизмали для повышения значения сопротивления при использорудования фирмы Калясьиг. Оптимальное значение сопротивления при использованием материала одноби и толуол, о-ксилол, растворитель Сетасогк, для понижения его значения — апстат, спирты изопропиловый лил изобутиловый. Нанесение эмали проводить по инструкции на оборудование, предназнадля нанесения эмали макокрасочных материалов в электрическом поле высокого жения.  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного потерыщумая или дерта» при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C - 50-100 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C - 30-50 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-700 °C - 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C - 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-700 °C - 15-20 мкм при температуре эксплуатации							
— рекомендуемый утол распыления 20°, 30°, 40°, в особых случаях необ подбирать угол с учетом формы поверхности.  Нанесение кистью  Допускается применять кисти из натуральных волокон разных размеров. В нее эмали кистью обеспечивает максимальную толщину сухого слоя 30-50 и тей к горизонтальным, перед окращиванием необходимо произвести наи материала кистью в виде «полосового слоя».  Важно!  При нанесении на окращиваемой поверхности в диаметре отпечатка и должна образовываться ровная «мокрая» пленка без пропусков, под шагрени.  Для исключения разнооттеночности работы по окращиванию больши шадей проводить в один проход и с использованием материала одной и значение удельного сопротивления определяется с помощью оборудования фирмы Ransburg - (650-1030) КОм. При необходимостиизм значения упроводимостичмали для повышения значения сопротивления при использованием материала обрудования фирмы Ransburg - (650-1030) КОм. При необходимостиизм значение удельного сопротивления проводимостиизм значения сопротивления при использованием материальновый при изобутиловый. Нанесение эмали проводить по инструкции на оборудование, предназнат для нанесение эмали проводить по инструкции на оборудование, предназнат для нанесения лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого жения.  Толщина покрытия  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного по термостойкой эмали «Церта»:  - 100-150 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C 50-100 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C 30-60 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C 30-60 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C 16-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C 15-20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах	<u> </u>	При безвоздушном распылении (БВР) рекомендуется:  — расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности 300-500 мм;  — рабочее давление материала — 80-150 бар;					
Окрашивание труднодоступных мест на труднодоступных мест и толицину сухого слоя 30-50 годанивание труднодоступных мест и толицинах образовываться ровная образовываться ровная образовываться ровная образовываться ровная образованием материалах одной и мадей проводить в один проход и с использованием материалах одной и дначение удельного сопротивления определяется с помощью оборудованиях фирмы Ransburg - (650-1030) КОм. При необходимостивам значения проводимостизмали для повышения значения сопротивления до толуол, о-ксилол, растворитель Сегtасог См. для понижения его значения — ацетат, спирты изопропиловый или изобутиловый. Нанесение эмали проводить по инструкции на оборудование, предназначдия нанесения эмали «Церта»:  Толицина покрытия  Толицина покрытия  Толицина покрытия  Толицина покрытия образовать об		– рекомендуемый угол распь		40°, в особых сл	учаях необходимо		
тей к горизонтальным, перед окрашиванием необходимо произвести наи материала кистью в виде «полосового слоя».  При нанесении на окрашиваемой поверхности в диаметре отпечатка должна образовываться ровная «мокрая» пленка без пропусков, по шагрени.  Для исключения разнооттеночности работы по окрашиванию больши щадей проводить в один проход и с использованием материала одной петестирования краски. Оптимальное значение сопротивления при использоворудования краски. Оптимальное значение сопротивления при использованием материала одной петестирования краски. Оптимальное значение сопротивления при использоворудования фирмы Ransburg - (650-1030) КОм. При необходимостимия значения проводимостимали для повышения значения сопротивления до толуол, о-ксилол, растворитель СегtасотR, для понижения его значения — ацетат, спирты изопропиловый или изобутиловый.  Нанесение эмали проводить по инструкции на оборудование, предназначдля нанесения лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого жения.  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного по термостойкой эмали «Церта»:  - 100-150 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 100-300 °C, - 50-100 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C, - 30-50 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 900-1200 °C.  Не допускается нанесение эмали слоем с перавномерной толщиной. То сформированного покрытия и передовах боле с пределах 500-1200 °C.  Не допускается нанесение эмали слоем с перавномерной толщиной. То сформированного покрытия не должна отклоняться от среднего зн более чем на 5%.  Количество слоев покрытия определяется его общей толщиной и толщиной чете на материал с исходной вязкостью составляет 120-170 г/м без учета по тодом пневмораспыления в зависимости от температуры окружающей средменсе, чем:  Температура при нанесе-	Нанесение кистью						
Должна образовываться ровная «мокрая» пленка без пропусков, под шагрени.  Для исключения разнооттеночности работы по окрашиванию больши падей проводить в один проход и с использованием материала одной падей проводить в один проход и с использованием материала одной падей проводить в один проход и с использованием материала одной падей проводить в один проход и с использованием материала одной падетирования краски. Оптимальное значение сопротивления при использоборудования фирмы Ransburg - (650-1030) КОм. При необходимостиизм значения проводимостичим дон толуол, о-ксилол, растворитель Сетасот R, для понижения его значения — ацетат, спирты изопропиловый или изобутиловый.  Нанесение эмали проводить по инструкции на оборудование, предназнач для нанесения лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого жения.  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного потермостойкой эмали «Церта»:  - 100-150 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 100-300 °C, - 30-60 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-500 °C, - 30-50 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C, - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-1200 °C, - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуатации в пределах 900-1200 °C, - 15- 20 мкм при температура эксплуата	-	стей к горизонтальным, пере	д окрашиванием				
Значение удельного сопротивления определяется с помощью оборудован тестирования краски. Оптимальное значение сопротивления при использоорудования фирмы Ransburg - (650-1030) КОм. При необходимостиизму значения проводимостиэмали для повышения значения сопротивления до толуол, о-ксилол, растворитель Сетасог R, для понижения его значения — ацетат, спирты изопропиловый или изобутиловый. Нанесение эмали проводить по инструкции на оборудование, предназначдля нанесения лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого жения.  Толщина покрытия  Толщина покрытия  Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного потермостойкой эмали «Церта»:  - 100-150 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 100-300 °C,  - 50-100 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300-500 °C,  - 30-50 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900-1200 °C,  - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900-1200 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500 °C,  - 16- 20 мкм при температуре эксплуатации покрытия в преде	Важно!	Для исключения разнооттеночности работы по окрашиванию больших пло-					
Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного по термостойкой эмали «Церта»:  - 100-150 мкм при температуре эксплуатации покрытия до 100 °C,  - 50-100 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 100- 300 °C,  - 30-60 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300- 500 °C,  - 30-50 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °C,  - 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900- 1200 °C,  Не допускается нанесение эмали слоем с неравномерной толщиной. То сформированного покрытия не должна отклоняться от среднего зн более чем на 5%.  Количество слоев покрытия определяется его общей толщиной и толщиной слоя, которая зависит от метода нанесения эмали.  Расход эмали «Церта» при толщине сформированного покрытия 40-60 мкм чете на материал с исходной вязкостью составляет 120-170 г/м²без учета пот методом пневмораспыления в зависимости от температуры окружающей средименее, чем:  Таб.  Температура при нанесе-  нии, °С	_	Значение удельного сопротив тестирования краски. Оптима оборудования фирмы Ransbur значения проводимостиэмали толуол, о-ксилол, растворител ацетат, спирты изопропиловый Нанесение эмали проводить и для нанесения лакокрасочных	ления определяе льное значение о g - (650-1030) Ко для повышения з ь СеrtacorR, для б или изобутиловы по инструкции на	тся с помощью сопротивления п Ом. При необхо, вначения сопрото понижения его ый.	оборудования для при использовании димостиизменения ивления добавлять значения — бутил-		
Расход эмали         Расход эмали «Церта» при толщине сформированного покрытия 40-60 мкм чете на материал с исходной вязкостью составляет 120-170 г/м²без учета пот Время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при окрашивани тодом пневмораспыления в зависимости от температуры окружающей средименее, чем:         Табл.           Температура при нанесении, °C         - 30         0         + 20	Голщина покрытия	Рекомендуемая толщина (без термостойкой эмали «Церта»: - 100-150 мкм при температуре: - 50-100 мкм при температуре энермостой и температуре энерм	е эксплуатации по эксплуатации пок ксплуатации покр ксплуатации покр эксплуатации в пр нали слоем с нера и не должна оти	окрытия до 100 °C прытия в пределах рытия в пределах рытия в пределах ределах 900- 1200 равномерной тол слоняться от ср	С, x 100- 300 °C, 300- 500 °C, 500-700 °C, о°С. ищиной. Толщина реднего значения		
чете на материал с исходной вязкостью составляет 120-170 г/м²без учета пот Время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при окрашивани тодом пневмораспыления в зависимости от температуры окружающей средименее, чем:  Таб.  Температура при нанесе- нии, °C					a 10 60 sans = ===		
Межслойная сушка  Время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при окрашивания тодом пневмораспыления в зависимости от температуры окружающей средименее, чем:  Таб.  Температура при нанесе 30 0 + 20 нии, <sup>0</sup> C	Расход эмали						
Температура при нанесе- нии, <sup>0</sup> C         - 30         0         + 20	Межслойная сушка	Время выдержки покрытия до тодом пневмораспыления в зав	нанесения следун	ощего слоя при о	крашивании ме-		
		Температура при нанесе-	- 30	0	+ 20		
Decree Prince 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0							
время выдержки, мин 90 60 30**		Время выдержки, мин	90	60	30***		



Страница **4** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

	***Допускается уменьшение времени межслойной сушки при меньшем времени
	высыхания покрытия «на отлип».
	Время межслойной сушки увеличивается в сравнении с методами распыления в 2-
	3 раза при нанесении эмали валиком или кистью.
Промывка оборудования	Оборудование после использования в процессе окрашивания следует промывать растворителями CERTACOR R, толуолом, о-ксилолом, P-4, P-5, P-646.
	Не применять уайт-спирит, сольвент, бензин!
Режимы формирова-	Данные требования выполняются при пуске оборудования в эксплуатацию. Покрытие на основе эмали термостойкой «Церта» формируется при температуре
<b>R</b> ИН	окружающего воздуха.
покрытия	При эксплуатации покрытия при температуре выше 100°C, необходимо в процессе ввода окрашенных объектов в эксплуатацию провести постепенный нагрев покры-
	тия до температуры эксплуатации (горячее отверждение) с соблюдением следующих требований:
	<ul> <li>выдержка на воздухе при температуре окружающей среды не менее 1 часа после окончания окрашивания;</li> </ul>
	<ul> <li>подъем температуры до температуры эксплуатации (максимально 1200°С) про- изводится со средней скоростью нагрева(4±0,5)°С в минуту;</li> </ul>
	– отверждение покрытия при рабочей температуре не менее Зчасов;
	<ul> <li>–после горячего отверждения возможно продолжение работы окрашенного обо- рудования в заданном режиме.</li> </ul>
	В последующем, при остановке оборудования и дальнейших вводах в эксплуатацию, проведение горячего отверждения не требуется.
	Интервал времени от окончания формирования покрытия до проведения горячей сушки не ограничен.
_	При эксплуатации покрытия в специальных средах (минеральное масло, бензин и
При эксплуатации в агрессивной среде	т.п.) без воздействия повышенных температур требуется его горячее отверждение (температура (250-400) °Св течение 60 минут).
Окончательное формирование покрытия	Время высыхания покрытия на основе эмали термостойкой «Церта» до набора оптимальных свойств при $+20^{\circ}\text{C}-72$ часа.
Транспортирование	Кантование окрашенных конструкций можно производить (мягкими стропами) через 24 часа после нанесения при температуре окружающего воздуха выше $0^{0}$ C. Транспортирование и монтаж конструкций допускается производить не ранее, чем через 72 часа после нанесения покрывного слоя.
	Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, перемещать волоком.
	В случае отрицательных температур при выборе времени начала механических
	воздействий на покрытие, связанных с транспортированием окрашенных изделий
<b>n</b>	требуется консультация с поставщиком эмали.  Дефектные участки покрытия удаляют общепринятыми способами:
Ремонт покрытия	-поверхность зачищают шлифовальной шкуркой;
	-обезжиривают о-ксилолом или растворителями Р-646, Р-5, Р-4 и высушивают, при
	этом периметр обезжириваемой поверхности должен на 30 мм превышать пери-
	метр зоны окрашивания;
	-на дефектное место наносят эмаль слоями для достижения необходимой толщины
	покрытия на зачищенном участке. Слои вновь нанесенного покрытия должны перекрывать прилегающие слои основного покрытия не менее чем на 20мм.
	При эксплуатации покрытия при температуре выше 100°C, необходимо в процессе
	ввода оборудования в эксплуатацию выполнить требования по режиму отвержде-
	ния (см. нанесение эмали).
Хранение	Гарантийный срок хранения в невскрытой таре завода эмали термостойкой «Цер-
эмали	та» составляет 36 месяцев со дня изготовления. Транспортировку эмали осуществлять по ГОСТ 9980.5. Эмаль должна храниться в закрытой таре в сухом помещении, предохраняемом от прямого воздействия сол-
	нечных лучей и влаги при температуре от минус 30°C до плюс40°C.



Страница **5** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

Хранение	
окрашенных	изделий

При толщине покрытия менее 60 мкм рекомендуется хранить окрашенное изделие до начала эксплуатации в сухом помещении без перепадов температур и воздействия агрессивных химических веществ.

## **Сопроводительные** документы

Приемка эмали

ы работ, д

На эмаль термостойкую «Церта», применяемую в производстве антикоррозионных работ, должны быть представлены сертификаты качества, подтверждающие ее соответствие требованиям технических условий.

При поступлении эмали для производства работ необходимо удостоверится в целостности тары, она не должна иметь повреждений и иметь четкую маркировку со следующими обозначениями:

- название эмали;
- наименование и адрес изготовителя;
- номер партии;
- дата производства;
- срок годности;
- количество.

## Контроль очистки поверхности

При приемке подготовленной поверхности необходимо контролировать следующие параметры:

- отсутствие жировых и масляных загрязнений;
- степень очистки поверхности;
- шероховатость поверхности;
- отсутствие пыли;
- отсутствие влаги.

Контроль качества эмали и параметров окружающей среды при окрашивании Перед началом и в процессе нанесения эмали контролируются следующие параметры:

- климатические;
- однородность состава и соответствие вязкости эмали требованиям настоящей инструкции;
- качество и количество нанесенных слоев эмали и полосового окрашивания;
- продолжительность сушки каждого слоя;
- толщину сухого слоя (с учетом шероховатости поверхности).

Охрана труда и техники безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75 и по техническим документам, регламентирующим деятельность производителя работ с учетом свойств эмали.

## Требования **безопасности**

Токсичность и пожароопасность эмали обусловлены наличием в их составе ароматических растворителей толуола и о-ксилола.

Толуол и о-ксилол по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны - 150/50 мг/м³.

При нанесении эмали на открытом воздухе необходимо следить за надлежащим проветриванием рабочей зоны. Работники, занятые нанесением покрытия, должны пользоваться резиновыми перчатками, защитными пастами типа «биологические перчатки». Для защиты органов дыхания пользоваться газо-пылезащитными респираторами.

Категорически запрещается производить нанесение эмали в закрытых помещениях, ямах, колодцах.

Эмаль термостойкая «Церта» относится к легковоспламеняющимся жидкостям. Температура вспышки толуола + 4°C, о-ксилола + 24°C, температура самовоспламенения толуола + 536°C, о-ксилола + 494°C.

В помещении для хранения и производства работ с лакокрасочными материалами и растворителями запрещается использование открытого огня (спичек, зажигалок и т.п.), искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении, эти помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения.

Используемое электрооборудование должно иметь надежное заземление.

При механической обработке поверхности необходимо пользоваться респиратора-

Страница **6** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

ми, рукавицами и защитными очками, а также соблюдать правила безопасной эксплуатации применяемых механизмов и инструментов.

При работе с лакокрасочными материалами необходимо соблюдать правила безопасной работы с токсичными и горючими материалами.

### Запрещается:

- в зоне радиусом 25 м от места ведения работ курить, разводить огонь и производить сварочные работы;
- хранить на рабочем месте более суточного запаса материалов, при этом хранить материалы на рабочем месте следует только в исправной герметичной таре.
   В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками.

#### Примечание


В связи с тем, что подготовка поверхности, хранение эмали, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне контроля производителя лакокрасочного материала, ответственность за его профессиональное использование несет исполнитель работ.

В случае возникновения вопросов, связанных с процессом производства окрасочных работ с использованием термостойкой эмали «Церта», исполнители всегда могут получить оперативную консультацию специалистов ООО «НПП «Спектр».

## Приложение Изменения декоративных свойств покрытия после теплового воздействия


Таблица 3

Цвет покрытия на основе термостойкой эмали «Церта»	Максимальная температура теплового воздействия на покрытия термостойкой эмали «Церта», <sup>0</sup> С	Изменение декоративных свойств (ГОСТ 9.407-2015) после максимального теплового воздействия на покрытия термостойкой	Промежуточные температуры при эксплуатации покрытия на основетермостойкой эмали «Церта», <sup>0</sup> С	Изменение декоративных свойств (ГОСТ 9.407-2015) после промежуточного теплового воздействия на покрытия термостойкой эмали «Церта», балл
		эмали «Церта», балл		
1	2	3	4	5
Черный <sup>1200,1000,800</sup>	1200,1000,800	Ц4	400, 500,	Ц2
Черный сатин <sup>1200</sup> Черный п/гл <sup>800</sup>	1200,1000,000	Α.	600,700,800,1000,	Ц4
Черный <sup>700</sup>	700	Ц4	300,400	Ц2
		·	500,600	ЦЗ
			700	Ц4
Черный <sup>600</sup>	600	Ц4	300	Ц2
			400,500	ЦЗ
			600	Ц4
Черный <sup>500</sup>	500	Ц4	400	Ц4
Черный металлик 1000	1000	Ц2	800,1000	Ц3



Страница **7** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

Терракот металлик 1000	1000,600	Ц2	300	Ц2
Терракот <sup>600</sup>			400,500	Ц4
			600,800,1000	Ц4
Антрацит металлик 1000	1000	Ц3	400,500	Ц3
			60,800,1000	Ц3
Антрацит <sup>600</sup>	600	Ц3	400	Ц2
			500,600	Ц3
Графит металлик 800	800	Ц2	400,500	Ц3
			700,800	Ц2
Графит700	700	Ц2	400,500	Ц3
			600,700	Ц2
Графит темный 600	600	Ц2	400,500	Ц3
			600	Ц2
Шоколад металлик <sup>1000</sup>	1000	Ц2	400,500	Ц3
			800,1000	Ц2
Коричневый металлик 1000	1000	Ц2	400,500	Ц3
			800,1000	Ц2
Коричневый <sup>800</sup>	800	Ц2	400,600,800	Ц2
Коричневый <sup>500</sup>	500	Ц3	200	Ц1
			300,400,500	Ц2
Серебристый металлик <sup>800</sup>	800	Ц3	400,500	ЦЗ
			800	Ц3
Серебристый <sup>700</sup>	700	Ц2	400,500,600	Ц3
			700	Ц2
Серебристо-серая 650	650	Ц3	400,500	Ц4
			600-650	Ц3
Серебристо-серая <sup>600</sup>	600	Ц4	400,500,600	Ц4
Серый400	400	Ц5	200	Ц1
			300	Ц3
			400	Ц5
Серый650	650	Ц2	400,500	Ц3
-			650	Ц2
Белый 700	700	Ц1	200,700	Ц1
		·	300	Ц2
			400,500,600	Ц3
Белый <sup>400</sup>	400	Ц5	200	Щ1
		•	300	Ц3
			400	Ц5
Синий750	750	Ц3	500,600,750	Ц3
		,	200	Щ1
			250,500,600,750	Ц3
Синий400	400	Ц5	200	Щ1
		,	300	Ц3
			400	Ц5
Голубой 700	700	Ц3	500,600,700	Ц3
	·	1-	200	Ц1
			250,500,600,700	Ц3



Страница **8** из **8** Дата актуализации 10.03.2023

Голубой400	400	Ц5	200	Ц1
			300	Ц3
			400	Ц5
Желтый750	750	Ц2	200,300	Ц2
			400,500,600	Ц3
			750	Ц2
Желтый400	400	Ц5	200	Ц1
			300	Ц3
			400	Ц5
Красно-коричневый 800	800	Ц2	400,600,800	Ц2
Красно-коричневый <sup>500</sup>	500	ЦЗ	200	Ц1
			300,400,500	Ц3
Зеленый 700	700	Ц2	400,600,700	Ц2
Зеленый <sup>500</sup>	500	ЦЗ	200	Ц1
			300,400,500	Ц3
Зеленый <sup>350</sup>	350	Ц4	200	Ц1
			250	Ц3
			350	Ц4
Защитный <sup>600</sup>	600 Ц	Ц1	200,300	Ц1
			400,500	Ц3
			600	Ц2
Золотой <sup>750</sup> ,Медный <sup>750</sup>	750	Ц1	200-750	Ц1
Красный <sup>400</sup> (~RAL 3001)	400	Ц5	200	Ц1
			250	Ц3
			300,400	Ц5
Ярко-	400	Ц3	100	Ц1
красный <sup>400</sup> (~RAL 3020)			200,250	Ц2
			300,400	Ц3
Красный <sup>400</sup> (~RAL 2002)	400	Ц5	200	Ц1
			250	Ц3
			300,400	Ц5
Оранжевый <sup>400</sup>	400	Ц5	200	Ц1
			250	Ц3
			300,400	Ц5
Морская волна <sup>400</sup>	400	Ц5	200	Ц1
			250	ЦЗ
			300,400	Ц5
Бежевый400	400	Ц5	200	Ц1
			300	Ц3
			400	Ц5