

SH5080

SH5080 – это клей-расплав на основе EVA, высокотемпературный клей с небольшим количеством наполнения, быстро растворяется, обладает высокой прочностью на растяжение и хорошей устойчивостью к растворителю. Подходит для всех видов кромкооблицовочных станков и хорошо работает на автоматизированных кромкооблицовочных станках. Подходит для герметизации кромок и облицовки с повышенными требованиями на деревянных дверях. Имеет высокую прочность на разрыв и высокую скорость разрушения древесины.

Параметры продукта

	SH5080	
Продукт	Клей-расплав	
Форма	Гранулы	
Цвет	Белый	
Вязкость	180°C	200°C
	110000±20000cps	65000±10000 cps
Точка размягчения	110±5°C	
Время хранения	25 °C, Герметичная упаковка, 24 месяца	
Условия хранения	Герметичное хранение при температуре от 5 до 35 °C в чистом, прохладном и сухом месте. При использовании сначала используйте тот, у которого самый длительный срок хранения.	
Плотность	1.10±0.10g/cm ³	

Used to guide the

Область применения	Подходит для всех видов кромкооблицовочных материалов и хорошо работает с автоматическими кромкооблицовочными станками. Подходит для герметизации кромки и облицовки с повышенными требованиями на деревянных дверях.	
Рабочая температура	Температура предварительного расплава	Температура валика
	170-190°C	180-200°C
Распределение клея	180-250 g/m ²	
Давление	3-5 kg/cm ²	
Скорость конвейера	15-40 m/min	

Механизмы и оборудование



WINLONG GW INTERNATIONAL TECHNOLOGY (QINGDAO) CO., LTD.

Address: NO.46A , South Yantai Road, Wangcheng Street, Laixi City, Qingdao, Shandong Province, China

Telephone: +86 532 83109100 +86 20 38661234

Fax: +86 532 83100111 +86 20 38661820

Revision date: 202004

Инструмент для нанесения клея	Кромкооблицовочный станок
-------------------------------	---------------------------

Информация об эксплуатации, безопасности для здоровья и окружающей среде

Применение	Во время использования продукта необходимо надевать защитные перчатки и очки. Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза.
Очистка	Используйте чистящий агент для очистки от незастывшего клея. Застывший клей может быть снят только механически. Клеевой паз должен очищаться регулярно.
Обработка отходов	Обычно считаются безвредными отходами. Проконсультируйтесь с местными властями по поводу утилизации.

Правовые положения

Эта информация основана на лабораторных исследованиях и долгосрочном практическом опыте и результатах. Эта информация призвана помочь пользователям найти наиболее подходящий способ работы. Поскольку условия производства конечных потребителей находятся вне нашего контроля, мы не можем нести ответственность за работу в производственных условиях пользователя. В любом случае рекомендуется определить соответствующие параметры производственного процесса путем испытаний перед использованием.