


iCartoolБЕСКОНТАКТНЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР**IC-M650**

Инструкция по эксплуатации

1

Изготовитель оставляет за собой право в любое время изменять характеристики и конструкцию продукта без уведомления.

Информация по безопасности

ВНИМАНИЕ!
Данный заголовок предупреждает об условиях или действиях, которые могут повредить прибор или другое оборудование. Предупреждение с таким заголовком требует, чтобы описанное действие было выполнено с осторожностью. При неправильном его выполнении или не в той последовательности данный прибор или другое оборудование могут быть повреждены. Если описанные условия не будут удовлетворены или не будут поняты полностью, то никакое действие, указанное в таком предупреждении производить нельзя.

Значение предупреждающих символов

	ОСТОРОЖНО! Лазерное излучение!
	ОСТОРОЖНО! Важная информация о безопасности!
°C	Градус Цельсия
°F	Градус Фаренгейта
	Низкий заряд батареи
CE	Изделие соответствует стандартам Евросоюза
	Не допускается утилизация электронных/электрических устройств вместе с бытовыми отходами.

ВНИМАНИЕ!
Меры предосторожности при работе с прибором

Во избежание травмы глаз или телесных повреждений, пожалуйста, соблюдайте все указанные ниже меры предосторожности.

- Перед использованием этого прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и обратите особое

внимание на соответствующие предупреждения по безопасности.

- Не допускается смотреть на лазерный луч без защиты для глаз. Никогда не направляйте лазерный луч в глаз человека или животного. Даже отраженный от любой поверхности лазерный луч опасен для зрения.
- Если прибор работает неправильно, немедленно прекратите его использование.
- Не допускается наводить на лазер или его луч любой оптический прибор (например, бинокль, телескоп, микроскоп и т.п.). Оптические приборы могут фокусировать лазерное излучение, повреждая глаз.
- При появлении на ЖК-дисплее индикатора разряженной батареи ее необходимо немедленно заменить во избежание опасности травм из-за ошибки измерения.
- Не допускается использовать данный прибор при наличии легковоспламеняющихся или взрывоопасного газа, паров или пыли.
- Для определения фактической температуры используйте данные в таблице значений коэффициента черноты. Отражающие объекты приведут к тому, что измеренная температура

будет ниже фактической температуры. Такие объекты представляют опасность ожога.

- Не допускается нахождение прибора близко или непосредственно на объектах с высокой температурой.
- Строго соблюдайте положения этого руководства при использовании данного прибора. В противном случае защита данного прибора может быть ослаблена или повреждена.
- Не допускается использовать при чистке данного прибора любых растворителей, включая спирт.

ВНИМАНИЕ!


Во избежание повреждения инфракрасного термометра или проверяемого оборудования, защитите его от следующих воздействий.

- Электромагнитное поле и статическое электричество от аппарата дуговой сварки, индукционного нагревателя и другого оборудования.
- Тепловой удар (при резком изменении температуры окружающей среды инфракрасный термометр необходимо поместить в данную среду и выждать не меньше 30 минут для стабилизации температуры).

4

2

ИНДИКАЦИЯ НА ЖК ЭКРАНЕ



- Индикатор сигнализации
- ЖК-дисплей
- Кнопка включения или выключения лазера/уменьшения при установке числового значения
- Кнопка переключения режимов настроек
- Кнопка выбора единиц измерения °C/F / увеличения при установке числового значения
- Лазер
- Зона линз инфракрасного датчика
- Клавиша измерения
- Крышка отсека батареи

1. Индикатор режима фиксации последнего показания HOLD

2. Индикатор выхода измеренного значения температуры за установленный верхний порог

3. Индикатор выхода измеренного значения температуры за установленный нижний порог

4. Индикатор процесса измерения

5. Индикатор включения лазерного прицела

6. Индикатор состояния заряда батареи

7. Индикация единицы: градус Цельсия

8. Индикация единицы: градус Фаренгейта

9. Цифровой индикатор, отображающий максимальное измеренное значение

10. Цифровой индикатор для отображения максимального измеренного значения

11. Индикатор отображения результата

7

измерения температуры
12. Индикатор значения коэффициента черноты

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Установка верхнего порога температуры для сигнализации

- Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** больше 2 с для перевода прибора в состояние настройки.
- Короткими нажатиями кнопки **MODE** (меньше 1 с) получите отображение на ЖК-дисплее индикатора **Hi**. Это указывает на переход прибора в режим настройки верхнего порога сигнализации. На ЖК-дисплее будет отображено текущее значение верхнего порога температуры.

- С помощью кнопок **▲** и **▼** установите нужное значение верхнего порога температуры. Длительное нажатие одной из этих кнопок позволяет быстро увеличивать или снижать устанавливаемое значение.
- Нажмите клавишу измерения или удерживайте кнопку **MODE** больше 2 с для выхода из состояния настройки.

Установка значения коэффициента черноты

- Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** больше 2 с для перевода прибора в состояние настройки.

9

8

5

6

Цифровой индикатор максимального измеренного значения показывает максимальное значение температуры за время измерения. Красное свечение индикатора сигнализации указывает на выход измеренного значения за установленные верхний или нижний порог температуры.


ВНИМАНИЕ!

- Следует обратить внимание на соотношение дистанции до объекта и его размера (см. раздел "Соотношение дистанции до объекта и его размера (0:5)").

- Лазер предназначен только для наведения прибора на объект измерения и не влияет на сам процесс измерения температуры.
- После 30 с простоя инфракрасный термометр будет автоматически выключен. Для повторного включения инфракрасного термометра нажмите на клавишу измерения.

Соотношение дистанции до объекта и его размера (D:S)

Инфракрасный термометр имеет конус угла обзора, определяющий поле зрения, как показано на следующем рисунке.



Убедитесь, что исследуемый объект полностью занимает поле зрения инфракрасного термометра, т.е. прибор должен "видеть" только исследуемый объект и "не видеть" остальные объекты. Большой объект следует располагать на достаточном удалении от прибора, и, наоборот, для мелких объектов дистанция должна быть небольшой. Конус угла обзора или отношение дистанции до объекта к его размеру D:S составляет 12:1. Для гарантии, что инфракрасный термометр не получает инфракрасное излучение от смежных с исследуемым объектами, рекомендуется выполнить измерение с дистанции, меньшая вычисленной по соотношению D:S (Соотношение дистанции до объекта и его размера), как показано на следующем рисунке.

13

12

10

11

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ (EM5)

Материал поверхности

EM5

оксидированный

0,2~0,4

сплав А303 (оксидированный)

0,3

сплав А303 (необработанный)

0,1~0,3

полированная

0,3

оксидированная

0,5

оксидированная

0,4~0,8

электротехническая

0,6

сплав хастелой

0,3~0,8

ферроникелевые

оксидированные

0,7~0,95

сплавы

лекстоструйная обработка

0,3~0,6

электрополировка

0,15

оксидированное

0,5~0,9

корродированное

0,5~0,7

оксидированное

0,6~0,95

окисленное

0,2

литъ из расплава

0,2~0,3

железо (литъ)

оксидированное

0,9

неокисленное

0,4

оксидированное

0,2~0,6

сплавы

оксидированная

0,9

оксидированное

0,4

оксидированый

0,2~0,6