


Аппарат для плазменной резки CUT-40. Схема сборки, лист 1 - листов 2

Схема сборки № 1



Спецификация к схеме сборки № 1	
1	Крышка задняя
2	Решетка вентиляционная
3	Выключатель
4	Балка
5	Дисплей
6	Манометр
7	Устройство зажигания дуги
8	Крышка передняя
9	Кабель электропитания
10	Вентилятор
11	Корпус
12	Балка
13	Пластина
14	Шина
15	Радиатор
16	Панель передняя
17	Штуцер
18	Разъем
19	Разъем
20	Разъем
21	Трансформатор
22	Плата
23	Держатель
24	Конденсатор
25	Кожух

Схема сборки № 2



Спецификация к схеме сборки № 2	
1	Чашка керамическая
2	Наконечник
3	Втулка
4	Головка
5	Ручка
6	Микропереключатель
7	Курок
8	Чехол
9	Штекер
10	Шланг
11	Провод
12	Оплетка