




КАЛИБР
www.kalibrcompany.ru



ВДМ - 2100

Руководство по эксплуатации

Мойка высокого давления

Уважаемый покупатель!

При покупке мойки высокого давления Калибр ВДМ – 2100 требуйте проверки её работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер мойки высокого давления.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование мойки высокого давления и продлить срок её службы.



Внимание! Электроинструмент является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокое давление выходящей струи из сопла, локальная вибрация и повышенный уровень шума.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённая Вами мойка высокого давления может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия её монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Мойка высокого давления (далее по тексту - мойка) с функцией самовсасывания предназначена для очистки помещений и предметов вне дома: строений, инструмента и транспортных средств (машин, лодок, мотоциклов и т.п.), очистки загрязнённых поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением (при необходимости с добавлением моющих средств), в бытовых условиях.



Внимание! Мойка не предназначена для коммерческого использования с большими нагрузками в течение длительного времени.

1.2 Действие мойки основано на повышении давления воды подаваемой из водопровода (давление не более 4 бар) или накопительной ёмкости. Плунжерный насос, приводимый в действие электродвигателем, обеспечивает повышение давления до 140 бар. Шлангом высокого давления вода подаётся в насадку – пистолет. Нажатием на курок пистолета осуществляется подача воды в струйную трубку (насадку-распылитель), прикреплённую к пистолету. Струйная трубка (поворотом насадки) регулирует форсункой форму струи воды (воды с моющим средством) при мойке объекта.

Установленный в мойке коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011) обеспечивает максимальную электробезо-

пасность при работе от сети переменного тока и избавляет от необходимости применения заземления.

Подключение к сети электродвигателя осуществляется выключателем (рис.1 поз.3, на передней панели), имеющим два фиксированных положения «0» - выключено и «I» - включено.

Мойка оборудована системой тотал-стоп (TSS) – включение/отключение двигателя клавишей пистолета-распылителя.

Мойка рассчитана на повторно-кратковременный режим работы с номинальным периодом времени: работа/перерыв – 15 мин/5 мин.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IPX5 (МЭК 60529).

1.3 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 4 по ГОСТ 15150- 69 (П 3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от + 1 до + 35°C и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

1.4 Транспортировка оборудования производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

1.5 Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина x ширина x высота	420x310x430
Вес (брутто/нетто), кг	9,3/8,1

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Напряжение, В/ Частота, Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт	2100
Рабочее давление/ максимальное давление, бар	95/140
Пропускная способность (рабочая/максимальная), л/мин	5,5/6,5
Максимальная температура воды, °C	50
Максимальное давление воды на входе, бар	4
Длина шланга высокого давления, м	5
Длина кабеля питания с вилкой, м	5
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	89
Уровень вибраций (ускорений), м/с ²	2,09

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

3. Комплектность

3.1 Мойка поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Мойка с кабелем питания	1
Пистолет в сборе включает в себя:	1
Насадку-распылитель с регулируемой головкой	
Насадку-удлинитель	
Шланг высокого давления	1
Ёмкость для моющих средств с насадкой в сборе	1
Штифт для чистки насадок	1
Штуцер входной с фильтром	1
Колесо / Опора трубчатая	2 / 1
Упаковка	1
Руководство по эксплуатации	1

** в зависимости от поставки комплектация может меняться*

4. Общий вид и устройство мойки

4.1 Общий вид мойки представлен на рис. 1

- 1 – штуцер выходной; 2 – накладка декоративная;
 3 – выключатель сети; 4 – панель передняя;
 5 – ручка транспортировочная;
 6 – крюки крепления кабеля питания;
 7 – держатель шланга высокого давления;
 8 – держатель пистолета; 9 – патрубок входной;
 10 – штифт для чистки насадок;
 11 – насадка-удлинитель с установленной насадкой-распылителем;
 12 – пистолет; 13 – курок (клавиша) включения двигателя;
 14 – фиксатор шланга высокого давления;
 15 – коннектор входной с фильтром;
 16 – бачок для моющего средства с насадкой-пенообразователем;
 17 – панель задняя; 18 – клавиша блокировки курка;
 19 – держатель шланга высокого давления;
 20 – шланг высокого давления;
 21 – колесо; 22 – винты крепления ручки с катушкой;
 23 – шланг подачи воды; 24 – катушка шланга;
 25 – ручка катушки; 26 – опора трубчатая;




рис. 1

4.2 Устройство мойки высокого давления

Электродвигатель с плунжерным насосом расположены в пластиковом корпусе, состоящем из скреплённых между собой передней (рис.1 поз.4) и задней (рис.1 поз.17) панелями. Сверху на корпусе расположена ручка (рис.1 поз.5) для транспортировки, с закреплённой на ней осью катушки. На держателе (рис.1 поз.8) крепится пистолет (рис.1 поз.12) с насадкой (рис.1 поз.11). Выключатель сети (рис.1 поз.3), выходной штуцер (рис.1 поз.1) расположены на передней панели (рис.1 поз.4) мойки. К выходному штуцеру присоединён шланг ВД (рис.1 поз.23), который вторым концом с быстрозажимным разъёмом, обеспечивает подачу воды к основному шлангу ВД (рис.1 поз.20), намотанному на катушку. На крюки (рис.1 поз.6) закреплён кабель питания с вилкой. На задней панели (рис.1 поз.17) расположен патрубок для входа воды, на который крепится входной коннектор с фильтром (рис.1 поз.15). К коннектору, через переходник (не входит в комплект поставки), подключается шланг подачи воды.

В нижней части рукоятки пистолета (рис.1 поз.12) расположена клавиша блокировки курка от случайного включения (рис.1 поз.18) с символами: «замок закрыт» - заблокировано, «замок открыт» - разблокировано.

В комплект поставки входят: ёмкость для моющего средства с насадкой-пенообразователем (рис.1 поз.16), а также трубчатая опора (рис.1 поз.26), обеспечивающая устойчивое положение мойки при работе.

Включение мойки осуществляется нажатием на курок (рис.1 поз.13) пистолета. Мойка снабжена системой тотал – стоп (TSS), то есть, после отпускания курка автоматически отключается двигатель с насосом.

5. Инструкция по технике безопасности

5.1 Применять мойку разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве.

5.2 При эксплуатации мойки необходимо соблюдать все требования руководства по её эксплуатации, бережно обращаться с ней, не подвергать ее ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

5.3 При всех работах по регулировке и техобслуживанию мойки отключайте ее от электросети.

5.4 Не работайте вблизи детей, животных, не оставляйте мойку без внимания.

5.5 Хорошо изучите все органы управления мойкой. Будьте готовы к экстренному отключению в случае непредвиденной ситуации.

5.6 При подключении мойки к электрической сети обратите внимание чтобы шнур питания был подключен к розетке с заземлением. Это необходимо для того, чтобы избежать риск удара электрическим током, при сбое в работе.

5.7 При подключении мойки к электросети убедитесь, что напряжение питания мойки совпадает с напряжением в электрической сети.

5.8 При использовании удлинителя убедитесь, что он обеспечивает заземление подключаемых к нему приборов. Используйте только те удлинители, которые предназначены для эксплуатации вне помещения и имеют штепсель, защищенный от воды. Используйте

те удлинители с техническими характеристиками, соответствующими характеристикам электросети. Не используйте неисправные удлинители.

5.9 Если шнур питания мойки поврежден он должен быть заменен в сервисном центре, квалифицированным специалистом.

5.10 Не ставьте ничего на шнур питания и не дергайте за него, чтобы отключить от электросети. Шнур питания не должен соприкасаться с горячими предметами и поверхностями, острыми углами.

5.11 Для того чтобы избежать удара электрическим током не работайте с мойкой во время дождя или грозы. Все подключения должны быть сухими. Не прикасайтесь влажными руками к штепсельной вилке. Не допускайте попадание воды внутрь корпуса мойки.

5.12 Не используйте мойку при температуре окружающей среды ниже 0°C.

5.13 Мойка предназначена для использования чистой воды, не используйте какие-либо химические средства.

5.14 При работе не направляйте струю воды на людей.

5.15 Сопла высокого давления могут быть опасными, если неправильно использовать их. Не направляйте их на электрические приборы и корпус мойки.

5.16 Не направляйте струйную трубку мойки на себя или других людей с целью почистить одежду или обувь.

5.17 Чтобы гарантировать безопасную и долговечную работу мойки, используйте только оригинальные приспособления и запасные части. Не используйте мойку, если имеется неисправность какого-либо узла.

5.18 Чтобы избежать случайного нажатия на курок пистолета при не работающей мойке, используйте блокиратор, которым оснащён курок.

6. Подготовка инструмента к работе



Внимание! При подключении мойки к источнику водоснабжения соблюдайте правила организации, отвечающей за водоснабжение.

6.1 Проверьте все винтовые и быстроразъёмные соединения шлангов, они должны быть герметично соединены.

Не допускается использование неисправных шлангов высокого давления или наращенных кустарным методом. Использование неисправного шланга может привести к разрыву шланга. Поврежденный или неисправный шланг должен быть заменен.

Используйте только оригинальные шланги и соединения, рекомендованные производителем.

6.2 При подключении мойки к питающей электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в данном руководстве;

- если устройство подключается к питающей сети с помощью удлинителя, то соединение штепселя с розеткой должно быть водонепроницаемым.



Внимание! Используя удлинитель, обратите внимание, чтобы он был исправным,

не допускается использование не защищённых от влаги удлинителей.

- в случае использования удлинительного кабеля, допускаются только следующие его параметры:

Поперечное сечение 1,5 мм², при максимальной длине 20м.

Поперечное сечение 2,5 мм², при максимальной длине 50 м.

6.3 Перед тем, как приступить к работе мойкой, убедитесь, что устройство и сопутствующее оборудование исправны и готовы к работе. Работа неисправным устройством запрещена.

6.4 Помните, что противопоказано заливать в устройство токсичные вещества, растворители и жидкости их содержащие, а также не разбавленные кислоты и легковоспламеняющиеся жидкости. К ним относятся, бензин, керосин, средства для разведения красок и мазут. Пары вышеперечисленных жидкостей легко воспламеняемы, взрывоопасны и ядовиты для Вашего организма.

- кроме того, ацетон, не разбавленные кислоты, растворители повреждают материалы, из которых изготовлена мойка.

- запрещается использование не разбавленных моющих средств.

- безопасными являются только средства, не содержащие кислот, щелочей и веществ, не загрязняющих окружающую среду. Рекомендуется хранить моющие средства в недоступном для детей месте. Если моющее средство попало Вам в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды.

- мойка должна быть установлена на ровной твердой поверхности.

- допускается использование моющих средств рекомендованных производителем при условии соблюдения инструкции по их применению, утилизации и технике безопасности при работе с ними.

6.5 При мойке автомобильных шин необходимо держать пистолет на расстоянии 30 см в противном случае есть риск испортить шину или ниппель.

- поврежденная шина или ниппель может представлять опасность при их эксплуатации.

6.6 Запрещается распылять асбестосодержащие материалы и другие вещества опасные для здоровья.



Внимание! Используйте только специализированную моющую жидкость для моек высокого давления.

6.7 Входная температура воды должна быть в пределах от +5 до +50°C.


7. Использование инструмента

7.1 Подготовка инструмента

После распаковки мойки проверьте комплектность поставки. Осмотрите корпус мойки, пистолет и насадки на предмет наличия повреждений при транспортировке. Если ручка (рис.1 поз.5) со смонтированной на ней катушкой не установлена, прикрутите её 2-я винтами (рис.1 поз.22) к корпусу мойки. Соберите инструмент в следующей после-

довательности:

7.1.1 Подключение шланга высокого давления к пистолету (см. рис.2):



- 1 – разъем шланга высокого давления;
- 2 – защёлка;
- 3 – курок;

рис. 2

- нажать (в сторону курка) защёлку (рис.2 поз.2);
- вставить во входной штуцер пистолета разъем шланга высокого давления (рис.2 поз.1);
- отпустить защёлку для фиксации разъема шланга;
- проверить прочность соединения попыткой вытянуть разъем шланга из штуцера.

7.1.2 Подключение шланга высокого давления к выходному штуцеру мойки (см. рис.3):





рис. 3

- 1 – шланг ВД; 2 – разъем шланга высокого давления; 3 – выходной штуцер; 4 – выходной штуцер;
- 5 – соединительный элемент от перепускного шланга к основному; 6 – шланг ВД основной

- вставить разъем шланга высокого давления (рис.3 поз.2) в выходной штуцер (рис.3 поз.3);
- присоединить БЗ разъем шланга (рис.1 поз.4) к соединительному элементу (рис.3 поз.5);






рис. 4

- 1 – насадка-удлинитель; 2 – пистолет; 3 – насадка (форсунка) распылительная; 4 – кнопка фиксации насадки;

- соединительный элемент (внутри оси катушки), обеспечивает подачу воды в основной шланг ВД (рис.1 поз.6).

7.1.3 Установка/снятие на пистолет насадки-удлинителя и насадки распылительной (см рис.4).

- вставить насадку-удлинитель (рис.4 поз.1) в пистолет (рис.4 поз.2) и зафиксировать её поворотом вокруг своей оси;

- совместив выступ на насадке распылительной (рис.4 поз.3) с пазом в торце насадки-удлинителя, вставить хвостовик насадки в головку насадки-удлинителя;

- установить хвостовик насадки (рис.4 поз.3) в насадку-удлинитель до фиксации (со щелчком);

- проверить прочность соединения попыткой извлечь насадку из удлинителя.

Для снятия насадки: нажать кнопку фиксации (рис.4 поз.4) и извлечь насадку.

7.1.4 Подключение шланга подачи воды к входному штуцеру мойки (см. рис.5):




рис. 5

1 – коннектор входной с фильтром; **2, 3** – переходник шланга;

4 – кран водопровода; **5** – переходник крана.

- сняв пластиковую заглушку, прикрутить к входному штуцеру коннектор с фильтром (рис.5 поз.1);

- установить переходник шланга (рис.4 поз.3) на переходник (рис.4 поз.5) водопроводного крана (рис.5 поз.4) – шланг и переходники в комплект поставки не входят;

- открыть водопроводный кран для вытеснения воздуха из шланга;

- отключив подачу воды, соединить быстрозажимной переходник (рис.5 поз.2) шланга подачи воды с коннектором.

Включить подачу воды и проверить соединения на герметичность.

Нажать пусковой курок пистолета, чтобы выпустить воздух из системы подачи воды. Заблокировать пусковой курок, переведя клавишу (рис.1 поз.18) в положение «замок закрыт».

Подключить мойку к питающей электросети и установить выключатель (рис.1 поз.3) в положение «I».

Разблокировать пусковой курок (рис.1 поз.13) пистолета, чтобы приступить к работе.

7.2 Настройка насадки распылительной (см. рис.6):



рис. 6

Поворотом головки насадки вокруг своей оси выходящая струя регулируется от тонкой (пика) до распылительной, как показано на рис.6.

- 1 – насадка распылительная; 2 – струя «пика»;
3 – струя распылительная

7.3 Работа с моющим средством (см. рис.7).

- 1 – насадка-пенообразователь;
2 – крышка бачка;
3 – бачок с моющим средством




рис. 7



Внимание! Используйте только моющие средства, предназначенные для моек высокого давления.

В целях охраны окружающей среды, выполняйте все рекомендации по разбавлению применяемого моющего средства, указанные производителем на упаковке.

Порядок работы с моющим средством:

- разбавить во вспомогательной ёмкости моющее средство водой в нужной для обработки пропорции;
- открутив крышку бачка (рис.7 поз.2) с насадкой-пенообразователем (рис.7 поз.1), заполнить бачок (рис.7 поз.3) разбавленным моющим средством;
- присоединить к пистолету насадку-пенообразователь (вместе с бачком), как показано на рис.7;
- подключить мойку к электрической сети и перевести выключатель (рис.1 поз.3) в положение «I»;
- разблокировав курок пистолета, направить насадку-пенообразователь на объект. Нажав курок, обработать струёй с моющим средством очищаемый объект;
- после опорожнения ёмкости (выключив мойку) отсоединить его от пистолета;
- присоединить насадку-распылитель и, включив мойку, обработать объект чистой водой.




рис. 8

7.4 Использование функции самовсасывания.



Внимание! Для использования функции самовсасывания необходимо, чтобы источник воды (накопительная ёмкость) находился выше уровня входного штуцера.

Порядок запуска аппарата (рис 8):

- шланг высокого давления отсоединить от мойки;
- заполните шланг подачи (длиной не более 2,5 м) водой;
- подсоедините шланг к входному штуцеру мойки;
- залейте немного воды в отверстие выходного штуцера;
- переведите выключатель в положение «I» и дайте поработать 2 минуты;
- если по истечению этого времени через отверстие для выхода не пойдет вода, выключите мойку и вновь заполните шланг водой;
- если вода выходит из штуцера, отключив мойку, присоедините шланг высокого давления с пистолетом к выходному штуцеру и начните работу.



Внимание! Во время использования функции самовсасывания конец шланга всегда должен быть погружен в воду.

7.5 Рекомендации по очистке поверхностей.

7.5.1 Обмыть чистой водой обрабатываемый объект, очистив от поверхностной пыли и грязи.

7.5.2 Для растворения въевшихся загрязнений, нанести на поверхность высоконапорной насадкой-пенообразователем подходящее моющее средство.

7.5.3 Сменив насадки (пенообразовательную на распылительную), удалить растворённую грязь струёй чистой воды.

7.5.4 Ополоснуть очищенную поверхность, отрегулировав форму струи.

7.6 Работа при недостаточном напоре или отсутствии водопровода.

Недостаточный напор означает следующее: - скорость расхода воды мойкой превышает скорость подачи воды. При использовании мойки обратите внимание на технические показатели расхода воды, указанные в данном руководстве, затем проверьте водопроводный поток.

Например, возьмите и наполните ёмкость в 1 литр, если сосуд наполнится за 10 сек., то расход воды составляет 360 л/час, если за 7,5 сек. - то расход составит 570 л/час и

т.д. В этом и в случае, когда у Вас нет поблизости водопровода, Вам понадобится накопительная ёмкость - например бочка или ведро. Уровень воды в этой ёмкости должен быть выше уровня мойки минимум на 0,5 метра. После чего возьмите короткий шланг и опустите один его конец в полное ведро, а в другой конец налейте воды, после чего соедините к мойке, эту нужно для того чтобы избежать воздушной пробки.

7.7 Выключение мойки:

- переведите выключатель (рис.1 поз.3) в положение «0»;
- отключите мойку от питающей электросети;
- перекройте подачу воды из водопровода (накопительной ёмкости);
- нажмите курок пистолета 2-3 раза, чтобы снизить давление в системе;
- отключите шланг подачи воды;
- протрите корпус мойки влажной тряпкой;
- намотайте шланг высокого давления на крюки, как показано на рис.1;
- заблокируйте курок пистолета.



Внимание! Никогда не отключайте шланг высокого давления, пока не понизится давление в системе.

8. Срок службы, хранение и утилизация

8.1 Срок службы мойки 3 года.

8.2 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

8.3 Мойка до начала эксплуатации должна храниться законсервированной в упаковке предприятия - изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 5 до +40°C.

8.4 При полной выработке ресурса мойки необходимо её утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

9. Гарантия изготовителя (поставщика)

9.1 Гарантийный срок эксплуатации мойки - 12 календарных месяцев со дня продажи.

9.2 В случае выхода мойки из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя;
- соответствие серийного номера мойки серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов некавалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя произ-

водится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

9.3 Безвозмездный ремонт или замена мойки в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

9.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей мойки, в течение срока, указанного в п. 9.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить мойку Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт мойки или ее замену. Транспортировка мойки для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

9.5 В том случае, если неисправность мойки вызвана нарушением условий ее эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 9.3, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт мойки за отдельную плату.

9.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

9.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки связанные с погодными условиями (дождь, мороз, снег);
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.);
- нормальный износ: мойка, так же, как и все оборудование, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей;
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, провода, уплотнения, и т.п.;
- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на части оборудования выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность.

9.8 На неисправности, возникшие в результате перегрузки мойки, повлёкшие выход из строя двигателя или других узлов и деталей.



Внимание! Уточняйте адреса и телефоны СЦ «Калибр» на сайте: kalibrcompany.ru

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт мойки

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт мойки

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею. Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт мойки

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт мойки

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Приложение 1

Применяемые предупреждающие и предписывающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

Предписывающие знаки		
	Машина класса II (по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	Машины, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но включает в себя дополнительные меры безопасности, такие как двойная изоляция, при этом не предусматривается защитное заземление
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
	Работать в защитной обуви	Защитная обувь с высоким голенищем, нескользящей подошвой и прочным носком защищает от травм, а также обеспечивает устойчивое положение
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке оборудования и в других случаях
Предупреждающие знаки		
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	
	Опасность поражения электрическим током	

www.kalibrcompany.ru

