# PEAГEHT HA КИСЛОТНОЙ OCHOBE "WELLNESS THERM" COLOR SHINE

#### Назначение:

Средство «WELLNESS THERM «COLOR SHINE» предназначено для промывок трубопроводов и теплоэнергетического оборудования от неорганических отложений (карбонатов, накипи, солей жёсткости), а также от отложений, содержащих большое количество сульфатов и железа.

## Область применения:

Применяется со следующими материалами - нержавеющая сталь, медь, латунь, легированные сплавы, чёрный металл, алюминий. Применяется как индивидуальное средство либо в составе комплексной промывки на второй стадии (как основной моющий реагент) после предварительного щелочного размягчения. Обеспечивает быструю и качественную очистку поверхностей и оборудования.

## Способы применения:

Рабочая концентрация от 1:100 до 1:20 от полного объема системы (от 1 до 5 литров средства «WellnessTherm COLOR SHINE» на 100 литров воды в зависимости от количества и состава загрязнений). Необходимо слить из системы старый теплоноситель или воду, заполнить систему рабочим промывочным раствором и обеспечить циркуляцию при температуре 50-80 °C на 3-5 часов. На время промывки нужно открыть все клапаны системы, установить расширительный бак, чтобы обеспечить возможность для выхода выделяющегося углекислого газа.

#### Технические характеристики:

#### COCTAB:

комплекс минеральных кислот, ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!**

Не допускается смешивание с другими реагентами или моющими средствами.

При использовании применять спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.

При попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

При вскрытии емкостей соблюдать осторожность.

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях. Беречь от детей!

## ТУ и СГР:

ТУ 20.41.32-027-67315687-2017 Продукт сертифицирован.

# Условия и гарантийный срок хранения:

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.