





Динамометр электронный DL-R-02

К работе с динамометром допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие конструкцию динамометра и руководство по эксплуатации к ним.

Динамометры предназначены для измерений статических сил растяжения и сжатия.

Состоят из силоизмерительного тензорезисторного датчика и терминала.

Датчик состоит из упругого элемента, соединённого с деталями силовведения, которые обеспечивают условия монтажа динамометра и модуля, представляющего собой блок питания, совмещённый с приемно-передающим модулем. Передача сигнала терминалу осуществляется по радиоканалу.

Область нормальных значений температуры окружающего воздуха, Со от -30 до + 40

Класс точности по ГОСТ Р 55223-2012 - 0.5; 1; 2

Габаритные размеры датчиков, мм, не более - 150*95*65

Габаритные размеры терминала, мм (длина, ширина, высота), не более - 200*95*40

Масса датчика, кг не более - 1,2

Масса терминала, кг. не более - 0.4

Наибольший предел измерений, кН - 20

Гарантированный радиус действия при полностью заряженных элементах питания, м - от 50 до 100

Питание динамометров осуществляется от аккумуляторов 18605 напряжением, В - 3,7

Время непрерывной работы без подзарядки при полностью заряженных аккумуляторах:

Измерительного модуля - 48 часов

Весового терминала - 12 часов

Время готовности динамометра после включения при условии совпадения температуры хранения и

температуры эксплуатации - менее 30 сек

Радиус действия - 50 м



При работе с динамометром необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ-10-382-00.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации динамометра проверить правильность крепления всех силовводящих элементов и наличие контровки элементов (болты, шплинты).



👰 142117, г.Подольск, ул.Станционная, д. 24





