







Генератор бензиновый сварочный GW-6000. Схема сборки, лист 3 - листов 3

1	Бак топливный в сборе
1.1	Крышка топливного бака
1.2	Фильтр сетчатый
1.3	Винт М5 × 12
1.4	Указатель уровня топлива
1.5	Втулка
1.6	Амортизатор
1.7	Бак топливный
1.8	Кран топливный
2	Болт М6 × 22
3	Шайба 6
4	Зажим
5	Трубка
6	Болт М6 × 12
7	Панель
8	Рама
9	Балка
10	Гайка М8
11	Шайба пружинная 8
12	Шайба 8
13	Кронштейн
14	Амортизатор
15	Колесо
16	Ось
17	Шайба 12
18	Шайба пружинная 12
19	Гайка М12
20	Болт М8 × 16
21	Скоба
22	Опора
23	Клемма силовая
24	Панель управления в сборе
24.1	Коробка
24.2	Панель
24.3	Замок зажигания
24.4	Розетка

24.5	Гайка М4
24.6	Винт М4 × 10
24.7	Гайка М6
24.8	Шайба 6
24.9	Шайба пружинная 6
24.10	Болт М6 × 18
24.11	Клемма
24.12	Индикатор
24.13	Предохранитель DC
24.14	Выключатель
24.15	Винт М4 × 16
24.16	Мост
24.17	Мультиметр
24.18	Регулятор
25	Болт М8 × 16
26	Батарея аккумуляторная
27	Ложемент
28	Болт М8 × 16
29	Двигатель бензиновый
30	Кронштейн
31	Гайка
32	Болт М5 × 12
33	Экран
34	Ротор
35	Статор
36	Щетка угольная
37	Болт М5 × 16
38	Шайба 10
39	Шайба пружинная 10
40	Болт М10 × 265
41	Болт М6 × 180
42	Крышка
43	Болт М5 × 12
44	Прокладка
45	Шайба пружинная 10
46	Гайка М10

47	Глушитель в сборе
47.1	Глушитель
47.2	Болт М6 × 12
47.3	Кожух
47.4	Кронштейн
48	Болт М8 × 16
49	Болт М8 × 12
50	Ручка
51	Болт М8 × 40
52	Прокладка
53	Гайка М8