



Приложение Б (информационное, справочное).
Ленточная пила по металлу MBS-85. Схема сборки, лист 2, листов 2.

1	Стол
2	Винт М6х12
3	Цепь
4	Гайка М8
5	Шайба пружинная 8
6	Гайка М10
7	Гайка М6
8	Винт М6х20
9	Болт
10	Болт М10х75
11	Гайка М10
12	Винт М10
13	Кронштейн поворотный
14	Втулка
15	Гайка специальная
16	Пружина торсионная
17	Втулка
18	Пластина
19	Колпачок
20	Ось
21	Стержень
22	Шкала
23	Винт М4х6
24	Шайба 4
25	Указатель
26	Кольцо стопорное
27	Винт установочный М6х10
28	Маховик
29	Шайба 8
30	Винт М8х25

31	Зажим подвижный
32	Винт М10х25
33	Планка прижимная
34	Шайба 6
35	Шайба пружинная 6
36	Основание
37	Винт ходовой
38	Фиксатор
39	Винт М6х15
40	Гайка ходовая
41	Щиток
42	Планка регулировочная верхняя
43	Рычаг
44	Шплинт
45	Фиксатор
46	Ось
47	Пружина 5
48	Подшипник 625-2Z
49	Кронштейн верхний
50	Крышка
51	Прокладка
52	Колесо червячное
53	Ось
54	Уголок
55	Кронштейн нижний
56	Планка регулировочная нижняя
57	Подшипник 6202-2Z
58	Манжета
59	Шайба увеличенная 8
60	Фиксатор

61	Втулка
62	Ось
63	Колесо ведомое
64	Кольцо стопорное
65	Винт М8х30
66	Ползунок
67	Сухарь
68	Штифт 4х20
69	Полотно пильное
70	Винт М6х10
71	Крышка
72	Винт установочный М8х8
73	Колесо ведущее
74	Вал
75	Крышка сквозная
76	Шпонка 5х20
77	Корпус
78	Корпус редуктора
79	Винт установочный М6х5
80	Подшипник 6201-2Z
81	Вал червячный
82	Крышка сквозная
83	Шкив ведомый
84	Манжета
85	Втулка
86	Ремень клиновой
87	Шкив ведущий
88	Поддон
89	Винт М8х25
90	Кожух

91	Шпонка 5х25
92	Электродвигатель
93	Шплинт
94	Плита опорная
95	Винт М8х16
96	Винт М5х12
97	Втулка
98	Шайба 5
99	Винт М6х10
100	Накладка
101	Винт М8х12
102	Винт М5х6
103	Втулка
104	Винт М4х6
105	Щиток
106	Втулка распорная
107	Втулка
108	Кольцо стопорное
109	Ключ шестигранный 6 мм
110	Ключ шестигранный 3 мм
111	Ключ шестигранный 4 мм
112	Ключ шестигранный 5 мм
113	Болт М8х40
114	Переключатель верхняя короткая
115	Опора
116	Винт М6х12
117	Переключатель нижняя длинная
118	Переключатель нижняя короткая
119	Переключатель верхняя длинная