

Руководство по эксплуатации: Полумаски противоаэрозольные торговой марки "Jeta Safety"

Тип СИЗ согласно Приложению № 1 к ТР ТС 019/2011: Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие

Средства индивидуальной защиты органов дыхания - полумаски противоаэрозольные Jeta Safety представляют собой легкую, эффективную, комфортную и гигиеничную маску. Две резинки, пластиковый зажим-регулятор (у артикулов с регулировкой), носовая прокладка из вспененного материала и металлический носовой зажим обеспечивают плотное прилегание независимо от формы и размера лица пользователя. Клапан выдоха у артикулов с клапаном обеспечивает комфорт пользователя, особенно в условиях повышенных температур и влажности.

Полумаска изготавливается одного размера и предназначена для многократного использования - маркирована «R», прошла испытания на устойчивость к запылению - маркирована «D».

Температурный режим эксплуатации: продукцию применяют во всех климатических регионах стран ЕАЭС (IV (I), III (II), II (III), IB (IV), IA) при температуре окружающей среды -30° - +70°С.

Полумаски изготовлены и сертифицированы согласно техническому регламенту ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и полностью соответствуют требованиям Евразийского экономического союза. Данные изделия были испытаны на соответствие действующим российским и европейским стандартам: EN 149:2001+A1:2009, ГОСТ 12.4.294-2015.

Защитные свойства:

Полумаска предназначена для защиты органов дыхания от твердых и жидких аэрозолей (пыли минерального и органического (животного и растительного) происхождения, синтетической пыли).

Артикул	Модель	Защитные свойства	Форма	Клапан выдоха	Угольный слой	Уровень защиты	Дополнительная защита
JM-7610	Micron Pro	FFP1 R D	чаше-образная	-	-	до 4 ПДК	
JM-7620	Micron Pro	FFP2 R D	чаше-образная	-	-	до 12 ПДК	
JM-7612	Micron Pro	FFP1 R D	чаше-образная	+	-	до 4 ПДК	
JM-7616	Micron Pro	FFP1 R D	чаше-образная	+	+	до 4 ПДК	органические газы и озон (до 1 ПДК)
JM-7622	Micron Pro	FFP2 R D	чаше-образная	+	-	до 12 ПДК	
JM-7626	Micron Pro	FFP2 R D	чаше-образная	+	+	до 12 ПДК	органические газы и озон (до 1 ПДК)
JM-7628	Micron Pro	FFP2 R D	чаше-образная	+	+	до 12 ПДК	кислые газы и пары (до 1 ПДК)
JM-7632	Micron Pro	FFP3 R D	чаше-образная	+	-	до 50 ПДК	

Область применения:

Артикул	Модель	Маркировка	Область применения
JM-7610	Micron Pro	FFP1 R D	Уборка, стройка, текстильная промышленность, сельское хозяйство, шлифовка, резка, сверление
JM-7620	Micron Pro	FFP2 R D	Шлифовка, резка, сверление, чистка, обработка краски, стройка, изоляция крыши, сельское хозяйство, аллергические реакции
JM-7612	Micron Pro	FFP1 R D	Уборка, стройка, текстильная промышленность, сельское хозяйство, шлифовка, резка, сверление

JM-7616	Micron Pro	FFP1 R D	Уборка, стройка, текстильная промышленность, сельское хозяйство, шлифовка, резка, сверление, малярные работы, сварочные работы, уборка с бытовой химией
JM-7622	Micron Pro	FFP2 R D	Шлифовка, резка, сверление, чистка, обработка краски, стройка, изоляция крыши, сельское хозяйство, аллергические реакции
JM-7626	Micron Pro	FFP2 R D	Шлифовка, резка, сверление, чистка, обработка краски, стройка, изоляция крыши, сельское хозяйство, аллергические реакции, малярные работы, сварочные работы, уборка с бытовой химией
JM-7628	Micron Pro	FFP2 R D	Шлифовка, резка, сверление, чистка, обработка краски, стройка, изоляция крыши, сельское хозяйство, аллергические реакции, малярные работы, сварочные работы, уборка с бытовой химией
JM-7632	Micron Pro	FFP3 R D	Шлифовка, резка, сверление, чистка, обработка краски, работа с асбестом (до 30 мин), медицина, пайка, сельское хозяйство

Инструкции по надеванию:



1. Держите чашку полумаски в одной ладони, так, чтобы носовой зажим находился рядом с кончиками пальцев. Резинки должны свободно свисать под кистью руки.
2. Приложите полумаску к лицу, чтобы нижняя часть была под подбородком, верхняя (с носовым зажимом) – на переносице. Натяните верхнюю резинку на затылок.
3. Нижнюю резинку разместите на шее чуть ниже ушей. НЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЙТЕ РЕЗИНКИ .
4. Пальцами обеих рук обожмите носовой зажим вокруг переносицы, чтобы обеспечить плотное прилегание. Подгонка носового зажима одной рукой может привести к снижению эффективности защиты полумаски.
5. Перед тем как входить в рабочую зону, необходимо проверить прилегание полумаски к лицу.

Проверка прилегания:

1. Закройте переднюю часть полумаски обеими руками, стараясь не нарушить ее прилегание.
2. Резко вдохните.
3. Если вокруг носа имеется утечка воздуха, устраните ее при помощи повторной регулировки носового зажима. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.
4. Если утечка воздуха происходит по краям полумаски, устраните ее при помощи натяжения резинок, проходящих по боковой поверхности головы. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу. Если вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в область загрязнения. Проконсультируйтесь с руководителем. Пользователи должны осуществлять проверку на прилегание в соответствии с национальными требованиями.

Ограничения по применению и сведения о способах безопасного применения:

Средства защиты органов дыхания эффективны только в том случае, если правильно выбраны, прилегают надлежащим образом и используются в течение всего времени воздействия опасных факторов на

пользователя.

Не используйте полумаску в случае, если вы носите бороду, усы, бакенбарды и т.п., так как это нарушает плотность прилегания фильтрующей полумаски к лицу.

Если становится тяжело дышать, либо полумаска повреждена или деформирована, либо полумаску невозможно приложить точно к лицу, немедленно смените ее. В целях обеспечения безопасности во время использования маски необходимо неукоснительно соблюдать данные инструкции.

Всегда следите за тем, чтобы полумаска:

- была пригодна для данного применения;
- была надета надлежащим образом;
- использовалась в течение всего периода воздействия вредных факторов;
- заменялась в случае необходимости.

Маска НЕ является источником кислорода и НЕ обеспечивает защиту от отравляющих веществ и высокотоксичных газов и паров.

• Правильный выбор и обучение использованию имеют важное значение для того, чтобы изделие защищало пользователя от определенных загрязняющих веществ в воздухе. Перед выбором маски проконсультируйтесь у органов по охране труда о требованиях, предъявляемых к защите органов дыхания.

• Несоблюдение правил эксплуатации полумасок и/или неправильное ношение изделия в течение всего времени нахождения в опасной среде могут стать причинами причинения вреда здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к постоянной потере трудоспособности.

• Используйте изделие в соответствии с местными законодательными актами, изучите всю прилагаемую информацию. За более подробной информацией обращайтесь к специалисту по технике безопасности или к представителю компании-изготовителя.

• Перед использованием изделия пользователь должен быть обучен пользованию изделием в соответствии с применимыми стандартами/указаниями по охране труда и технике безопасности.

• Перед каждым использованием (включая повторное использование) тщательно осмотрите полумаску на предмет каких-либо повреждений, таких как разрывы, деформации или загрязнения. Убедитесь, что ремни целы и зажим для носа по-прежнему можно регулировать. Проверьте прилегание маски к лицу и убедитесь, что она правильно прилегает.

• Соблюдайте гигиену рук: тщательно вымойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук перед тем, как прикасаться к полумаске.

• Правильное снятие: при снятии полумаски не прикасайтесь к передней части маски. Возьмитесь за лямки и осторожно снимите маску с лица.

• Данные изделия не содержат компонентов из натурального латекса.

• Данные изделия не защищают от газов/паров, а лишь помогают защитить от неприятного запаха определенных газов/паров при концентрации до 1 ПДК.

• Замените полумаску в случае ее повреждения или если сопротивление дыханию стало чрезмерным.

• Запрещается изменять, модифицировать или ремонтировать данное изделие.

• При соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, можно использовать полумаску до 24 рабочих часов (или 3 смены по 8 часов).

НЕ используйте маску:

– В среде с количеством кислорода менее 18%, либо в тех случаях, когда она может мгновенно стать опасной для жизни или здоровья. Не используйте в среде, обогащенной кислородом;

– Если уровень загрязненности превышает максимальное допустимое значение;

– Для защиты органов дыхания от загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации которых неизвестны или представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья;

– Во взрывоопасной среде или при высоких температурах;

– При наличии волосяного покрова на лице и передней части шеи (борода, усы, бакенбарды и т.п.), который мешает прямому контакту лица с маской.

Незамедлительно покиньте загрязненную зону в случае, если:

– Чувствуете головокружение или утомление;

– Ощущаете посторонний вкус или запах или раздражение слизистой оболочки;

– Затрудняется дыхание.

Уход за изделием:

Перед повторным использованием дайте полумаске полностью высохнуть на воздухе. Храните полумаску в чистом и сухом месте, когда она не используется. Рекомендуется хранить полумаску в дышащем бумажном пакете, чтобы предотвратить загрязнение и позволить остаточной влаге испариться.

Хранение и транспортировка:

Срок хранения (годности) фильтрующих полумасок Jeta safety – 5,5 лет. Дата изготовления и срок хранения (годности) указаны на упаковке и на самом изделии. Перед использованием обязательно убедитесь, что срок годности продукции не истек. Товар должен храниться в чистом, сухом месте при температуре от -20°C до + 40°C и относительной влажности не выше 90%. Храните продукцию в оригинальной упаковке.

Транспортировка должна происходить в крытом транспорте при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации. Транспортировка полумасок должна происходить так, чтобы не происходило деформации их лицевой части и клапана выдоха. Транспортировать продукцию следует только в упаковке.

Гарантия изготовителя:

Полный гарантийный срок хранения (годности) продукции в упаковке изготовителя составляет 5,5 лет с момента изготовления. Изготовитель гарантирует сохранение защитных свойств изделия до окончания срока службы при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантия распространяется на дефекты, брак производства, не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции.

Требования к утилизации:

Использованные полумаски должны утилизироваться в соответствии с местными правилами утилизации опасных отходов.

Изготовитель: «XIAMEN PINZTEC CO., LTD». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 4F Building No 5, Dongfu Industrial Zone, Xiamen, Китай.
Сделано в Китае.