


Гайковерт пневматический AIW-03. Схема сборки, лист 1 - листов 1



1	Крышка
2	Прокладка
3	Втулка
4	Шайба
5	Кольцо
6	Боек
7	Молоток
8	Противовес
9	Ось
10	Шайба
11	Винт 5 × 12
12	Крышка
13	Винт 5 × 8
14	Вкладыш
15	Табличка
16	Корпус
17	Прокладка
18	Подшипник 6001
19	Фланец
20	Ось
21	Барaban
22	Кольцо стопорное
23	Ротор
24	Шайба
25	Масленка

26	Винт М5
27	Заглушка
28	Кольцо
29	Подшипник 16002ZZ
30	Фланец
31	Лопатка
32	Кнопка
33	Палец
34	Накладка
35	Винт 5 × 16
36	Вкладыш
37	Кольцо
38	Клапан
39	Регулятор
40	Пружина
41	Шарик
42	Втулка
43	Игла
44	Пружина
45	Накладка
46	Гайка
47	Пробка
48	Штуцер