



Инструкция по эксплуатации **Сменные противоаэрозольные фильтры**

Тип: средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие

Фильтры обеспечивают защиту от твердых и плохо испаряемых жидких частиц. Противоаэрозольные фильтры используется совместно с полумасками Jeta Safety 6500, 5500P. Фильтры используются только в комплекте (2 шт).

Область применения:

Служат для защиты от аэрозолей и пыли.

Артикул	Состав	Защита от веществ	Применение
6021 (класса P1 R)	100% полипропилен	Взвешенные частицы, аэрозоли, аллергены.	Окрасочные работы, шлифовка, пыльные работы, деревообработка, металлообработка, автомобилестроение, мебельное производство, добыча полезных ископаемых, обработка материалов, хозяйственные работы
6022 (класса P2 R)	100% полипропилен	Взвешенные частицы, аэрозоли, аллергены.	Окрасочные работы, шлифовка, пыльные работы, деревообработка, металлообработка, автомобилестроение, мебельное производство, добыча полезных ископаемых, обработка материалов, хозяйственные работы
7022 (класса P2 R)	100% полипропилен, активированный уголь	Взвешенные частицы, аэрозоли, аллергены.	Сварка, окрасочные работы, шлифовка, пыльные работы, деревообработка, металлообработка, автомобилестроение, мебельное производство, добыча полезных ископаемых, обработка материалов, хозяйственные работы
6023 (класса P3 R)	100% полипропилен	Взвешенные частицы аэрозоли, аллергены.	Окрасочные работы, шлифовка, пыльные работы, деревообработка, металлообработка, автомобилестроение, мебельное производство, добыча полезных ископаемых, обработка материалов, хозяйственные работы
6523 (класса P3 R)	100% полипропилен, байонетное	Взвешенные частицы аэрозоли, аллергены.	Шлифовка, резка, сверление, фрезеровка и другая обработка твердых материалов, работы с



	крепление - пластмасса		пылью, добыча полезных ископаемых, все сферы промышленности
7523 (класса P3 R)	100% полипропилен, активированный уголь, байонетное крепление - пластмасса	Взвешенные частицы аэрозоли, аллергены.	Сварка, шлифовка, резка, сверление, фрезеровка и другая обработка твердых материалов, работы с пылью, добыча полезных ископаемых, все сферы промышленности

класс 1 — фильтры низкой эффективности;
класс 2 — фильтры средней эффективности;
класс 3 — фильтры высокой эффективности.

Стандарты и сертификаты:

Продукт изготовлен и сертифицирован согласно техническому регламенту ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и полностью соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Данные изделия были испытаны на соответствие действующим российским и европейским стандартам: стандарту EN143: 2000 + A1: 2006.

Ограничения по применению:

- Пользователь должен быть проинструктирован и обучен, как надевать полумаску и устанавливать фильтры.
- Фильтры не защищают от удушающих газов.
- Не используйте фильтры, если концентрация загрязняющих веществ неизвестна, а также когда концентрация превышает максимальный допустимый уровень загрязнителей.
- Не используйте фильтры в среде с количеством кислорода менее 19,5%, либо в тех случаях, когда она может мгновенно стать опасной для жизни или здоровья. Не используйте в среде, обогащенной кислородом.
- Фильтры необходимо утилизировать, если они повреждены; если время носки превышено; если присутствие газа/испарений ощущается на вкус или запах, если сопротивление дыханию повышается из-за засорения.
- Никогда не пытайтесь вносить изменения в конструкцию или переделывать фильтры.
- Незамедлительно покиньте загрязненное помещение и снимите полумаску, если:
 - полумаска или фильтры повреждены;
 - вы чувствуете вкус или запах загрязнителя, либо при появлении раздражения;
 - становится трудно дышать;
 - ощущается головокружение или недомогание.

Внимание: Не используйте полумаску и фильтры в случае, если вы носите бороду, так как это нарушает плотность прилегания фильтрующей полумаски к лицу.

Хранение, транспортировка и обслуживание:

Хранение фильтров должно проводиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.). Срок хранения — 5,5 лет.

Транспортировка должна происходить в крытом транспорте при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации. Транспортировать фильтры следует только в упаковке.

Для надежной респираторной защиты необходимо производить:

- своевременную проверку полумасок и фильтров на наличие неисправностей и повреждений;



- своевременную очистку и дезинфекцию;
 - своевременную замену противогазовых и противоаэрозольных фильтров, предфильтров.
- Перед началом работы и после её окончания, ежедневно используемые фильтры должны проверяться в соответствии со следующими указаниями
- несоответствие типа фильтра загрязнениям воздуха — заменить на соответствующий;
 - неправильная установка, неплотное соединение, закручивание фильтра с перекосом — исправить;
 - истёк срок службы фильтра — заменить;
 - трещины и вмятины на наружной поверхности фильтра — заменить;
 - признаки того, что фильтр уже использовался — заменить.

Утилизация: Отработанные фильтры утилизируются вместе с бытовым мусором, в соответствии с правилами утилизации стран Таможенного Союза.

Гарантия изготовителя:

Полный гарантийный срок составляет 5,5 лет с момента изготовления. В случае несоблюдения требований данной инструкции по какому-либо пункту, производитель снимает с себя ответственность за эффективность продукции.

Инструкция по сборке и одеванию:

1. Установите фильтры на байонетные разъемы полумаски и вкрутите движением вполборота. Фильтры без байонетного крепления устанавливаются на противогазовые фильтры при помощи держателя 5101 или непосредственно на полумаску с помощью держателя 5102 с байонетным креплением.
2. Переверните полумаску так, чтобы высвободить головные ремни.
3. Наденьте полумаску так, чтобы нижняя плоскость полумаски находилась под подбородком.
4. Расположите верхнюю резинку на затылке, а нижнюю — на шее под ушами. Отрегулируйте расположение верхней и нижней плоскостей полумаски так, чтобы не чувствовать неудобства при её ношении. Подтяните/ослабьте головные ремни, добиваясь надёжного прилегания полумаски к лицу.
5. Каждый раз перед входением в рабочую зону необходимо проверить плотность прилегания фильтрующей полумаски к лицу. Для проверки плотности прилегания аккуратно положите обе руки на фильтры полумаски так, чтобы не сдвинуть её с места. Ладонями заблокируйте отверстия подачи воздуха. Резко вдохните. При этом под полумаской вы должны ощутить падение давления.
6. В случае обнаружения какой-либо утечки/подсоса воздуха подрегулируйте положение полумаски и/или натяжение резинок. После этого снова проверьте прилегание. Повторяйте эту процедуру до полного достижения плотного прилегания фильтрующей полумаски.

Материалы:

Противоаэрозольные фильтры 6021, 6022, 6023 выполнены из полипропилена.

Противоаэрозольные фильтры 7022 выполнены из полипропилена с угольным слоем.

Противоаэрозольные фильтры 6523 выполнены из полипропилена с байонетным креплением из пластмассы.

Противоаэрозольные фильтры 7523 выполнены из полипропилена с угольным слоем с байонетным креплением из пластмассы.

Дата изготовления указана на фронтальной части.

Произведено в Польше. Производитель: "Oxyline Sp. z o.o.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Польша.