


Арт.

ЕСО.99.07.030

Инструкция по установке:

ЗК и крепёж подходит для Haval H9 (18→) 2,0 диз. / 2,0 бен. AT/MT



Для монтажа защиты картера необходимо:

1. Демонтировать штатную защиту картера.
2. Наживить болты (поз. 2) с шайбами (поз. 3; 4) и втулками (поз. 5) в штатные резьбовые отверстия на подрамнике двигателя.
3. Навесить защиту картера (поз. 1) спереди на наживленные болты (поз. 2).
4. Сзади защиту закрепить болтами (поз. 2) с шайбами (поз. 3; 4) через втулки (поз. 5) в штатные резьбовые отверстия. Болты не затягивать!
4. Отрегулировать положение защиты картера, при необходимости сдвинув защиту назад до появления минимального зазора между защитой радиатора и защитой картера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	4
3	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	4
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
5	Втулка 20х20	4

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент. Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами, которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
М6	М8	М10	М12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП