



Тип	БТ – биметаллический термометр	БТ
Диаметр корпуса, мм	5 100 150	7
Присоединение осевое	1	
Материал штока нержавеющей сталь	2	
Материал корпуса и кольца нержавеющей сталь	2	
Материал гильзы без гильзы	0	
Диапазон показаний температур, °С –50...+100; –30...+50; 0...+100 120 160 200 / 250 350 450	(0–120 °C)	G½
Резьба присоединения	G½ / M20x1.5	100
Длина погружной части, мм 46 64 100 150 / 200 250 300		1.5
Класс точности	1.0 1.5	



Осевое присоединение



Радиальное присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Ø	D1	D2	D3	b	e	k	L	L1	S	G	Вес
БТ-51.220	100	111	—	10	25	—	—	46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300*	10	22	G ¹ / ₂ или M20x1,5	0,29
БТ-52.220			100		49	17	16,2					0,33
БТ-71.220	150	161	—		28	—	—					0,58
БТ-72.220			149		51	18	18					

* — возможно изготовление погружной части длиной до 1600 мм для осевых БТ и длиной до 1000 мм для радиальных БТ (с шагом 50 мм)

 Гильзы из нержавеющей стали (опция)
смотрите на стр. 126-127

 Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ).
Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 129, чертежи - на стр. 125