Российская Федерация АО Научно-Производственная Компания «ТЕКО»

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100 тел./факс (351) 796-01-19, 796-01-18

E-mail: teko@teko-com.ru
Internet: www.teko-com.ru



Блок сопряжения BC N4-4R-AR-AC110 BC N4-4R-AR-AC110-C

Паспорт ВС N4-4R-AR-AC110.000 ПС

1. Назначение.

Блок сопряжения предназначен для питания индуктивных и емкостных бесконтактных особовзрывобезопасных выключателей (датчиков) с видом взрывозащиты **0ExiaIICT6** "искробезопасная электрическая цепь" по

ГОСТ 12.2.020-76 и для преобразования слаботочного аналогового сигнала, поступающего от датчика, в сигнал реле для управления исполнительными устройствами промышленной автоматики.

Блок сопряжения обеспечивает:

- 1.1. Гальваническую развязку датчика с исполнительным устройством.
- 1.2. Преобразование слаботочного сигнала датчика в выходной сигнал реле для управления исполнительным устройством с одновременной индикацией замкнутого состояния выхода (желтый индикатор).
- 1.3. Инверсию состояния выходов каналов установкой перемычки между контактами 3-4, 7-8, 11-12 и 15-16.
- 1.4. Контроль исправности датчиков и линии связи с датчиками (короткое замыкание, обрыв провода).
- 1.5. Световую индикацию (красный индикатор) и размыкание выходов рабочих каналов при обнаружении в них неисправности.
- 1.6. Формирование обобщенного сигнала "АВАРИЯ" (красный индикатор) и размыкание контактов аварийного канала при неисправности в каком-либо рабочем канале.

Примечание: Состояние контактов реле показано в Таблице состояния рабочих и аварийных выходов блока сопряжения.

Блок сопряжения относится к связанному электрооборудованию и должен использования в комплекте с датчиками, имеющими маркировку взрывозащиты **0ExiaIICT6** или **0ExiaIICT4** по ГОСТ 30852.0-2002.

Вместо датчика на вход блока сопряжения можно подключить механический контакт (контактный датчик) в комплекте с резисторным модулем (R1 = 1...2,2кОм; R2 = 10...22кОм при R1/R2 = 1/10).

При использовании блока сопряжения с количеством датчиков менее четырех для обеспечения нормальной работы вместо отсутствующих датчиков на вход блока сопряжения необходимо подключить резисторные модули с R1 = 1...2, R0, R2 = 10...22 R0, R1 = 1...2, R0, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R2, R1, R1

Примечание: Резисторные модули могут поставляться в комплекте с блоком сопряжения по отдельной заявке. Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AA71.B.00484 от 28.09.2018г.

2. Технические характеристики.

Золото Серебро Палладий

Напряжение питания	$(110 \text{ B} \pm 15\%)$ В AC, 50 ± 1 Гц.
Номинальное напряжение на датчике	8,2 B
Номинальный ток датчика	2,2 мА
Потребляемый ток, не более	150 мА
Сопротивление нагрузки датчика (входное сопротивление блока)	1 кОм
Сопротивление линии между датчиками и блоком	≤ 50 Om
Порог срабатывания	1,551,75 мА
Порог срабатывания аварийной защиты:	>6 мА (короткое замыкание)
	<0,1мА(обрыв провода датчика)
Допустимое напряжение/ток на выходе	$250 \mathrm{B} / 1 \mathrm{A} (\cos \varphi = 0.7)$
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20
Выходные параметры, относящиеся к взрывобезопасности:	
Uo:	11 B
Io:	48 мА
Po:	130 мВт
Co:	0 ,4 мк Φ
Lo:	10 мГн
Ri:	1000 Ом
Количество подключаемых датчиков	4
Количество релейных выходов	4
Тип аварийного выхода	Реле
Исходное состояние выходов при недемпфированном датчике	Согласно таблице состояний
Габаритные размеры, мм	75x110x100
Macca	0,4 кг
Способ крепления	на DIN рейку
Диапазон рабочих температур	1 2
• 0°C ≤ Tamb ≤ +60°C – для блоков сопряжения BC N4-4R-AR-AC	C110:
• минус 25° C \leq Tamb \leq +70°C – для блоков сопряжения BC N4-4	
Допустимая влажность	90% при +25°C
Максимальная частота релейного выхода	200 Гц
Рекомендуемая частота коммутации релейного выхода	≤ 2 Γ _Ц
	¬
3. Содержание драгметаллов, мг	

4. Комплектность поставки.

Блок сопряжения	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Сертификат соответствия	1 экз.

5. Маркировка

На блоке сопряжения крепится специальная табличка, на которой наносится маркировка:

- наименование изготовителя или его товарный знак;
- тип и заводской номер блока сопряжения;
- маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC X;
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP20;
- аббревиатура ОС и номер сертификата: № TC RU C-RU.AA71.B.00484;
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки датчика:
- 0°C ≤ Tamb ≤ +60°C для блоков сопряжения **BC N4-4R-AR-AC110**;
- минус 25° C ≤ Tamb ≤ $+70^{\circ}$ C для блоков сопряжения **BC N4-4R-AR-AC110-C**;
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460 (с указанием кода органа по сертификации ГБ04).

6. Меры безопасности.

Все подключения к блоку сопряжения производить при отключенном напряжении питания.

По способу защиты от поражения электрическим током блоки сопряжения соответствуют классу І по ΓΟCT IEC 61140-2012.

Блоки сопряжения предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей токопроводящей пыли, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металла.

7. Указания по установке и эксплуатации.

Электрический монтаж производить в соответствии с руководством по эксплуатации BC N4-4R-AR-AC110.000 РЭ требованиями ГОСТ 30852.13-2002.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.16-2002.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и сохранности пломб предприятия изготовителя.

Рабочий ресурс – 30000 часов

9.	Свидетельство о приемке.	
----	--------------------------	--

Срок эксплуатации – 6 лет.	
9. Свидетельство о приемке.	
Блок сопряжения зав.№	соответствует ТУ 3428-002-12582438-2004 и признан годным к
эксплуатации.	
Дата выпуска	
Представитель ОТК	_МП

COCTOЯНИЕ KOHTAKTOB C ИНДУКТИВНЫМ ДАТЧИКОМ

		Источник сигнала		Режим "РАБОТА"		Режим "АВАРИЯ"	
		Датчик NAMUR	Механический контакт R1=2,2кОм; R2=10кОм	Состояние рабочего выхода Е / R	Состояние аварийного выхода AE / AR	Состояние рабочего Е / R	Состояние аварийного выхода AE / AR
Прямой режим выходного тока	В активной зоне металл	12=	R1 R2	0 HP TH3	1 1 HP	0\	0\ \ HP\ \ H3
	В активной зоне металл отсутствует	1	7 R1	17 K HP 17 H3	1 1 HP 1 H3	0\ HP TH3	0\ HP TH3
одного	В активной зоне металл		R1 R2	1 \ HP \ H3	1 \ HP \ H3	0\	0\ HP TH3
	В активной зоне металл отсутствует		7 R1	0 HP TH3	1 1 HP 1 H3	0_ HP\H3	0\ \ HP\ \ H3

COCTOЯНИЕ KOHTAKTOB C EMKOCTHЫМ ДАТЧИКОМ

		Источник сигнала		Режим "РАБОТА"		Режим "АВАРИЯ"	
		Датчик NAMUR	Механический контакт R1=2,2кОм; R2=10кОм	Состояние рабочего выхода Е/R	Состояние аварийного выхода AE / AR	Состояние рабочего Е / R	Состояние аварийного выхода AE / AR
Прямой режим выходного тока	В активной зоне металл		7 R1	1 \ \ HP\ \ H3	1 \ HP \ H3	0 HP TH3	0 HP H3
	В активной зоне металл отсутствует		R1 R2	O/K HP TH3	1 \ HP \ H3	0\	0\
Инверсный режим выходного тока	В активной зоне металл		7 R1	ON K HP TH3	1 \ HP \ H3	0 HP TH3	0 HP H3
	В активной зоне металл отсутствует	1	R1 R2	1 \ HP \ H3	1 \ HP \ H3	0\	0\

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

