

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одежда специальная для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий  
Защитные свойства : ЗМи

### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие подлежит еженедельной проверке на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Загрязненная одежда понижает уровень защиты и в процессе носки подлежит регулярной чистке или стирке, просушке.



Максимальная температура 40°C.  
Механические воздействия обычные.  
Полоскание обычное.  
Отжим обычный.



Не отбеливать



Глажение при максимальной температуре до 150°C



Сухая чистка в тетрахлорэтилене, монофтортрихлорпентане и всех растворителях, перечисленных для символа P.



Вертикальная сушка без отжима

### ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях, должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 и не выше 40 °С и относительной влажности воздуха не более 50-60 %, в индивидуальной упаковке.

Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов

– не менее 1 м. Гарантийный срок эксплуатации

– соответствует сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, при условии соблюдения условий хранения и ухода за изделием.

Изделие подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации. Утилизация производится согласно ГОСТ 17.4.2.01-81