





ООО "Русские строительные мастерские"

www.rsm.moscow

Тел.: +7 (495) 979-25-99

Г.Москва, ул. Кульнева, д.3, с.1, к.16



ГИБКИЕ СВЯЗИ
НАРУЖНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН
С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ

РСМ-Б-375 (500)

РСМ-ГК-375 (500)

ГИБКАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

РСМ-Б-375 (500)

ОСНОВАНИЕ - БЕТОН

Гибкая связь лицевого слоя
кирпичной кладки наружных
многослойных стен. Строительное
основание - бетон

ТУ 25.11.23-001-45130214-2023



Наконечник стержня



Цанговая гильза


Маркировка	Диаметр связи/гильзы	Диаметр бура, d	Длина гибкой связи	Глубина заделки в основание, L
РСМ-Б-375	4 / 6	6	375	>60
РСМ-Б-500	4 / 6	6	500	>60

Вырывающее усилие, кН
Основание - бетон В25.

5,92

Допускаемая несущая способность, кН
(СТО 44416204-010-2010)

1,67



ГИБКАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

РСМ-ГК-375 (500)

ОСНОВАНИЕ - ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ

Гибкая связь лицевого слоя кирпичной кладки наружных многослойных стен. Строительное основание - газобетон, ячеистый бетон, керамический и силикатный кирпич.



Наконечник стержня



Полимерный дюбель

Маркировка	Диаметр связи/дюбеля	Диаметр бура, d	Длина гибкой связи	Глубина заделки в основание, L
РСМ-ГК-375	4 / 10	10	375	>100
РСМ-ГК-500	4 / 10	10	500	>100

Вырывающее усилие, кН
Основание - газобетон D600

3,33


Допускаемая несущая способность, кН
(СТО 44416204-010-2010)

0,64




*Цвет изделия может отличаться

1




Сверлить отверстие
диам. d глубиной L

2




Очистить отверстие от
продуктов сверления

3




Одеть насадку
Забить до упора

4




Вкрутить ГС с усилием
30-35 Нм

5




Согнуть стержень

6



Заложить кладкой





ООО "РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ"

Юридический адрес: 121170, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
ДОРОГОМИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
КУЛЬНЕВА УЛ., д. 3, стр. 1, ЭТАЖ 6 ПОМ. VIII, КОМ. 16

Тел.: +7 (495) 979-25-99

e-mail: zakaz@rsm.moscow

www.rsm.moscow

Инструкция по монтажу РСМ-Б-375(500)

1. В несущем полнотелом основании просверлить отверстие Ø 6 мм глубиной 60 мм. Удалить продукты сверления из отверстия.
2. В отверстие установить гибкую связь с предварительно установленной анкер-цангой (не допуская расклинивания цанги вне отверстия). Для установки использовать резиновую киянку. В зависимости от производителя сверла экспериментальным путем подобрать степень рассверливания отверстия, добиваясь постановки анкер-цанги «в натяг».
3. С помощью шуруповерта с установленной специальной насадкой закрутить гибкую связь в анкер-цангу до раскрытия лепестков цанги (момент затяжки в диапазоне 30-35 Нм; для различных типов шуруповертов подобрать экспериментальным путем необходимый момент затяжки).
4. Загнуть гибкую связь под 90° на необходимую длину в зависимости от ширины кирпича.

Инструкция по монтажу «РСМ-ГК-375(500)

1. В несущем полнотелом основании просверлить отверстие Ø 10 мм глубиной 100 мм. Удалить продукты сверления из отверстия.
2. В отверстие установить пластиковый дюбель 10x100. В случае, если установка ГС производится после монтажа утеплителя (сквозь утеплитель) – использовать специальный установочный инструмент (стальная трубка с проточкой для дюбеля посредством которой дюбель с предустановленной ГС забивается в отверстие через утеплитель).
3. С помощью шуруповерта с установленной специальной насадкой закрутить гибкую связь в пластиковый дюбель на глубину 100 мм, обеспечивая минимально возможные обороты шуруповерта с минимально возможной подачей.
4. Загнуть гибкую связь под 90° на необходимую длину в зависимости от ширины кирпича.

БИК 044525411

Р/С 40702810900050140032

К/С 30101810145250000411

ОГРН 1157746441710

ИНН 7731282748

КПП 773001001



rsm.moscow