

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕСТЕР-ПРОБНИК R-20



12-2038


Применяется для определения наличия напряжения бесконтактным методом.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1.1) Во избежание поражения электрическим током или причинения вреда здоровью, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора.
- В случае использования тестера-пробника в несоответствии с правилами, описанными в данной инструкции, защитные функции измерительного щупа могут быть нарушены.
- 1.2) Не используйте тестер при неработающих светодиодах.
- 1.3) Перед началом работы протестируйте тестер под напряжением, чтобы убедиться, что прибор работает должным образом.
- 1.4) Отсутствие звуковой или световой индикации во время проверки сети не свидетельствует об отсутствии напряжения! Звуковые и световые сигналы работают при достаточной интенсивности электростатического поля. Если поле слабое, тестер может не определить существующее напряжение. На определение напряжения влияют несколько факторов: толщина изоляции кабеля, расстояние от источника напряжения, помехи от другого высокочастотного сигнала и т.д.)
- 1.5) Не используйте тестер напряжения с разобранным или треснувшим корпусом. Если щуп сломан или треснул, пожалуйста, отправьте его обратно на завод-изготовитель на ремонт.
- 1.6) Прибор должен использоваться в соответствии с указанным диапазоном (<1000 В). Запрещено использовать прибор в цепях свыше 1000 В.
- 1.7) Во избежание поражения электрическим током, будьте особенно осторожны при проведении измерений напряжения в цепях свыше 30 В.
- 1.8) Соблюдайте правила техники безопасности.
- 1.9) Соблюдайте международные нормы техники безопасности во избежание нанесения вреда здоровью пользователя.

2. СХЕМА УСТРОЙСТВА

- 1) Щуп (NCV-сенсор)
- 2) Подсветка LED
- 3) Шкала чувствительности/Шкала мощности
- 4) Кнопка «Вкл/Выкл»
- 5) Кнопка «Фонарик»
- 6) Кнопка «Регулировка чувствительности»
- 7) Клипса
- 8) Крышка аккумуляторного отсека



3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1.1) Включение/выключение прибора.
Включение: удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» чуть дольше секунды, чтобы включить устройство, загорится тестер напряжения.
Выключение: удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» чуть дольше секунды, чтобы выключить устройство, тестер напряжения погаснет.
- 1.2) Включение/выключение фонарика.
Включение: нажмите один раз на кнопку «Фонарик», чтобы включить его.
Выключение: при включенном фонаре нажмите на кнопку «Фонарик» один раз, чтобы выключить его.
- 1.3) Определение напряжения переменного тока.
Вставьте щуп в гнездо питания переменного тока или рядом с кабелем переменного тока, который предположительно имеет напряжение переменного тока. Если прибор обнаружит сигнал переменного тока, то сработает световая и звуковая индикация оповещения разной частоты. По мере приближения к источнику напряжения звуковая сигнализация учащается. Сигнал переменного тока имеет три различных диапазона: слабый, средний и сильный и будет освещать одновременно с LED подсветкой. По мере приближения к источнику напряжения звуковая сигнализация учащается.

1.4) Регулировка чувствительности.

Прибор имеет две степени чувствительности: низкую и высокую.

При низкой чувствительности прибор определяет наличие напряжения, находясь близко к источнику. При высокой чувствительности прибор определяет напряжение на некотором расстоянии. В этом режиме можно искать скрытую проводку под напряжением в штробе, под гипсокартоном и в других случаях, когда проводка лежит неглубоко.

1.5) Определение фазного проводника:

1. Включите тестер, нажмите кнопку измерения.

2. Вставьте щуп в гнездо питания переменного тока, либо прикоснитесь к проводнику под напряжением. Частый прерывистый звуковой сигнал и включение красной подсветки на дисплее означает указывает на фазный проводник. Длинный звуковой сигнал, зеленая подсветка - указывает на нейтральный проводник.

1.6) Автоотключение.

Если в течение 5 минут нет сигнала обнаружения напряжения, прибор отключится автоматически.

1.7) Индикация низкого заряда батареи.

При заряде батареи ниже 2,6 В, подсветка мигает три раза, раздается короткий сигнал, тестер напряжения отключается. Необходимо заменить батарейки.

1.8) Замена батареек.

Аккуратно нажмите на дверцу аккумуляторного отсека, установите две батарейки AAA в соответствии с обозначенной полярностью (знаком «+» вверх).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжения переменного тока	12 – 1000 В
Частота	50/60 Гц
Режим оповещения	Световая и звуковая индикация
Подсветка LED	Светодиод с белым цветом свечения
Определение фазы и нуля	С помощью световой и звуковой индикации
NCV (сенсор бесконтактного детектора напряжения)	Регулировка чувствительности с помощью кнопки
Режим индикации чувствительности NCV	Звуковая индикация различной частоты (низкая, средняя, высокая чувствительность) и светодиод
Температура эксплуатации	0...+ 40 °С
Температура хранения	0...+35 °С
Работоспособность при высоте над уровнем моря	Менее 2000 м
Уровень безопасности	CE CAT. II -1000V /CATIV- 600V
Электропитание	2 батарейки 1,5 В AAA
Размеры изделия	156x20x20 мм
Вес изделия	45 г

Комплект поставки: прибор, руководство по эксплуатации, батарейки 2x1,5 В AAA, упаковка.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

- 1. При нарушении работы прибора прекратите его использование и отправьте на ремонт в специализированную сервисную службу.
- 2. Ремонт и обслуживание тестера должны производиться квалифицированным специалистом или соответствующей сервисной службой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+35 °С.

Утилизация производится в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД.
Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

