




## УРОВЕНЬ-УГЛОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ С МАГНИТОМ 400 ММ TC-LA400

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Этот цифровой уровень-угломер является универсальным инструментом с 2 пузырьковыми ампулами ( $0^\circ$  и  $90^\circ$ ), разработанным для быстрой и простой работы.

- Диапазон измерения цифрового дисплея:  $4 \times 90^\circ$
- Разрешение цифрового дисплея:  $0,05^\circ$
- Точность цифрового дисплея:  $\pm 0,1^\circ$  при  $0^\circ$  и  $90^\circ$   
 $\pm 0,2^\circ$  при других углах
- Точность пузырьковых уровней: 1,0 мм/м
- Единицы измерения ( $^\circ$  градусы / % / мм/м / дюймы/футы)
- Сверхъяркий LED-дисплей
- Термопластичная резина (TPR) на каждой торцевой крышке, для лучшей защиты от случайного падения
- Промышленный стандарт защиты от пыли и воды IP54
- Функция Стоп-Кадр
- Калибровка  $0^\circ$
- V-образная канавка на измерительном основании для легкого крепления к круглым трубам
- Сверхпрочная анодированная алюминиевая рама, толщина: 1,5 мм (нижняя часть)
- Фрезеровка на верхней и нижней измерительных алюминиевых поверхностях
- 6 мощных магнитов, встроенных в основание, обеспечивают крепление к тсальной поверхности
- 2 торцевых подвеса
- Тип батареи: 2 x 1.5V AAA
- Рабочая температура:  $0 \sim 40^\circ\text{C}$
- Температура хранения:  $-10 \sim 50^\circ\text{C}$
- Размеры: 400\*28\*62,5 мм (Д\*Ш\*В)

### ВНЕШНИЙ ВИД



### РАБОТА С ПРИБОРОМ

**Внимание!** Устройство является точным измерительным прибором. Падение или удар прибора может привести к нарушению его функционирования или неточным показаниям в будущем.

#### 1. Замена батареек

Снимите заднюю крышку батарейного отсека, открутив 2 винта.

Поместите две новые батарейки 1,5V AAA и закройте крышку. Теперь прибор готов к использованию.


#### 2. Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку, чтобы включить прибор.

Если вы не пользуетесь прибором более 3 минут, прибор отключится автоматически.

#### 3. Работа с прибором

Включите прибор. Установите в положение измерения.



#### 4. Выбор единиц измерения ( $^\circ$ градусы / % / мм/м / дюймы/футы)

После включения на экране всегда отображается фактический уклон в градусах. Нажатием кнопки **MODE** можно изменить единицы отображения углов с градусов ( $^\circ$ ) на проценты (%), с (мм/м) на шаг (дюйм/фут). Показания угла наклона отображаются с шагом 1/8 дюйма/фута.

Значок указывает на горизонтальное или вертикальное положение измеряемой поверхности;  
Значки и указывают на отклонение измеряемой поверхности от горизонтального или вертикального положения;  
Значок указывает направление регулировки измеряемой поверхности по горизонтали или вертикали.

#### 5. Измерение угла

Если прибор находится не на уровне, то это значение отобразится на экране. Коротко нажмите кнопку **ZERO**, чтобы установить текущий угол на ноль, удерживайте прибор неподвижным после нажатия кнопки в течение 3 секунд, значок будет мигать в течение этого времени, затем он автоматически перейдет в режим измерения относительного угла. Значок будет постоянно отображаться на экране.

Коротко нажмите кнопку **ZERO** еще раз, чтобы выйти из этой функции.

#### 6. Стоп-кадр

Если вам необходимо переместить прибор для считывания показаний дисплея, нажмите кнопку **HOLD**, чтобы «заморозить» измерение на экране. На дисплее появится значок . Нажмите **HOLD** еще раз, чтобы вернуться в режим измерения.

#### 7. Звуковой зуммер

Один раз нажмите на кнопку - на экране появится значок . Это звуковой сигнал при горизонтальном или вертикальном положении. Зуммер оповещает о приближении к горизонтальному или вертикальному положению в пределах  $\pm 1^\circ$ . Частота звукового оповещения зависит от приближения или удаления от горизонтального или

или вертикального положения. Непрерывное оповещение срабатывает при нахождении в горизонтальном или вертикальном положении.

Для выключения этой функции нажмите кнопку еще раз.

#### 8. Индикатор низкого заряда батареи

Рекомендуется заменить две новые батарейки 1,5V AAA, когда на экране появляется индикатор низкого заряда батареи.


#### 9. Калибровка

а. Выключите прибор. Поставьте его на ровную и гладкую твердую поверхность. (См. следующий рисунок).



б. В выключенном состоянии сначала нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, затем нажмите кнопку **ON/OFF**, пока на ЖК-дисплее не появится надпись "CAL 1".

с. Удерживайте прибор неподвижным в течение некоторого времени, затем нажмите кнопку **MODE**, "CAL 1" мигнет несколько раз, затем на дисплее появится надпись "CAL 2".



затем нажмите кнопку **MODE**, "CAL 2" мигнет несколько раз. После того, как "CAL 2" исчезнет, калибровка будет завершена, а на ЖК-дисплее отобразится текущий угол с высокой точностью.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

• Калибровка должна выполняться на ровной и гладкой поверхности с наклоном не более  $5^\circ$ . Если он превышает  $5^\circ$ , на дисплее появляется надпись "Err", это означает, что продолжить калибровку нельзя.

• Во время калибровки прибор нельзя наклонять или перемещать.

• После завершения калибровки прибор автоматически переходит от оригинальных заводских данных к данным потребителя, поэтому необходимо быть осторожным при использовании этой функции.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия распространяется на заводской брак и составляет 6 месяцев с даты продажи. При наличии механических повреждений электронного блока или спиртовых пузырьковых уровней, а также при наличии механических повреждений корпуса уровня (изгибы, осевое повреждение и поперечные изгибы) гарантия не распространяется.