

Термоманометры

Тип ТМТБ

Предназначены для измерения температуры и избыточного давления неагрессивных к медным сплавам сред в системах теплоснабжения и водоснабжения, бойлерах, паровых котлах и т. д.

Термоманометр объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет две шкалы – давления и температуры. Прибор комплектуется клапаном, позволяющим демонтировать термоманометр без разгерметизации системы

Диаметр корпуса, мм
80-100

Класс точности 25

Диапазон показаний температур, °C
0...+120 / 150

Диапазон показаний давлений, МПа
0,025/0,04/0,06/0,1/0,16/0,25

Диапазон рабочих температур, °C
Окружающая среда: -60...+60
Измеряемая среда: 0...+150

Длина погружной части, мм
46, 64, 100

Корпус
IR40, страница 10, цвет чорний

Кольцо
Хромированная сталь 10

Чувствительный элемент
манометрической части, трибко-
секторный механизм, клапан
Медный сплав

Чувствительный элемент
термометрической части
Биметаллическая спираль

Циферблат

Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления

Стекло

Минеральное

Штуцер манометра

Медный сплав

Шток термометра

Нержавеющая сталь 08Х18Н10


Присоединение

Резьба присоединения (на клапане)
G_{1/2}


Максимальное рабочее давление
(на клапане) МПа

2,5

Межповерочный интервал
2 года




Пример обозначения: ТМТБ – 41Р. 2 (0–120 °С) (0–1,6 МПа) G½. 2,5



Радиальное присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	\emptyset	D1	D2	D3	D4	b	e	h1	k	L	L1	S	G	G1	Вес
TMTБ-31Р	80	82	80		8	37	21	48	14						0,39
TMTБ-41Р	100	100	99		18	40	56	56	12	46 / 64 / 100	17	24	G½	M18x1	0,48



Осьное присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	\emptyset	D1	D2	D3	D4	b	b1	e	L	L1	S	G	G1	Вес	
TMTБ-31Т	80	82	80		8	18	30	44	20	46 / 64 / 100	17	24	G½	M18x1	0,38
TMTБ-41Т	100	100	99		31										0,44



Термоманометр устанавливается непосредственно на трубопровод (резервуар), без применения крана или петлевой трубы так, чтобы нижняя часть клапана находилась в средней части трубы, что обеспечивается подбором длины погружной части ТМТБ и бобышки (схему монтажа термоманометра смотрите на стр. 133)



Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ). Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 132, чертежи - на стр. 126