

Инструкция по установке



Jetour X50

(2024-)

Арт.: F.0917.001













Тип шара - «А»



Jetour X50 (2024-)

Используемый инструмент:



1	x1	Балка	
2	x1	Крюк	
3	x1	Кронштейн под розетку	
4	x1	Кронштейн правый	
5	x1	Кронштейн левый	
6	x2	Пластина	
7	x4	Втулка	
8	x4	M10x110	
9	x4	M12x1,25x40	
10	x2	M12x1,25x70	
11	x4	M10	
12	x4	M12x1,25	
13	x4	Ø 10	
14	x8	Ø 10 увел.	
15	x10	Ø 12	
16	x6	Ø 12	

1



Демонтировать центральную и боковые обшивки багажника.

2



Для удобства сверления снять глушитель с подвесов. Через отверстие в лонжероне просверлить пол багажника сверлом диаметром 12 мм. С другой стороны аналогично.


3

Со стороны багажного отделения в просверленные отверстия установить болты M10x110 (8) с помощью пластин (6) и шайб 10 увеличенных (14).

4

Закрепить правый и левый кронштейны (4 и 5) совместно с втулками (7) с помощью гаек M10 (11), шайб 10 пружинных (13) и шайб 10 увеличенных (14).

5




Выставить кронштейны параллельно лонжеронам. Через дальние отверстия в кронштейнах просверлить лонжероны и пол багажника сверлом диаметром 12 мм.

6



Со стороны багажного отделения рассверлить полученные отверстия до диаметра 20 мм. Закрепить кронштейны (4 и 5) с помощью втулок (7), болтов M10x110 (8), шайб 10 пружинных (13), шайб 10 увеличенных (14) и гаек M10 (11).

7



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика M12x1,25. К установленным кронштейнам (4 и 5) закрепить балку (1) с помощью болтов M12x1,25x40 (9), шайб 12 пружинных (16), шайб 12 (15) и гаек M12x1,25 (12).

8



Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами автомобиля. Моменты затяжки: M10=47 Нм, M12=81 Нм. Установить глушитель на подвесы.

9



Установить обшивки багажника в обратной последовательности. Установить кронштейн под розетку (3) и крюк (2) с помощью болтов M12x1,25x70 (10), шайб 12 (15), шайб 12 пружинных (16) и гаек M12x1,25 (12). Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.