



Смазка силиконовая Alpine silicon grease

Краткий обзор

Назначение:

Для смазывания подвижных механизмов и зон контакта различных материалов, содержащих детали из металла, резины и пластика в любом сочетании. Предотвращает заклинивание, скрип, примерзание, преждевременное старение, износ, защищает от загрязнений и влаги. Может применяться для обработки дверных петель, резиновых уплотнений, пластиковых элементов салона и кузова автомобиля.

Свойства:

Обладает высокой водоотталкивающей способностью, вытесняет влагу из обработанных замков, смазывает и не допускает их замерзания при отрицательных температурах. Облегчает, монтаж резиновых шлангов, патрубков и манжет. Благодаря уникальным свойствам легко проникает в труднодоступные места и значительно снижает трение, создавая на обработанных поверхностях сверхтонкую полимерную пленку. Подходит для смазывания пресс-форм при термической обработке пластмасс, изготовлении резинотехнических изделий. Не токсична, не испаряется, не смывается водой.

Состав:

Силиконовый полимер, смесь алифатических углеводородов, пропеллент. Не содержит озоноразрушающих веществ.

Упаковка:

Аэрозольный баллон объемом 520 мл.

Технические данные:

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке при нажатии - должен открываться, выпуская содержимое; при отжатии - прекращать подачу содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка	
Температурный диапазон применения	от - 30 °C до +120 °C
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20±1) °C, МПа (кгс/см ²)	0,30 (3,0) - 0,80 (8,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки не менее	95%

Технология применения

Подготовка поверхности:

Перед использованием обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений и старой смазки. Для достижения наилучшего результата, поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ и условия применения:

Перед использованием встряхнуть баллон в течение 15-30 секунд. Нанести смазку равномерным тонким слоем. Излишки можно удалить чистой сухой тряпкой. Обработку рекомендуется проводить при температуре баллона не ниже 15 °С в хорошо проветриваемом помещении.

Пиктограммы способов нанесения:



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение:

Материалы аэрозольные транспортируют и хранят в плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. При хранении при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м. от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

Утилизация отходов:

После использования плотно закупорить и утилизировать, как бытовой мусор.