



Станок отрезной COS-3000/400-3P. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Основание
2	Скоба
3	Винт М6 × 10
4	Гайка М8
5	Колесо
6	Винт М8 × 35
7	Упор
8	Шайба
9	Винт М10 × 20
10	Кронштейн
11	Шайба пружинная 16
12	Болт М8 × 25
13	Пружина
14	Ручка
15	Маховик
16	Винт М6 × 16
17	Винт ходовой
18	Корпус
19	Болт М8 × 30
20	Гайка М10
21	Ось
22	Шайба пружинная 16
23	Гайка М6
24	Упор
25	Винт М5 × 8
26	Шайба 5
27	Кожух
28	Кольцо стопорное
29	Крыльчатка
30	Винт М6 × 30
31	Шайба пружинная 6
32	Крышка
33	Кольцо

34	Подшипник 6205
35	Ротор
36	Шпонка
37	Статор
38	Корпус
39	Штуцер
40	Втулка
41	Гайка
42	Коробка
43	Прокладка
44	Крышка
45	Клеммник
46	Винт М5 × 30
47	Шайба пружинная 5
48	Шайба 5
49	Гайка
50	Крышка
51	Шкив
52	Гайка М6
53	Крышка
54	Болт М10 × 30
55	Фланец наружный
56	Круг абразивный
57	Фланец внутренний
58	Винт М5 × 16
59	Кожух
60	Кольцо стопорное
61	Крышка
62	Ось
63	Балка
64	Рукоятка
65	Ручка
66	Винт М4 × 10

67	Пластина
68	Выключатель
69	Шпиндель
70	Гайка М5
71	Ремень А-914
72	Кожух
73	Электродвигатель в сборе

Примечание: на станок отрезной установлен трехфазный асинхронный электродвигатель для работы от электрической сети напряжением 380 В.