

Отводы-охладители

Предназначены для снижения температуры жидкой рабочей среды и обеспечения корректной работы измерительных приборов

Рабочее давление, МПа
40

Максимальная рабочая температура на входе охладителя, °C
260 (для OC70-ОХ50)
280 (для OC100-ОХ28)
350 (для OC100-ОХ50)
300 (для OC200-ОХ50)





Резьба присоединения
M20x1,5 или G½

Исполнение (резьба)
Наружная / внутренняя


Материал
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Вес, кг
0,38 (для OC70-ОХ50)
0,35 (для OC100-ОХ28)
0,89 (для OC100-ОХ50)
0,51 (для OC200-ОХ50)

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015



OC70-ОХ50



OC100-ОХ28




График для отвода-охладителя OC70-ОХ50






График для отвода-охладителя OC100-ОХ28



OC100-ОХ50



OC200-ОХ50




График для отвода-охладителя OC100-ОХ50




График для отвода-охладителя OC200-ОХ50

Пример обозначения: Отвод-охладитель из нерж.стали OC100-ОХ50-M20x1,5 внутр. /M20x1,5 наруж.