



1	Патрон сверлильный
2	Редуктор
3	Подшипник
4	Ротор
5	Подшипник
6	Статор
7	Выключатель
8	Переключатель
9	Корпус (правая половина)
10	Винт
11	Крышка
12	Щетка угольная
13	Щеткодержатель
14	Опора (правая часть)
15	Опора (левая часть)
16	Корпус (левая половина)
17	Винт
18	Прижим
19	Муфта
20	Кабель электропитания
21	Конденсатор
22	Винт М5 × 16