




Дрель-миксер низкооборотистая DM-1100/16. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт М5 × 25
2	Переходник
3	Шпиндель
4	Шпонка
5	Кольцо стопорное
6	Крышка
7	Кольцо уплотнительное
8	Подшипник 6003-2Z
9	Винт
10	Корпус редуктора
11	Кольцо стопорное
12	Колесо зубчатое
13	Кольцо стопорное
14	Подшипник игольчатый НК0810
15	Крышка
16	Индикатор
17	Крышка
18	Рукоятка (левая часть)
19	Пластина
20	Колесо
21	Крышка
22	Корпус
23	Статор
24	Винт
25	Диффузор
26	Втулка
27	Подшипник 608
28	Ротор
29	Подшипник 609-2Z
30	Крышка
31	Подшипник 607-2Z
32	Вал-шестерня
33	Колесо зубчатое
34	Шайба

35	Подшипник игольчатый НК0709
36	Щеткодержатель
37	Щетка угольная
38	Крышка
39	Пружина
40	Хомут
41	Крышка
42	Винт
43	Выключатель
44	Катушка индуктивности
45	Конденсатор
46	Винт
47	Прижим
48	Муфта
49	Табличка
50	Крышка
51	Кабель электропитания
52	Рукоятка (правая часть)
53	Рукоятка боковая
54	Удлинитель
55	Шайба 14
56	Смеситель
57	Патрон сверлильный

ДЛЯ ЗАМЕТОК