


Машина шлифовальная плоская OS-250-104. Схема сборки, лист 1 - листов 1



1	Колпачок
2	Выключатель
3	Винт
4	Узел коллекторный в сборе
5	Кронштейн
6	Прижим
7	Винт
8	Корпус (правая часть)
9	Винт
10	Прижим
11	Винт
12	Муфта
13	Кабель электропитания
14	Статор в сборе
15	Подшипник 607-2RS
16	Ротор в сборе
17	Подшипник 627-2RS
18	Крыльчатка
19	Крышка
20	Фильтр
21	Рамка
22	Кольцо
23	Контейнер-пылесборник
24	Держатель
25	Дефлектор
26	Зажим
27	Корпус подшипника
28	Винт
29	Накладка
30	Рама
31	Подшипник 609-2RS
32	Элемент уплотнительный
33	Втулка
34	Пластина дебалансирная
35	Корпус (левая часть)
36	Пластина